

**LUFTVÄRDIGHETS-
DIREKTIV**

15.11.2021

Iakttagande av luftvärdighetsdirektiv utgör förutsättning för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Åtgärd enligt direktivet får vidtas och kvitteras, om inte annat nämns i direktivet, av den som enligt luftfartsföreskriften AIR M1-5 eller kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 har behörighet att utföra periodiskt underhåll på ifrågavarande luftfartyg eller materiel. Genomförd åtgärd ska införas i luftfartygets tekniska bokföring. Luftvärdighetsdirektivet har utfärdats på basis av 33 § i luftfartslagen (864/2014).

Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv

Gäller: Flera typer av luftfartyg

Ikraftträdande: 16.11.2021

Referens: Föreskrift AIR M1-5, Krav på underhåll, fortsatt luftvärdighet och modifiering av flygmateriel

Giltighetstid: Detta direktiv gäller tills vidare.

Åtgärder som åläggs genom luftvärdighetsdirektivet:

Genom detta direktiv upphävs de finländska luftvärdighetsdirektiv som har utfärdats på basis av ett luftvärdighetsdirektiv från konstruktionsstatens myndighet och vilka överlappar konstruktionsstatens luftvärdighetsdirektiv och kan komma i konflikt med det ursprungliga luftvärdighetsdirektivet i samband med en uppdatering av detta, samt de finländska luftvärdighetsdirektiv som gäller produkter som hör till EASA:s befogenheter och för vilka Finland inte är konstruktionsstat.

Därtill upphävs de finländska luftvärdighetsdirektiv som gäller sportfallskärmar som det inte krävs något myndighetsgodkännande för att planera och tillverka.

I bilagan till detta direktiv finns en lista över de luftvärdighetsdirektiv som upphävs.

Trots att de upphävs förblir de upphävda luftvärdighetsdirektiven godkända underhållsanvisningar, som valfritt kan tillämpas i underhållet av luftfartyg, förutsatt att de inte står i strid med de förpliktande luftvärdighetsdirektiv som utfärdats av konstruktionsstaten.

Sådana modifieringar som tidigare har gjorts på basis av ett finländskt luftvärdighetsdirektiv som nu upphävs behöver inte monteras ned, om inte annat följer från ett förpliktande nyare direktiv.

Kirsi Karlamaa
generaldirektör

Jarkko Saarimäki
överdirektör

Nummer	Tillverkare	Datum	Rubrik:
12/55	()	4.4.1955	Briggs & Stratton-startavbrytare
15/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Förstärkning av vingens framkant
16/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Höjdrodrets balk
17/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Flygkroppens bakre spant
18/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Höjdstabilisatorns fästbultar
20/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Vingens spänningstrådar
21/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Sidorodrets nedre spant
22/53	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.12.1953	Kontroll av fenans balk
23/53	Continental Motors, Inc.	3.12.1953	Kolvtappen
24/53	Continental Motors, Inc.	3.12.1953	Generators koppling
25/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Rökning förbjuden
26/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Höjdroderstöstångens nitar
27/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Höjdroderlinans guide
28/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Bränslefiltrets dräneringsventil
29/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Stöd för blandningsreglaget
30/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Reglageknappar
31/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Flottörstöttor
32/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Motorns fästbultar
33/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Fästskruvar i fläktens skyddsplåt
34/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Flottörernas hjälpstöd
35/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Reglering av propellern
36/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Insugluftens förvärmning
37/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Hartzell-propellerns nav
38/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Oljefilter
39/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Styrning av sporrhjulet
40/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Höjdrodertrimmen
41/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Hydraulpumpens skaft
42/53	Franklin Engine Co.	10.12.1953	Bränslepumpar
43/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Kontroll av bränslemängd
44/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Korrosion av vingstöttornas beslag
45/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Landställsbeslag
46/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Oljeavkylarens rör
47/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Motorfundamentets U-balkar
48/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Motorfundamentets främre stöd
49/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Kontroll av styrlinorna
50/53	Republic Aviation Corporation	10.12.1953	Utbyte av hydraulslangar
51/53	Noorduyn Norseman Aviation Ltd.	15.12.1953	Stabilisatorns dräneringshål
52/53	Noorduyn Norseman Aviation Ltd.	15.12.1953	Bensindriven kabinvärmare
53/53	Noorduyn Norseman Aviation Ltd.	15.12.1953	Lamellerna i flottörerna
54/54	Aeromatic	15.1.1954	Propellernavar
69/55	Piper Aircraft, Inc.	18.4.1955	Förgasarens förvärmare
71/55	Piper Aircraft, Inc.	18.4.1955	Vingstöttorna
90/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Max. hastighet med nedfällda vingklaffar
91/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Större sidoroder
92/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Största tillåten störthastighet
93/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Förstärkning av bränslerören
94/57	de Havilland Support Ltd	21.10.1957	Fäste av bränslefiltret i brandskottet

97/57	()	30.12.1957	Fallskärmens utlösningssvajer
98/58	de Havilland Support Ltd	10.2.1958	Huvans låsmekanism
99/58	de Havilland Support Ltd	15.2.1958	Modifiering av voltreglagens strömkrets
100/58	de Havilland Support Ltd	15.2.1958	Nödutfällning av sidofönstren
101/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Nosplåtens fästbeslag
102/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Montering av vakuummätare
103/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Lagring av höjdrodermekanismen
104/58	de Havilland Support Ltd	24.2.1958	Rodrens jordning
105/58	de Havilland Support Ltd	11.3.1958	Montering av skyltar
106/58	de Havilland Support Ltd	11.3.1958	Belysning vid flygningar under mörker
107/58	de Havilland Support Ltd	20.3.1958	Modifiering av bromsspakens installation
108/58	de Havilland Support Ltd	10.4.1958	Brandskottets hål
110/58	Continental Motors, Inc.	10.6.1958	Modifiering av vevhusets ventilationsrör
111/58	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1958	Kontroll av landställstöden
112/58	()	10.6.1958	Kontroll av styrlinornas stränglås
115/58	Hartzell Propeller Inc.	13.6.1958	Kontroll av propellerblad av metall
118/58	Continental Motors, Inc.	22.7.1958	Skyddspropp för oljeavtunningsystemets öppning
120/58	Piper Aircraft, Inc.	31.7.1958	Bensintankens stoppning
121/58	Piper Aircraft, Inc.	1.8.1958	Kontroll och utbyte av beslag i skevroders lagerarmar
123/58	de Havilland Support Ltd	15.9.1958	Bränslekran
129/59	Hartzell Propeller Inc.	7.1.1959	Skjutstången i bladvinkelreglaget
130/59	de Havilland Support Ltd	15.1.1959	Vingklaffarna
138/59	de Havilland Support Ltd	3.3.1959	Kulledsskarv i gas-och blandningsreglagens skjutstänger
139/59	Hartzell Propeller Inc.	3.3.1959	Utbyte av bladens monteringsringar
141/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Övningar i spinn
142/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Bruk av planets batterier vid start
143/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Kontroll av batterikåpan
144/59	de Havilland Support Ltd	1.7.1959	Bruk av batterier vid avancerad flygning
145/59	de Havilland Support Ltd	8.12.1959	Batterikåpans ventilationsrör
146/59	de Havilland Support Ltd	8.12.1959	Höjdrodrets aktuatorarm
152/59	()	28.12.1959	Scintilla-magnetapparaterna. Godkända kondensatorer
153/59	()	28.12.1959	Installation av nytt stift i det extra luftmunstycket
154/60	Piper Aircraft, Inc.	22.8.1963	Kontroll av höjdstabilisatorns stag
157/60	Hartzell Propeller Inc.	10.9.1960	Kontroll av guideringen
171/61	Continental Motors, Inc.	10.9.1961	Utbyte av avgasventil
173/61	Avia Narodni Podnik	24.8.1961	Utbyte av RS 01-relä
174/61	Avia Narodni Podnik	24.8.1961	Installation av stoppare
175/61	Moravan Aviation s.r.o	25.8.1961	Förnyande av söndrig spant
179/61	Moravan Aviation s.r.o	30.8.1961	Kontroll av roderutfallen och styrlinornas spänning
182/61	Avia Narodni Podnik	15.9.1961	Tvättning av relä RS-01 med tetraklorid
183/61	Piper Aircraft, Inc.	30.9.1961	Övervakning av styrlinornas låshylsor
185/61	McDonnell Douglas	7.10.1961	Rökning i DC-3/Convair-plan
186/61	Continental Motors, Inc.	18.10.1961	Kontroll av vevaxelns balansvikter
187/61	()	18.10.1961	Rupert. Auto Crat. Rusco. Säkerhetsbälten
188/61	McCauley Propeller Systems	18.1.1964	Kontroll av konstantvarvtalspropellrar
191/62	Moravan Aviation s.r.o	15.1.1962	Modifiering av oljetankens droppventil
193/62	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1962	Kontroll av sidoroderlinans fäste
196/62	()	5.5.1967	Marvel-Schebler-förgasare
210/62	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.10.1996	Kontroll av flottörernas fäste
216/62	Scintex Aviation	10.12.1962	Kontroll av styrspaken
219/63	Moravan Aviation s.r.o	7.2.1963	Modifiering av sidoroderlinans trisstöd
225/63	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.5.1963	Kontroll av huvudlandställ

229/63	de Havilland Support Ltd	11.9.1963	Kontroll av styrspakarnas fäste
230/63	()	13.9.1963	Användning av lim i flygplan
237/63	SOCATA	3.1.1963	Framkantsklaffarna
238/63	SOCATA	14.11.1963	Skevrodermekanismen
239/63	SOCATA	5.1.1963	Förstärkning av framkantsklaffarnas mekanism
241/63	Lycoming Engines	16.11.1963	Förnyande av insugrörets spännen
242/63	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.11.1963	Röntgenfotografering och förstärkning av främre kroppsbalk
244/63	()	26.11.1963	Marvel-Schebler. Utbyte av chokegrupp
245/63	Lycoming Engines	3.10.1968	Kontrollperiod för ventiler och ventilguider
246/63	Moravan Aviation s.r.o	30.11.1963	Spoiler
249/64	Scintex Aviation	14.1.1964	Landställets fjäderstöd
251/64	Lycoming Engines	15.1.1964	Oljepumpens drivaxel
252/64	AgustaWestland S.p.A	11.2.1964	Fäste av styrstängernas ändstycken
254/64	McCauley Propeller Systems	18.1.1964	Utbyte av konstantvarvtalspropellerblad
258/64	SOCATA	25.1.1964	Propellerspinnern
259/64	SOCATA	25.1.1964	Bränsleinstrument
260/64	SOCATA	1.5.1964	Avkylningsluftens deflektorer
261/64	SOCATA	1.5.1964	Skev- och girinstrumentets vakuumtryck
262/64	Piper Aircraft, Inc.	1.5.1964	Landställets värmerelä
264/64	()	15.5.1964	Airborne Mechanics-vakuumpump
271/64	Continental Motors, Inc.	23.6.1964	Minskning av accelerationsstörningar
273/64	Textron Aviation Inc. (Cessna)	25.5.1964	Modifiering av frambalkens mittparti
281/64	Piper Aircraft, Inc.	29.8.1964	Övre lagret i noshjulets fjäderstöd
282/64	Lycoming Engines	3.2.1965	Kontroll av spelet i vevaxelns huvudlager
283/64	Lycoming Engines	3.2.1965	Modifiering av fästbultarna i huvudlagrets fäste
286/64	Piper Aircraft, Inc.	26.10.1964	Övre lagret i nosställets fjäderstöd
287/64	()	6.11.1964	Davis Aircraft-säkerhetsbälten
290/64	Lycoming Engines	12.12.1964	AC-bränslepump. Ökning av åtdragningsmomentet
295/65	Hartzell Propeller Inc.	9.12.1965	Kontroll av propellernaven
296/65	Lycoming Engines	25.2.1965	Fäste av generatorm
299/65	Mooney Aircraft Corp.	24.6.1965	Dukes-bränslepumpar
301/65	()	22.7.1965	Marvel-Schebler. Förgasarens säkringstrådar
302/65	Lycoming Engines	13.8.1965	AC-membranbränslepump. Installation av begränsare
303/65	Mooney Aircraft Corp.	28.7.1965	Begränsning av propellerns varvtal
310/65	AgustaWestland S.p.A	13.10.1965	Lager i gaffeln mellan styrplatta och vipparmar
311/65	Hawker Beechcraft Corporation	26.10.1965	Skevroderstyrstängarnas länk
312/65	Mooney Aircraft Corp.	26.10.1965	Navigeringsljuset i stjärten
314/65	()	4.11.1965	Schwieb. Sväng- och girinstrument
316/65	()	13.11.1965	Eureka Williams. Livvästar och -bojar
317/65	Hartzell Propeller Inc.	18.11.1965	Lagring av propellern
319/65	()	22.11.1965	Bosch-störningsavlägsningskondensator
320/65	Lycoming Engines	7.12.1965	Modifiering av cylinderhuvuden
322/66	Piper Aircraft, Inc.	20.4.1966	Kontroll av korsverkets övre flänsar
323/66	Piper Aircraft, Inc.	20.4.1966	Dragningen av gasreglagevajer
324/66	SOCATA	20.4.1966	Nötning av skevroderstängerna
325/66	SOCATA	7.4.1966	Förstärkning av vinkelplåtar i nosställets stöd
326/66	CEAPR (f.d. Apex, Robin)	7.4.1966	Fäste av skevroderens trissor
329/66	ASI Aviation	5.5.1966	Tätning av skarv mellan insugboxen och förgasaren
330/66	Sensenich Corp.	21.11.1966	Kontroll av propellerblad
331/66	()	21.7.1966	Kontroll av ändöglorna i segelplanens styrrängar
333/66	Lycoming Engines	3.9.1966	Utbyte av AC-oljefiltrets tätning

337/66	Piper Aircraft, Inc.	19.9.1966	Modifiering av propellerspinnern
338/66	Piper Aircraft, Inc.	17.9.1966	Kontroll av skevroderlinorna
340/66	Lycoming Engines	10.11.1966	Kontroll och byte av detaljer i magnetapparat
341/66	Lycoming Engines	25.10.1966	Utbyte av förgasarens huvudchoke
342/66	American Champion Aircraft Corp.	2.11.1966	Förstärkning av axel för inluftens reglageklaff
343/66	Piper Aircraft, Inc.	5.10.1967	Kontroll av huvudlandställets torsionsstöd och byte av bult
344/66	Hawker Beechcraft Corporation	11.11.1966	Åtdragning och säkring av bränslefiltrens fästbult
345/66	Bell Helicopter Textron	21.11.1966	Nötning av huvudrotorns trycklager
346/67	Lycoming Engines	4.1.1967	Modifiering av bränslehinna med Derlin-dubb
350/67	Lycoming Engines	25.2.1967	Superior Flow. Utbyte av oljefiltrar
351/67	American Champion Aircraft Corp.	15.3.1967	Modifiering av bränsleventilens stödbeslag
357/67	Piper Aircraft, Inc.	28.10.1967	Kontroll av bränsletankar
358/67	Piper Aircraft, Inc.	26.6.1967	Korrosionskontroll av stålrördelar
364/67	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1967	Modifiering av bränsletankens ventileringsrör
366/67	()	13.11.1967	Felaktiga höjdmätare
368/67	Piper Aircraft, Inc.	7.10.1967	Modifiering av sidorodertrimmen
369/67	Continental Motors, Inc.	4.5.1968	Spelet i ventilens vipparmsaxel
370/68	()	13.1.1968	Vinschbogserkopplingar och kopplingar av Tost-modell
371/67	Hawker Beechcraft Corporation	28.8.1967	Kontroll av bränsle- och oljerör
373/68	Continental Motors, Inc.	15.2.1968	Kontroll av skarv mellan cylinderhuvud och -holk
376/68	Hawker Beechcraft Corporation	8.4.1968	Montering av skyltar och markering trimgränserna
377/68	SOCATA	22.4.1968	Utbyte av propellrar
379/68	Allstar PZL Glider Sp.	22.4.1968	Styranläggningarnas fasthakande
384/68	American Champion Aircraft Corp.	26.7.1968	Sprickor i pedalarmarna
387/68	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.9.1968	Löstagning eller modifiering av handskfacket
391/68	Hawker Beechcraft Corporation	4.10.1968	Modifiering av parkeringsbromsarna
392/68	AgustaWestland S.p.A	3.10.1968	Kontroll av huvudrotorbladens fästbultar
393/68	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.10.1968	Kontroll av stallvarningsanläggningen
394/68	SOCATA	15.10.1968	Bränslekran
398/68	AgustaWestland S.p.A	21.10.1969	Installation och kontroll av chipdetektorer
399/68	Hawker Beechcraft Corporation	15.12.1968	Modifiering av höjdrodrets trimsystem
400/68	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.12.1968	Kontroll av ändstycket i skevroderstänger
402/69	AgustaWestland S.p.A	9.3.1970	Gångtidsbegränsning av planethjulens hållare
404/69	()	22.4.1969	Slick. Borttagning av magnetapparatens smörjfilt
406/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	23.4.1969	Ändring av bränslemängdsmärkningarna
407/69	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	9.5.1969	Kontroll av förgasare
408/69	()	17.7.1969	Eisemann. Kontroll och byte av spolar
410/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.5.1969	Utbyte av gas- och blandningsreglagearm
413/69	de Havilland Support Ltd	2.7.1969	Huvudlandställshjulen, fälghalvornas förstärkningsplattor
414/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.7.1969	Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel
415/69	Piper Aircraft, Inc.	2.9.1969	Säkring av styrrattens fäste
416/69	de Havilland Support Ltd	22.9.1969	Nitning av sidorodrets vinkelarmar
417/69	Piper Aircraft, Inc.	23.9.1969	Modifiering av landstället
418/69	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.9.1969	Kontroll och modifiering av huvudlandställets länkstöd
420/69	()	9.10.1969	Federal C-3200. Kontroll och modifiering av hjulskidans hydraulrör
421/69	SOCATA	13.10.1969	Förstärkning av nosställets svängaxel
422/69	SOCATA	13.10.1969	Förstoring av noshjulets svängvinkel
425/69	Piper Aircraft, Inc.	25.11.1969	Säkring av sidorodertrimmens låssprint
426/69	()	1.12.1969	Marvel-Schebler-förgasare. Dräneringspropp
427/70	()	16.2.1970	Hakning av Bendix-startarens klövar
429/70	Hawker Beechcraft Corporation	1.9.1972	Eliminering av svårigheter i bränsletillförsel

430/70	SOCATA	2.3.1970	Isolering av batterikablarna i batterilådan
431/70	Piper Aircraft, Inc.	14.9.1970	Kontroll av höjdrodertrimmens klaff och skjutstång
432/70	Bell Helicopter Textron	10.4.1970	Stjärtrotoraxelns inre rostning
433/70	AgustaWestland S.p.A	23.4.1970	Kontroll av stjärtrotorväxelns infästning
434/70	SOCATA	29.4.1970	Kontroller i motorutrymmet
435/70	AgustaWestland S.p.A	23.4.1970	Kontroll av bränslefilterns rör
436/70	SOCATA	13.5.1970	Modifiering av Richter-termometern
437/70	Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp.	10.6.1970	Översyn av bränsleinjektionsanläggning & putsning av filter
438/70	de Havilland Support Ltd	10.4.1970	Modifiering av noshjulet
439/70	de Havilland Support Ltd	10.6.1970	Fjäder i bränsletankarnas bakslagsventil
440/70	Piper Aircraft, Inc.	14.9.1970	Kontroll och utbyte av propellerspinnern
441/70	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.6.1970	Kontroll av flottörinstallationens främre beslag
442/70	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	12.8.1970	Modifiering av skevrodersystemet
443/70	()	21.9.1970	Stabilisatorernas tryckutjämningshål
445/70	McCauley Propeller Systems	17.5.1971	Modifiering av guvernören
446/70	Continental Motors, Inc.	15.10.1970	Kontroll och byte av nål för reglering av injektionspumpens max. tryck
447/70	()	22.10.1970	Mitchell-automatstyrningsanläggning Servo
453/71	Piper Aircraft, Inc.	27.1.1971	Utbyte av kabel för inluftens förvärmare
456/71	Alexander Schleicher GmbH & Co	21.4.1971	Förlängning av höjdrodrets balkrör
458/71	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.4.1974	Kontroll av bult i nosställets saxlänk i skidflygplan
459/71	Hawker Beechcraft Corporation	21.4.1971	Korrosion under skalkonstruktionen
460/71	Lycoming Engines	10.6.1971	Byte av kolv i ventillyftaren
464/71	Hawker Beechcraft Corporation	31.1.1974	Utbyte av adapter i styrratten
466/71	de Havilland Support Ltd	8.7.1971	Motorfundamentets skavskador
467/71	Piper Aircraft, Inc.	27.8.1971	Kontroll av bränslekranen
468/71	Piper Aircraft, Inc.	11.11.1971	Kontroll av fenans spant
469/71	Rectimo Savoie Aviation	21.7.1971	Utbyte av tätning i förgasaren
470/71	Piper Aircraft, Inc.	21.7.1971	Isolering av ändstycken i magnetens störningsskydd
471/71	Piper Aircraft, Inc.	1.9.1971	Installering av säkringsvajer i landstället
472/71	SOCATA	27.8.1971	Kontroll av skyddade elledningar
474/71	SOCATA	7.9.1971	Kontroll av nitarna i höjdrodrets skjutstång
475/71	SOCATA	9.12.1971	Kontroll och byte av höjdrodrets vipparm
480/71	Hawker Beechcraft Corporation	18.10.1971	Montering av begränsare i bränsle- och oljerör
483/71	McCauley Propeller Systems	8.2.1972	Förstärkning av fäste av propellerns arbetscylinder
485/71	()	22.11.1971	Woodward-propellerregulator. Fäste av regelarm
487/71	()	25.8.1972	Prestolite. Alternators avkylningsfläkt
488/71	Textron Aviation Inc. (Cessna)	7.12.1971	Skyddet till propellernaven
490/71	()	3.1.1972	Eliminering av slangen för oljans dräneringsventil
491/71	Continental Motors, Inc.	28.12.1971	Kontroll och utbyte av oljepumpens drivkugghjul
492/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	10.1.1972	Kontroller av bränsle- och oljeslangar i motorutrymmet
494/72	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	13.4.1972	Kontroll av sidoroderlinorna
497/72	SIAl Marchetti	17.4.1972	Kontroll och modifiering av motorhuv
499/72	True Flight Holdings LLC	22.7.1974	Höjdrodertrimmens fjädercylinder
500/72	()	23.5.1972	Marvel Schebler. Kontroll och säkring av gasarm
502/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.5.1972	Montering av skylt för bränsleval
503/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.2.1974	Kontroll av fenans infästning
504/72	McCauley Propeller Systems	29.5.1972	Utbyte eller modifikation av naven
505/72	Hawker Beechcraft Corporation	16.6.1972	Kontroll av bränsletankar och ändring av bränslemängder
509/72	SOCATA	31.8.1972	Kontroll av alternators fästbeslag
512/72	American Champion Aircraft Corp.	6.10.1972	Montering av stoppar för pedalrörelsen
513/72	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.10.1972	Kontroll av bränsletankarnas luftningsrör

515/72	()	20.10.1972	Kontroll av ställningen på instrumentglasen
516/72	Piper Aircraft, Inc.	16.10.1972	Modifiering av trimmens elkoppling
517/72	Piper Aircraft, Inc.	26.10.1972	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste
519/72	Piper Aircraft, Inc.	5.2.1973	Byte av alternatorkabelns ändstycke
520/72	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	17.11.1972	Märkning av bränsleproppens ställning
522/72	Continental Motors, Inc.	15.12.1972	Kontroll av oljefiltrets fäste
523/72	Slingsby Sailplane Ltd	15.12.1972	Bränsle- och oljeslangarnas ändstycken
524/72	Scheibe Aircraft GmbH	27.12.1972	Fäste av huvens lista
525/72	SOCATA	9.3.1973	Kontroll av bränslemängdsanteckningarna
527/73	True Flight Holdings LLC	12.1.1973	Korrosion under skalkonstruktionen
529/73	de Havilland Support Ltd	5.2.1973	Kontroll av vingklaffens maskskruv
530/73	Lycoming Engines	16.2.1973	Gångspelet i mellersta lagret i vevaxeln
531/73	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.2.1973	Vajer för bränsleventil
532/73	Piper Aircraft, Inc.	9.3.1973	Montering av skylt i förarkabinen
533/73	Slingsby Sailplane Ltd	14.3.1973	Kontroll av fäste av trimmens gångjärn
534/73	Pilatus Aircraft Ltd.	19.3.1973	Kontroll och utbyte av pedalarm
535/73	Alexander Schleicher GmbH & Co	0.1.1900	Kontroll av sidorodret
536/73	Scheibe Aircraft GmbH	20.3.1973	Montering av förgasarinluftens uppvärmning
537/73	Scheibe Aircraft GmbH	20.3.1973	Utbyte av tändlås
538/73	Scheibe Aircraft GmbH	4.4.1973	Montering av perlonremmar i bagageutrymmet
540/73	SOCATA	2.7.1973	Utbyte och kontroll av motorhuvens lås
541/73	()	25.4.1973	Zenith. Bränslepumpens filter
544/73	Lycoming Engines	14.8.1973	Bendix. Kontroll av effektregulator
545/73	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	2.7.1973	Kontroll och utbyte av sidoroderpedalernas stoppar
546/73	True Flight Holdings LLC	23.7.1973	Instrumentbrädans skyltar
548/73	Hawker Beechcraft Corporation	30.7.1973	Byte av klaffen till förgasarens värmare
549/73	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.4.1974	Kontroll och utbyte av skevroderlinorna
552/73	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	27.9.1973	Kontroll och utbyte av sidoroderlinor
555/73	()	18.10.1973	Irving 46. Kontroll av utlösningsvajer
557/73	Mooney Aircraft Corp.	20.10.1973	Kontroll och modifiering av styr- och landställsystem
558/73	()	19.11.1973	Molino-flottörer
559/73	()	5.8.1974	Ni-Cd-ackumulatorer
560/73	Hawker Beechcraft Corporation	10.12.1973	Kontroll av gasvajern och byte av gasarm
563/74	Piper Aircraft, Inc.	9.1.1974	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste
565/74	SOCATA	15.1.1974	Kontroll av vinginstallationen
567/74	Lycoming Engines	21.3.1974	Kontroll av propellerinstallationen
568/74	()	15.11.1974	Kontroll och byte av rör i flygplan i bepudringsbruk
570/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	18.3.1974	Kontroll av bakre flygkroppens spant
571/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	18.2.1974	Kontroll och förstärkning av höjdstabilisatorns framfäste
572/74	Piper Aircraft, Inc.	6.5.1974	Modifiering av fästet i baksätets säkerhetsbälten
573/74	()	7.5.1974	Kontroll av avgasrör
574/74	()	25.2.1974	Slick-magnetapparater. Kontroll av impulskoppling
575/74	()	21.5.1974	Aircraft Radio Corp. Kontroll av autopilotens servoakuator
577/74	Hawker Beechcraft Corporation	13.2.1979	Kontroll och utbyte av rörsprint i noshjulets fjäder
578/74	Hawker Beechcraft Corporation	1.6.1974	Flexibla rör i motorns inluftsanläggning
579/74	Pilatus Aircraft Ltd.	17.6.1974	Modifiering av fästet till huvans stoppvajer
580/74	Piper Aircraft, Inc.	1.7.1974	Utbyte av ändstycket för gasreglagevajern
581/74	()	1.7.1974	McCauley-hjul. Fälgens fästbult
583/74	True Flight Holdings LLC	9.9.1974	Kontroll av rodrens styrlinor och trissor
585/74	Pilatus Aircraft Ltd.	29.7.1974	Kontroll och modifiering av sidorodrets styrsnodd
586/74	Pilatus Aircraft Ltd.	29.7.1974	Modifiering av fästbult till skevrodrens armar

587/74	Lycoming Engines	5.8.1974	Utbyte av oljefiltrets fästbult
588/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.8.1974	Fäste av oljetryckmätarens rör
590/74	Continental Motors, Inc.	10.9.1974	Kontroll av cylindrar
593/74	Lycoming Engines	23.9.1974	Kontroll eller utbyte av kolvttappar
594/74	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	7.10.1974	Arm till förgasarens strypningsklaff
595/74	Hawker Beechcraft Corporation	19.11.1974	Begränsning av aerobatikmanövrar
596/74	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.11.1974	Utbyte av insugluftens rör
597/74	()	18.12.1974	United Instruments. Kontroll av höjdmätare
598/74	Piper Aircraft, Inc.	18.12.1974	Kontroll av noshjulets gaffel
599/74	Revo, Incorporated	2.1.1975	Modifiering av sidorodrets styrsystem
600/75	()	15.1.1975	Kollsman. Modifiering eller utbyte av höjdmätare
602/75	SOCATA	18.3.1975	Modifiering av oljetryckgivarens fäste
604/75	SOCATA	4.3.1975	Kontroll av sidorodrets styrlinor
605/75	()	12.3.1975	Bendix. Drivaxelns lagerholk i magnetapparater
606/75	de Havilland Support Ltd	30.11.1976	Kontroll av vingklaffarnas armar
608/75	Piper Aircraft, Inc.	21.4.1975	Kontroll av bränslefiltrets dräneringsventil
611/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	28.4.1975	Tätning i insugluftens filter
612/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.5.1975	Utbyte av rör för insugluft
613/75	Mooney Aircraft Corp.	12.5.1975	Kontroll av motorfundament
614/75	True Flight Holdings LLC	12.5.1975	Kontroll och utbyte av blandningsreglagevajer
615/75	Lycoming Engines	12.5.1975	Tätning i bränsleflödets fördelningsventil
616/75	Piper Aircraft, Inc.	19.5.1975	Kontroll av den främre bagageluckan
617/75	Piper Aircraft, Inc.	11.6.1975	Kontroll av huvudlandställets saxlänk
618/75	()	10.6.1975	Fallskärmens hjälpskärm
619/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.6.1975	Kontroll och förstärkning av sidostabilisatorns fäste
620/75	Slingsby Sailplane Ltd	7.7.1975	Kontroll av skevrodrens gångjärn
621/75	Slingsby Sailplane Ltd	7.7.1975	Kontroll av höjdroderstångens ändgaffel
623/75	Aircraft Industries, a.s.	9.2.1976	Kontroll av sidorodrets fästpunkter
624/75	Piper Aircraft, Inc.	28.7.1975	Kontroll av flygkroppsrören
625/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.9.1975	Utbyte av bränsleanläggningens skyltar
626/75	Hawker Beechcraft Corporation	22.9.1975	Kontroll och utbyte av Beryl Aviation-oljeseparator
627/75	Piper Aircraft, Inc.	4.8.1975	Modifiering av förgasarens luftkåpa
628/75	SOCATA	29.8.1975	Modifiering och justering av skevroder- och vingklaffmekanismen
629/75	SOCATA	29.8.1975	Kontroll och utbyte av höjdstabilisatorns främre beslag
630/75	Hawker Beechcraft Corporation	29.8.1975	Kontroll av motorns reglagevajer
631/75	Continental Motors, Inc.	29.8.1975	Kontroll av mekanisk bränslepump
633/75	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	10.9.1975	Kontroll och förstärkning av höjdrodrets monteringsguide
634/75	Hawker Beechcraft Corporation	23.9.1975	Kontroll av den mellersta bottenpanelen
635/75	Hawker Beechcraft Corporation	13.10.1975	Vingklaffarnas beslag och skjutstänger
636/75	()	21.10.1975	Pioneer. Fallskärmens sele
638/75	CPAC, Inc. (f.d. Rockwell)	10.11.1975	Kontroll av vingarnas förstärkningsplattor
639/75	SOCATA	10.11.1975	Modifiering av styrspaken
640/75	Aircraft Industries, a.s.	12.1.1976	Vingens fästning
641/75	Allstar PZL Glider Sp.	20.11.1975	Fartbegränsning och utbyte av sidoroder
642/75	Allstar PZL Glider Sp.	24.11.1975	Utbyte av fästbult i höjdrodrets balansvikt
645/75	Piper Aircraft, Inc.	8.12.1975	Kontroll av stolarnas låsning
646/75	Scheibe Aircraft GmbH	31.5.1976	Kontroll av skevrodrens kontrollstänger
647/75	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.12.1975	Modifiering av reglagemekanism för framstolens ryggstöd
648/76	()	16.2.1976	Kontroll av fodral- och rörkonstruktion i sjunkna luftfartyg
649/76	Revo, Incorporated	3.2.1976	Montering av varningsskylt
650/76	Piper Aircraft, Inc.	16.2.1976	Kontroll av fäste av motorns inluftsclaff

651/76	Piper Aircraft, Inc.	16.2.1976	Kontroll av vingklaffens vipparm
652/76	Aircraft Industries, a.s.	23.2.1976	Höjdroderlinans skavning mot hjulbromsen
653/76	()	23.2.1976	Prestolite. Kontroll av alternatorns lager
654/76	Hawker Beechcraft Corporation	1.3.1976	Montering av ackumulatorhusets beslag
655/76	VulcanAir S.p.A	5.3.1976	Modifiering av höjdrodertrimmen
656/76	True Flight Holdings LLC	15.3.1976	Modifiering av blandningsreglaget vajer
657/76	()	15.3.1976	Kontroll av autopilotens aktuator
658/76	True Flight Holdings LLC	16.3.1976	Kontroll och utbyte av motorplåtens gångjärn
659/76	Alexander Schleicher GmbH & Co	22.3.1976	Tätning av vattenballastbehållarnas dräneringsrör
660/76	Scheibe Aircraft GmbH	26.4.1976	Kontroll av bränslemätarens rör
661/76	Pilatus Aircraft Ltd.	26.4.1976	Kontroll och förstärkning av vingklaffspantarna
663/76	()	4.5.1976	Collins. Kontroll och modifiering av RMI
666/76	Slingsby Sailplane Ltd	31.5.1976	Förkortning av sidoroderpedalernas fotstoppare
667/76	SOCATA	10.6.1976	Kontroll av ventilmekanismens oljerör
672/76	Alpha Aviation Concept Ltd.	2.7.1976	Kontroll av avkylningsluftens deflektor
673/76	Revo, Incorporated	2.7.1976	Kontroll av bränslefilter och injektionsenhet
679/76	Textron Aviation Inc. (Cessna)	9.8.1976	Kontroll av landstället
681/76	Lycoming Engines	13.2.1976	Byte av avgasventiler och kontroll av ventiltallrik
683/76	Continental Motors, Inc.	31.8.1976	Kontroll av cylindrar
684/76	de Havilland Support Ltd	31.8.1976	Kontroll av noshjulets styrmekanism
685/76	SIAI Marchetti	6.9.1976	Kontroll av fästpunkterna för styrtornas gångjärn
686/76	()	6.9.1976	Airborne. Utbyte av vakuumpump
687/76	Piper Aircraft, Inc.	21.9.1976	Kontroll av bränslekran
690/76	Alpha Aviation Concept Ltd.	21.9.1976	Kontroll av rodervajrarnas bultar
691/76	SIAI Marchetti	21.9.1976	Kontroll av landställets avbrytare
692/76	SIAI Marchetti	21.9.1976	Kontroll av huvudlandställets mekanism
693/76	SIAI Marchetti	21.9.1976	Utbyte av noshjulets ringbult
694/76	SIAI Marchetti	21.9.1976	Kontroll av propellerreglaget vipparm
695/76	SIAI Marchetti	21.9.1976	Kontroll av huvudlandställets lås
696/76	Alexander Schleicher GmbH & Co	27.9.1976	Kontroll av svetsfogar i styrspakens nedre ända
699/76	Piper Aircraft, Inc.	18.10.1976	Kontroll av beslaget till nosställets hjälpfjäder
700/76	Piper Aircraft, Inc.	18.10.1976	Modifiering av bränslekran
701/76	Revo, Incorporated	26.10.1976	Kontroll av oljekylare
702/76	True Flight Holdings LLC	26.10.1976	Kontroll av oljekylare
703/76	DG Flugzeugbau GmbH	1.11.1976	Modifiering av sidorodrets gångjärn
704/76	McCauley Propeller Systems	22.8.1977	Kontroll av omställbara propellrar
705/76	True Flight Holdings LLC	19.11.1976	Kontroll av styrrattens axel
706/76	Limbach	9.12.1976	Kontroll av förgasare
709/77	SOCATA	17.1.1977	Fästning av motorfundament i brandskott
710/77	Hawker Beechcraft Corporation	24.1.1977	Montering av lister under skevrodrens stöstånger
711/77	Piper Aircraft, Inc.	31.1.1977	Dräneringshål i filterhuset för förgasarens inluft
712/77	CPAC, Inc. (f.d. Rockwell)	31.1.1977	Kontroll och utbyte av oljerör
713/77	Piper Aircraft, Inc.	31.1.1977	Kontroll av bränslemängdsmätarna
714/77	()	7.2.1977	McLeod. Kontroll av höjdmätare
718/77	Hawker Beechcraft Corporation	14.3.1977	Modifiering av huvudlandställets fäste
719/77	()	14.3.1977	Goodrich. Kontroll av tryckkärl i avisningssystemet
721/77	ASI Aviation	14.3.1977	Kontroll av tätningen till förgasarboxen
721/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.3.1977	Kontroll av tätningen till förgasarboxen
722/77	True Flight Holdings LLC	14.3.1977	Kontroll av klaffen till inluftsuppvärmningen
723/77	Entwicklungsgemeinschaft	14.3.1977	Kontroll av ändstycket till höjdrodrets skjutstång
724/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.1.1978	Kontroll av avgaskompressor
725/77	Continental Motors, Inc.	14.4.1977	Kontroll av propellerreglage och oljefilter

727/77	Piper Aircraft, Inc.	2.5.1977	Kontroll och förstärkning av överklädning
728/77	Piper Aircraft, Inc.	10.5.1977	Kontroll av ändstyckena till motorns reglagevagnar
729/77	SAAB AB, Aeronautics	16.5.1977	Kontroll och utbyte av sidoroderpedaler
730/77	True Flight Holdings LLC	16.5.1977	Rengöring och smörjning av ventil i alternativt statiskt system
731/77	Piper Aircraft, Inc.	25.10.1977	Modifiering av bränsletankens propp
734/77	de Havilland Support Ltd	22.8.1977	Utbyte av sidoroderarm
737/77	()	12.7.1977	Tost. Godkända kopplingsringar
740/77	()	15.5.1978	Champion. Kontroll av oljefilter
741/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.7.1977	Kontroll av elektrisk startanordning
744/77	Piper Aircraft, Inc.	12.7.1977	Kontroller av bränslesystemet
745/77	McCauley Propeller Systems	15.7.1977	Kontroll av omställbara propellrar
748/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.8.1977	Kontroll av höjdstabilisatorns skal
749/77	de Havilland Support Ltd	22.8.1977	Nitar i sidoroderpedalernas reglageboxar
750/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	22.8.1977	Kontroll av bränslekranen
751/77	Lycoming Engines	30.8.1977	Utbyte av oljepumpens kugghjul och axel
752/77	Mooney Aircraft Corp.	28.8.1978	Kontroll och utbyte av rattens axel
753/77	de Havilland Support Ltd	6.9.1977	Kontroll av vingens infästning
756/77	()	7.9.1977	Filotecnica Salmoiraghi. Kontroll av hastighetsmätare
757/77	()	28.5.1979	Bendix. Kontroller av magnetapparater
759/77	True Flight Holdings LLC	26.9.1977	Montering av gummiskydd på vingklaffsavbrytaren
760/77	McCauley Propeller Systems	13.10.1977	Utbyte av skruvar/bladens reglagetappar
761/77	Piper Aircraft, Inc.	2.11.1977	Kontroll av flygkroppsrören
763/77	()	10.11.1977	Nödradiosändare. Kontroll och utbyte av batteri
764/77	Textron Aviation Inc. (Cessna)	1.2.1978	Kontroll av fästning av nödsändarens antennkabel
765/77	American Champion Aircraft Corp.	11.11.1977	Begränsning av flyghastighet och byte av vingstöttor och skyltar
766/77	Alpha Aviation Concept Ltd.	22.12.1977	E.F.A.602. Utbyte av axelremmar
767/77	Lycoming Engines	29.12.1977	Oljepumpsstörningar i Lycoming-motorer
769/77	Piper Aircraft, Inc.	10.7.1979	Kontroll av oljekylare
770/78	Hawker Beechcraft Corporation	12.1.1978	Kontroll av vingens huvudbalk
771/78	Issoire Aviation	25.1.1978	Utbyte av dörrlåsen
772/78	Schweizer Aircraft	2.2.1978	Kontroll av pedalerna
773/78	AgustaWestland S.p.A	2.2.1978	Byte av stjärtrotoraxelns lagerfästen
775/78	McCauley Propeller Systems	14.2.1978	Utbyte av skruvar/bladens reglagetappar
776/78	Hawker Beechcraft Corporation	6.3.1978	Modifiering av vingklaffens manöverspak
777/78	Alexander Schleicher GmbH & Co	6.3.1978	Kontroll av styrsystemet och skidan
780/78	Honeywell International	13.3.1978	Modifiering av bränslereglaget
781/78	Piper Aircraft, Inc.	13.3.1978	Kontroll av bränsleväljkrantar
782/78	Piper Aircraft, Inc.	16.3.1978	Modifiering av dörrlåset
783/78	()	24.2.1981	Goodyear. Kontroll av bränsletankar
787/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	11.4.1978	Skylt för påminnelse om största tillåtna last
789/78	Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp.	4.5.1978	Kontroll av cylinderhuvudet
790/78	DG Flugzeugbau GmbH	22.5.1978	Modifiering av höjdstabilisatormontering
791/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.6.1978	Modifiering av autopiloten
792/78	Piper Aircraft, Inc.	8.6.1978	Modifiering av locket i bränsletankens påfyllnadsöppning
795/78	SOCATA	27.9.1978	Utbyte av klaff för inluftens förvärmare
796/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	7.7.1978	Kontroll av stolarnas monterings
797/78	Piper Aircraft, Inc.	6.7.1978	Kontroll av hjulbromsar
798/78	True Flight Holdings LLC	6.7.1978	Modifiering av bränslemängdsmätarna
799/78	Rolls-Royce Corporation	6.11.1979	Kontroll och modifiering av bränslepump
800/78	AgustaWestland S.p.A	23.8.1978	Modifiering av bränsletankarnas tillloppsror

802/78	Sensenich Corp.	31.5.1996	Begränsning av varvtal och propellermodifikation
803/78	Hawker Beechcraft Corporation	29.8.1978	Kontroll av trimrodrets skjutstång
804/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.8.1978	Ändring av lastningsinstruktioner
805/78	Mooney Aircraft Corp.	20.8.1978	Modifiering av nödsändarantennens installation
807/78	()	20.9.1978	Firestone. Utbyte av däck
808/78	VulcanAir S.p.A	27.11.1978	Kontroll och modifiering av kroppsspant
810/78	AgustaWestland S.p.A	12.10.1978	Kontroll av lager tillhörande styrsystemet
811/78	VulcanAir S.p.A	12.10.1978	Kontroll och modifiering av propellerreglagevajerens led
813/78	Piper Aircraft, Inc.	25.10.1978	Kontroll av sidostabilisatorns framfäste
814/78	VulcanAir S.p.A	28.11.1978	Kontroll av trimindikator och modifiering av trimsystemet
815/78	()	13.2.1979	Slick. Utbyte av kondensator eller magnetapparat
816/78	Issoire Aviation	30.10.1978	Kontroll av styrsystemet
818/78	Piper Aircraft, Inc.	13.11.1978	Kontroll och modifiering av sido- och höjdrodret
819/78	()	15.11.1978	Deutsch. Kontroll av slangar
821/78	Piper Aircraft, Inc.	18.4.1979	Locket till bränsledräneringsventilens skaft
822/78	Piper Aircraft, Inc.	16.11.1979	Kontroll av sidorodrets beslag
823/78	Textron Aviation Inc. (Cessna)	1.12.1978	Kontroll och utbyte av bränslemätarens givare
824/78	SOCATA	14.12.1978	Kontroll och modifiering av avgasrör
825/78	Lycoming Engines	13.12.1978	Modifiering av bränsle-luftregulatorn
826/79	Piper Aircraft, Inc.	4.1.1979	Kontroll av fästning av sporrhjulets beslag
827/79	Honeywell International	27.6.1980	Modifiering av reduktionsväxellådan
828/79	Piper Aircraft, Inc.	4.1.1979	Kontroll och skydd av höjdrodrets lina
829/79	Schweizer Aircraft	4.1.1979	Kontroll av drivaxeln
830/79	MD Helicopters, Inc	8.1.1979	Kontroll av stjärtrotornen
833/79	Piper Aircraft, Inc.	17.1.1979	Ändring av flyghandboken
837/79	Enstrom Helicopter Corporation	21.2.1979	Modifiering av kompressorn
838/79	Continental Motors, Inc.	6.3.1979	Kontroll av propellerflänsen
838/79	Lycoming Engines	6.3.1979	Kontroll av propellerflänsen
839/79	Lycoming Engines	8.10.1979	Modifiering av bränsle-luftregulatorn II
840/79	()	27.9.1979	Kassering av litiumbatterier
841/79	Continental Motors, Inc.	26.3.1979	Kontroll av oljetryckets regulatorventil
842/79	Aircraft Industries, a.s.	5.4.1979	Kontroll av spant nr 1 och modifiering av utlösningssanordning
843/79	Alexander Schleicher GmbH & Co	5.4.1979	Modifiering av kontrollucka
845/79	Slingsby Sailplane Ltd	5.4.1979	Kontroll av höjdstabilisatorns balkfläns
846/79	Bell Helicopter Textron	2.5.1980	Kontroll av stjärtrotorbladen
847/79	Aircraft Industries, a.s.	9.4.1979	Kontroll av höjdstabilisatorns spantar
848/79	()	18.7.1979	ESB Wisco. Utbyte av ackumulatorer
849/79	Enstrom Helicopter Corporation	2.5.1979	Kontroll och modifiering av stjärtrotorn
850/79	Piper Aircraft, Inc.	2.5.1979	Kontroll av fenans infästning
853/79	Ayres Corporation	1.6.1979	Kontroll av sidorodrets övre gångjärn
854/79	AgustaWestland S.p.A	8.6.1979	Kontroll av frihjulssaxeln
855/79	Piper Aircraft, Inc.	27.9.1979	Kontroll av landställets spak
856/79	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.7.1979	Modifiering av elanläggningen
858/79	Piper Aircraft, Inc.	21.6.1979	Kontroll av höjdrodrets stoppare
859/79	()	27.6.1979	Airborne. Utbyte av vakuumpump
860/79	()	2.7.1979	Bendix. Kontroll av magnetapparatens lager
864/79	AgustaWestland S.p.A	26.7.1979	Kontroll av huvudrotorns styrplatta
866/79	Issoire Aviation	1.8.1979	Kontroll och utbyte av styrratt
867/78	Issoire Aviation	13.12.1979	Kontroll av huvudlandställets ledbeslag
869/79	Textron Aviation Inc. (Cessna)	9.8.1979	Stabilisering av bränsleflödet
870/79	de Havilland Support Ltd	9.8.1979	Kontroll av motorfundament

871/79	()	21.8.1979	Indiana M&M. Kassering av säkerhetsbälten
872/79	Piper Aircraft, Inc.	21.8.1979	Kontroll av styrratt
874/79	de Havilland Support Ltd	19.4.1991	Kontroll och modifiering av vingbalkarna
876/79	()	20.9.1979	Bendix. Kontroll och modifiering av bränsleregulator
877/79	()	28.9.1979	Bendix. Kontroller av magnetapparater II
879/79	Piper Aircraft, Inc.	11.10.1979	Modifiering av elanläggningen
880/79	Piper Aircraft, Inc.	11.10.1979	Kontroll och förstärkning av skevroder
881/79	VulcanAir S.p.A	11.10.1979	Modifiering av den elektriska bränslepumpen
882/79	Embraer	4.8.1980	Kontroll av huvudlandställ
883/79	Embraer	16.10.1979	Kontroll av vingklaffarnas fästbeslag
886/79	Embraer	10.1.1980	Fäste av slidringarna i propellerns avisningssystem
888/79	VulcanAir S.p.A	2.11.1979	Kontroll av oljeslangens fästning
889/79	()	6.11.1979	Walter Kidde. Livvästarnas påfyllningsventil
890/79	Revo, Incorporated	6.11.1979	Montering av säkring
891/79	Issoire Aviation	18.3.1980	Kontroll av höjdrodrets balk
892/79	B-N Group Ltd.	6.11.1979	Modifiering av huvudlandställets stöttor
893/79	B-N Group Ltd.	6.11.1979	Kontroll och modifiering av huvudlandställ
895/79	()	12.11.1979	Slick. Kontroll av fördelningshuvudets fäste
898/79	Hawker Beechcraft Corporation	15.11.1979	Kontroll och modifiering av höjdroder
899/79	ASI Aviation	19.11.1979	Modifikation av nosstället
900/79	Piper Aircraft, Inc.	27.6.1980	Modifiering av bränsletankarnas ventilation
904/79	Schweizer Aircraft	26.11.1979	Ändringar av flyghandbok och underhållsanvisningar
905/79	Schweizer Aircraft	26.11.1979	Modifiering av motorn och dess hjälppaggregatmontering
908/79	Textron Aviation Inc. (Cessna)	21.12.1979	Kontroll av alternatorns fästning och jordning
909/80	AgustaWestland S.p.A	9.1.1980	Skydd av huvudrotornav för korrosion
911/80	()	10.1.1980	Bendix. Kontroll och modifiering av bränsleregulator
912/80	()	16.1.1980	Aircraft Metal Products. Olje- och bränsleslangar
913/80	Hawker Beechcraft Corporation	7.2.1980	Kontroll och modifiering av bränslekran
914/80	Continental Motors, Inc.	7.2.1980	Kontroll av cylindrarnas fästflänsar
916/80	()	15.2.1980	Blast-utlösningshandtag
918/80	AgustaWestland S.p.A	19.2.1980	Kontroll av förstärkningselement
919/80	()	26.2.1980	Slick. Kontroll och utbyte av magnetapparats koppling
922/80	Pratt & Whitney Canada	3.3.1980	Kontroll och justering av propellerreglage
923/80	Ayres Corporation	3.3.1980	Kontroll och utbyte av höjdstabilisator
926/80	Lycoming Engines	8.4.1980	Kontroll av bult i vevaxelns fläns
928/80	Textron Aviation Inc. (Cessna)	18.3.1980	Utbyte av kompressor
929/80	()	26.3.1980	Hamill Manufacturing Company. Kassering av säkerhetsbälten
930/80	()	26.3.1980	EON Corp. Modifiering av höft- och axelremmar
932/80	Textron Aviation Inc. (Cessna)	28.3.1980	Byte av beslag för vingklaffarnas följdsvajer
933/80	Bombardier Inc.	10.4.1980	Kontroll av skevroderanläggningen
934/80	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.8.1980	Kontroll och modifiering av trimakuator
936/80	Pratt & Whitney Canada	5.5.1980	Kontroll av bränslepumpens drev
937/80	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	7.5.1980	Kontrolllucka i flygkroppen
938/80	()	15.5.1980	Pure-Air. Förgasarlufdens filter
940/80	Hawker Beechcraft Corporation	20.5.1980	Modifiering av syreanläggningen
942/80	()	23.5.1980	Pacific Scientific. Kontroll av säkerhetsbältets lås
944/80	Bell Helicopter Textron	27.3.1980	Utbyte av stjärtrotorblad
946/80	Piper Aircraft, Inc.	12.11.1980	Kontroll av sidorodrets gångjärn
948/80	Bell Helicopter Textron	3.12.1980	Modifiering av styrmekanism för stjärtrotorns bladvinkel
949/80	()	3.7.1980	Strong Enterprises. Kontroll av fallskärmens utfällsskaft
950/80	Alexander Schleicher GmbH & Co	14.7.1980	Kontroll av huvans låsspärr

951/80	Piper Aircraft, Inc.	17.7.1980	Utbyte av ändstycket till gasvajern
953/80	B-N Group Ltd.	8.8.1980	Kontroll av flänsen för inluftsuppvärmning
954/80	Piper Aircraft, Inc.	8.8.1980	Modifiering av radioapparaternas installation
955/80	Embraer	13.8.1980	Kontroll av höjdrodertrimmen
959/80	Schweizer Aircraft	15.9.1980	Kontroll av drivaxeln II
960/80	Piper Aircraft, Inc.	15.9.1980	Kontroll av höjdrodrets balansvikter
961/80	Piper Aircraft, Inc.	15.9.1980	Kontroll av anvisningsskyltar
962/80	()	15.9.1980	Bendix. Kontroll och modifiering av magnetapparat
963/80	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	24.9.1980	Kontroll av vipparmen till höjdrodrets skjutstång
964/80	Hawker Beechcraft Corporation	26.9.1980	Förhindrande av brand i motorrummet
965/80	Piper Aircraft, Inc.	25.9.1980	Kontroll av bränslets väljanläggning
966/80	Piper Aircraft, Inc.	12.11.1980	Modifiering av ljuddämpare
967/80	AgustaWestland S.p.A	25.9.1980	Fästning av stjärtrotorväxeln
968/80	Pratt & Whitney Canada	25.9.1980	Propellerregulatorns fartbegränsare
969/80	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	1.10.1980	Skevrodrens balansvikt
970/80	()	6.10.1980	Sperry Flight Systems. Modifiering av elkoppling
971/80	VulcanAir S.p.A	6.10.1980	Fästning av alternatorkabeln
972/80	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1980	Ändring av flyghandboken
975/80	Piper Aircraft, Inc.	3.11.1980	Ändring av klaffarnas bruksanvisning
979/80	SAAB AB, Aeronautics	30.10.1980	Utbyte av motorns fästbultar
980/80	Piper Aircraft, Inc.	16.8.1996	Kontroll och förstärkning av kroppspant
981/80	AgustaWestland S.p.A	10.11.1980	Förstärkning av kroppspant
983/80	American Champion Aircraft Corp.	10.11.1980	Kontroll av ljuddämpare
984/80	Continental Motors, Inc.	10.11.1980	Säkring av vevaxelns tätning
985/80	()	13.11.1980	Aerosonic. Bränsleflödets givare
986/80	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	18.11.1980	Kontroll av nosstället
988/80	Lycoming Engines	29.1.1981	Kontroll av ventilernas skjutstänger
989/80	Bell Helicopter Textron	2.12.1980	Modifiering och kontroll av vinsch
991/80	MD Helicopters, Inc	12.12.1980	Montering av skylt i förarkabinen
992/80	Piper Aircraft, Inc.	12.12.1980	Kontroll av amperemätarens koppling
993/80	()	15.10.1981	Stewart-Warner. Kontroll av oljekylare
994/80	()	18.12.1980	Bendix. Kontroll av autopiloten
995/80	MD Helicopters, Inc	18.12.1980	Kontroll av kopplingselementen i stjärtrotoraxeln
996/80	Continental Motors, Inc.	7.4.1981	Kontroll av oljeanläggningen
998/81	Bombardier Inc.	14.1.1981	Kontroll av höjdrodrets spant
999/81	Brandenburgische Motorenwerke GmbH	10.4.1981	Kontroll och utbyte av vevaxelns bultar
1001/81	Piper Aircraft, Inc.	20.1.1981	Kontroll av kroppspanten
1003/81	Lycoming Engines	18.2.1981	Modifiering av blandningsreglaget
1004/81	Viking Air Limited	18.2.1981	Kontroll av elledningar
1007/81	Robinson Helicopter Company	27.3.1981	Kontroll av armen i huvudrotorväxelns flexkoppling
1008/81	Textron Aviation Inc. (Cessna)	10.9.1981	Kontroll av höjdrodersystemet
1009/81	Piper Aircraft, Inc.	20.3.1981	Kontroll av vingklaffssystemet
1011/81	SOCATA	27.3.1981	Kontroll av propellerspinnern
1013/81	Bell Helicopter Textron	27.4.1981	Kontroll av stjärtrotorsystemets lager
1015/81	Allstar PZL Glider Sp.	29.4.1981	Kontroll av stabilisatorer och roder
1017/81	SOCATA	6.5.1981	Höjdstabilisatorns främre infästning
1019/81	Piper Aircraft, Inc.	12.5.1981	Kontroll och förstärkning av beslag
1020/81	AgustaWestland S.p.A	12.5.1981	Utbyte av stjärtrotorblad
1021/81	Alexander Schleicher GmbH & Co	26.5.1981	Kontroll av skevroder- och vingklaffssystemet
1024/81	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.6.1981	Kontroll av skevroderlagret
1026/81	()	30.9.1982	Säkerhetsbälten

1029/81	VulcanAir S.p.A	7.7.1981	Skydd av magnetapparaternas jordning
1034/81	Piper Aircraft, Inc.	16.10.1981	Oljans dräneringsventil
1035/81	Rolls-Royce Corporation	2.7.1981	Utbyte av turbinhjul
1036/81	()	11.8.1982	Slick. Kontroll och utbyte av spole
1037/81	Alpa-Werke	10.7.1981	Kontroll av beslagen för skevrodrens gångjärn
1041/81	Twin Commander Aircraft Corporation	3.12.1981	Installation av höjdrodrets balansvikter
1043/81	Bell Helicopter Textron	4.8.1981	Kontroll av höjdstabilisatorn
1044/81	Continental Motors, Inc.	10.12.1981	Kontroll av oljepump och drivaxel
1046/81	()	24.8.1981	Bracket. Kontroll av filter för motorns insugsluft
1047/81	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	9.9.1981	Kontroll och utbyte av expresslås i styrsystemet
1049/81	Schweizer Aircraft	10.9.1981	Kontroll och modifiering av huvudrotorväxeln
1052/81	Hiller Aviation	15.9.1981	Kontroll av stjärtrotorbladen
1053/81	Robinson Helicopter Company	22.9.1981	Begränsning av huvudrotorbladens gångtid
1055/81	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.10.1981	Kontroll av slangar
1057/81	()	15.1.1982	Rajay. Kontroll och utbyte av slangar
1059/81	()	6.11.1981	Bendix. Modifiering av startvibratorn
1060/81	Hawker Beechcraft Corporation	8.2.1982	Kontroll av vingarnas fästbultar
1062/81	Piper Aircraft, Inc.	26.11.1981	Kontroll av bakstolen och batterihöljet
1063/81	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1996	Modifiering av fäste av vingklaffsskenorna
1064/81	Piper Aircraft, Inc.	3.12.1981	Kontroll och utbyte av motorfundament
1065/81	True Flight Holdings LLC	8.12.1981	Kontroll av insugluftens filter
1066/81	Piper Aircraft, Inc.	9.12.1981	Modifiering av nosstället
1067/81	()	7.12.1981	Fripackning av fallskärmar
1069/81	Continental Motors, Inc.	11.12.1981	Kontroll och reparation av bränslepumpen
1071/82	B-N Group Ltd.	13.1.1982	Kontroll av motoreernas fästbeslag
1072/82	SOCATA	13.1.1982	Ändring av det främre tyngdpunktsläget
1073/82	MD Helicopters, Inc	8.2.1982	Utbyte av staven i motorns varvtalsregulator
1075/82	Rolls-Royce Corporation	12.2.1982	Motorns elektriska övervarvsregulator
1078/82	Textron Aviation Inc. (Cessna)	13.4.1982	Modifiering av vakuumpumpen
1079/82	Embraer	14.4.1982	Modifiering av brandlarmsystemet
1080/82	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.4.1982	Utbyte och kontroll av trimskivans beslag
1081/82	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.4.1982	Kontroll och utbyte av motorns elledningar
1082/82	Bell Helicopter Textron	14.4.1982	Reparation och utbyte av höjdstabilisator
1085/82	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.5.1982	Ventilationsröret i motorns vevhus
1087/82	Piper Aircraft, Inc.	29.8.1983	Kontroll av vingklaffssystemet
1088/82	Alexander Schleicher GmbH & Co	17.5.1982	Kontroll av höjdrodrets manöverarm
1089/82	Slingsby Sailplane Ltd	17.5.1982	Kontroll av höjdstabilisatorns främre beslag
1090/82	Scheibe Aircraft GmbH	17.5.1982	Kontroll av höjdstabilisatorns främre beslag
1091/82	Scheibe Aircraft GmbH	17.5.1982	Montering av den bakre styrspaken
1093/82	Aircraft Industries, a.s.	18.6.1982	Kontroll av vingspantarnas styvning
1095/82	Robinson Helicopter Company	8.6.1982	Kontroll av rörramen
1097/82	Airbus Helicopters	18.6.1982	Kontroll av infästningen av stjärtrotorns växellåda
1098/82	()	17.6.1983	Bendix. Magnetapparatens fördelare
1099/82	AgustaWestland S.p.A	1.7.1982	Modifiering av vinschens elkoppling
1100/82	Rolls-Royce Corporation	12.7.1982	Modifiering av bränsleregulatorn
1101/82	Embraer	25.7.1983	Modifiering av deicingsystemet
1102/82	()	28.7.1982	Bendix. Kontroll och byte av magnetapparatens fördelarlock
1103/82	Schweizer Aircraft	5.11.1982	Kontroll av huvudrotorväxeln
1104/82	Schweizer Aircraft	2.8.1982	Kontroll av fribältshjulets beslag
1105/82	SOCATA	2.8.1982	Korrosionskontroll
1107/82	Issoire Aviation	5.8.1982	Modifiering av flygkroppens förstärkning

1109/82	Robinson Helicopter Company	9.8.1982	Utbyte av stjärtrotorns drivaxel
1110/82	Viking Air Limited	9.8.1982	Vindrutans tvätt- och deicingsystem
1112/82	Scheibe Aircraft GmbH	11.8.1982	Kontroll av huvudinfästningen
1114/82	Enstrom Helicopter Corporation	15.9.1982	Kontroll av huvudrotorbladens gafflar
1116/82	MD Helicopters, Inc	15.9.1982	Kontroll av växellådans drivaxel
1117/82	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	25.7.1983	Kontroll av pedalkälken
1118/82	()	27.1.1983	Bendix. Balansvikt i magnetapparatens impulskoppling
1120/82	SOCATA	3.12.1982	Kontroll av motorfundament
1121/82	AgustaWestland S.p.A	19.10.1982	Infästning av stjärtrotorbladen
1122/82	Hawker Beechcraft Corporation	19.10.1982	Kontroll av vingarnas främre infästning
1124/82	SAAB AB, Aeronautics	26.4.1983	Kontroll av höjdrodrets balk
1125/82	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.11.1982	Utbyte av hjulaxel vid bruk av skidor
1126/82	Embraer	5.11.1982	Utbyte av dräneringsslangen för bränslet
1127/82	Embraer	5.11.1982	Modifiering av landställsystemet
1131/82	SAAB AB, Aeronautics	19.11.1982	Fartmätarens färgmärkning
1132/82	Embraer	22.11.1982	Installation av begränsare i oljetrycksystemet
1133/82	Embraer	22.11.1982	Installation av begränsare i bränslesystemet
1134/82	Enstrom Helicopter Corporation	2.12.1982	Kontroll och modifiering av kopplingen
1135/82	Rolls-Royce Corporation	2.12.1982	Kontroll av motorreglagen
1136/82	Embraer	16.12.1982	Modifieringar av trimsystemen
1137/82	Embraer	16.12.1982	Fästning av pedallagret
1139/83	Piper Aircraft, Inc.	2.2.1983	Kontroll av sidostabilisator och spant
1140/83	VulcanAir S.p.A	26.4.1983	Utbyte av vingklaffens manöveravbrytare
1141/83	McCauley Propeller Systems	4.2.1983	Kontroll av propellern
1143/83	Alexander Schleicher GmbH & Co	4.2.1983	Förstärkning av höjdrodrets manöverarm
1144/83	()	4.2.1983	Roto-Master. Kontroll av avgaskompressor
1145/83	McCauley Propeller Systems	25.7.1983	Kontroll av propellerbladen
1146/83	Rolls-Royce Corporation	8.2.1983	Kontroll av monteringen av tätningen
1147/83	VulcanAir S.p.A	15.2.1983	Beslagen till vingklaffarnas vinkelarmar
1148/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.2.1983	Kontroll av ljusen
1149/83	()	15.2.1983	Switlik Parachute. Kontroll av livbälten
1152/83	Piper Aircraft, Inc.	26.8.2009	Ändringar av flyghandbok och skyltar i förarkabinen
1153/83	Rolls-Royce Corporation	19.4.1984	Begränsning av motorns varvtal
1154/83	Embraer	17.3.1983	Röret till huvudlandställets stöd
1156/83	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	28.3.1983	Fästning av trimvikten
1158/83	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.5.1983	Beslaget i nosställets diagonalstöd
1160/83	Eichelsdörfer GmbH	27.5.1983	Begränsning av flyghastigheter
1161/83	Piper Aircraft, Inc.	9.5.1983	Utbyte av landställets fästbultar
1162/83	Pilatus Aircraft Ltd.	9.5.1983	Modifiering och utbyte av styrlås
1163/83	Pilatus Aircraft Ltd.	15.4.1984	Kontroll skevrodrens beslag
1164/83	Enstrom Helicopter Corporation	11.5.1983	Kontroll av huvudrotorväxeln
1165/83	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.5.1983	Kontroll av led i landställsystemet
1167/83	VulcanAir S.p.A	1.6.1983	Kontroll av höjdstabilisatorns fästbultar
1169/83	Viking Air Limited	10.5.1994	Kontroll av installationen av höjdrodrets gångjärn
1170/83	AgustaWestland S.p.A	17.6.1983	Kontroll av motorns fästelement och drivaxel
1171/83	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	17.6.1983	Utbyte av huvans gångjärn
1175/83	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	23.6.1983	Vattenskador på flygkroppen
1176/83	Piper Aircraft, Inc.	7.7.1983	Kontroll av bränslesystemet
1177/83	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7.7.1983	Kontroll av rören till strobe-kablarna
1178/83	McCauley Propeller Systems	7.7.1983	Montering av skylt för varvtalsbegränsning
1179/83	Embraer	7.7.1983	Kontroll av rodrens balansering

1180/83	Grob Aircraft AG	4.8.1983	Modifiering av tyngdpunktsläge och anvisning för rätning från spinn
1181/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.8.1983	Modifiering av styrspekens ledelement
1182/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.8.1983	Kontroll av elinstallationen
1183/83	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	5.8.1983	Ändring av landställets bromsspak
1186/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	23.9.1983	Locket i bränsletankens påfyllningsöppning och skyltmontering
1187/83	Piper Aircraft, Inc.	17.8.1983	Montering av frigörare av strömning
1188/83	Bombardier Inc.	17.8.1983	Montering av extra fena
1189/83	Piper Aircraft, Inc.	17.8.1983	Kontroll av avgasrörets ljuddämpare
1190/83	Allstar PZL Glider Sp.	17.8.1983	Montering av styrsystemets skydd
1191/83	Robinson Helicopter Company	2.9.1983	Utbyte av huvudrotorbladen
1192/83	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG	6.2.1985	Montering av skyltar och kontroll av propeller
1193/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	14.5.1984	Kontroll av skevrodrens balansvikter
1194/83	Bell Helicopter Textron	11.10.1983	Fästning av ring i öppningen för luftintagning
1195/83	Viking Air Limited	11.10.1983	Höjdstabilisatorns fästbeslag
1196/83	Allstar PZL Glider Sp.	13.10.1983	Kontroll av hål i sidorodret
1197/83	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	13.10.1983	Kontroll av flygbromsarna
1201/83	Piper Aircraft, Inc.	31.10.1983	Kontroll av sidostabilisatorns balkar
1202/83	VulcanAir S.p.A	1.3.1984	Kontroll av skevrodervajrar
1204/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	7.11.1983	Kontroll av spegel för flygbogsering
1205/83	Hawker Beechcraft Corporation	7.12.1983	Bränslekranens spärr
1206/83	Viking Air Limited	20.12.1983	Modifiering av bränsleventilationen
1207/83	Lycoming Engines	20.12.1983	Modifiering av bränsleinjektionsystemet
1208/83	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.12.1983	Kontroll av skevrodrens gångjärn
1209/84	Embraer	13.8.1991	Kontroll och utbyte av tapparna i trimrodrens gångjärn
1210/84	Piper Aircraft, Inc.	6.1.1984	Kontroll av vingens huvudbalk
1211/84	()	6.1.1984	Irvin. Utbyte av stolsrem
1212/84	()	7.6.1984	AMI Industries. Förstärkning av stolar
1214/84	()	27.1.1984	Teleflex Morse. Säkerhetsbältenas inertiarullar
1215/84	MD Helicopters, Inc	15.4.1984	Kontroll av styrplattans lager
1216/84	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1984	Kontroll och utbyte av klaffarnas beslag
1217/84	Pilatus Aircraft Ltd.	15.4.1984	Fästning av vingklaffsaktuatorn
1218/84	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1984	Montering av skydd åt sporrhjulet
1219/84	Honeywell International	13.2.1984	Modifiering av motorn och begränsning av turbinhjulens gång
1220/84	AgustaWestland S.p.A	14.2.1984	Kontroll och modifiering av vinschen
1222/84	()	2.5.1984	Fallskärmens 3-ringaxellås
1223/84	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.3.1984	Kontroll och utbyte av vindruta
1224/84	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	15.3.1984	Tillägg i flyghandboken
1225/84	()	20.3.1984	Scott Aviation. Kontroll av syrebehållare
1227/84	Embraer	13.12.1984	Modifiering av vingklaffarnas avbrytare
1229/84	Bombardier Inc.	2.5.1984	Kontroll av styrkolonnen
1231/84	Viking Air Limited	2.5.1984	Kontroll av noslandställets styrlinor
1233/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	2.5.1984	Bogserkopplingens utlösningssvajer
1236/84	Honeywell International	8.1.1985	Kontroll av bränslepumpen
1237/84	Embraer	22.5.1984	Nödutgångarnas handtagsskydd
1240/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	4.6.1984	Modifiering av höjdrodret
1242/84	Allstar PZL Glider Sp.	27.6.1984	Hartsflöde i vingarna
1245/84	Allstar PZL Glider Sp.	27.6.1984	Instrumentbrädans trycksystem
1246/84	B-N Group Ltd.	27.6.1984	Kontroll av stolar
1247/84	()	27.6.1984	Securaiglon. Kontroll av säkerhetsbältets lås
1248/84	Hawker Beechcraft Corporation	27.6.1984	Kontroll av nödutgång

1249/84	de Havilland Support Ltd	27.6.1984	Fästning av höjdstabilisatorns främre balk
1251/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	28.6.1984	Ändring av flyghandboken
1253/84	Airbus Helicopters	28.6.1984	Kontrollstänger för stjärtrotorns bladvinklar
1254/84	AgustaWestland S.p.A	28.6.1984	Kontroll av huvudrotorns mast
1256/84	MD Helicopters, Inc	26.11.1984	Kontroll av huvudrotorbladen
1260/84	VulcanAir S.p.A	15.8.1984	Höjdrodrets spärrar
1261/84	VulcanAir S.p.A	16.10.1984	Styrkedjans lås
1262/84	Allstar PZL Glider Sp.	15.8.1984	Fästning av hjulbromsens skaft
1263/84	Allstar PZL Glider Sp.	15.8.1984	Huvans lås
1264/84	Alexander Schleicher GmbH & Co	15.8.1984	Guider för bogserkopplingens utlösningsslinor
1265/84	()	12.9.1984	Brandsläckarens ställning
1267/84	Robinson Helicopter Company	8.10.1984	Kontroll av huvudrotorväxeln
1268/84	Lycoming Engines	8.10.1984	Kontroll av vevaxeln
1269/84	MD Helicopters, Inc	17.2.1986	Modifiering av stjärtrotorbladen
1270/84	SN Centrair	18.10.1984	Kontroll av sidorodrets gångjärn
1271/84	True Flight Holdings LLC	23.9.1985	Kontroll och modifiering av skevrodren
1272/84	Textron Aviation Inc. (Cessna)	2.11.1984	Modifiering av nosstället
1273/84	Twin Commander Aircraft Corporation	13.11.1984	Kontroll av motorens dämpare
1275/85	Continental Motors, Inc.	8.1.1985	Utbyte av oljans uppsamlingstank
1276/85	()	18.12.1985	Irvin EB-73
1277/85	()	17.1.1985	Infästning av skaftfickan
1278/85	()	17.1.1985	Kontroll av metallkoner
1279/85	()	13.4.1985	Räddnings- och reservskärmens utlösningsskaft
1281/85	()	17.11.1985	Warp III. Utlösningssvarens skyddsror
1282/85	()	17.1.1985	Scanpara. Säkring av tvångsutlösningssystem
1283/85	Hawker Beechcraft Corporation	6.2.1985	Kontroll av fönster
1284/85	AgustaWestland S.p.A	12.2.1985	Tätningen i motorens inluftsöppning
1285/85	()	14.3.1985	Filtrarna för motorens insugluft
1286/85	Scheibe Aircraft GmbH	12.2.1985	Kontroll av vingarnas huvudinfästning
1287/85	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1985	Kontroll av höjdstabilisatorns främre balk
1288/85	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1985	Kontroll av höjdstabilisatorns bakkant
1289/85	Pilatus Aircraft Ltd.	13.2.1985	Kontroll av sidostabilisatorn
1290/85	SN Centrair	14.2.1985	Guider för bogserkopplingens utlösningsslinor
1291/85	Piper Aircraft, Inc.	26.11.1997	Montering av skylt i förarkabinen
1293/85	Embraer	3.6.1985	Kontroll av höjdrodrets drivstång
1294/85	Allstar PZL Glider Sp.	22.2.1985	Installation av spärr i trimsystemet
1296/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.3.1985	Kontroll och modifiering av bränslekranen
1297/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	11.3.1985	Kontroll av motorreglagen
1303/85	Korff + Co. KG	3.4.1985	Kontroller och modifiering av motorsegelflygplan
1304/85	SOCATA	22.4.1985	Spelet i trimsystemet
1305/85	Bell Helicopter Textron	3.5.1985	Nödflottörernas skyltar
1306/85	Piper Aircraft, Inc.	3.5.1986	Montering av dräneringsventiler
1307/85	Continental Motors, Inc.	20.5.1985	Kontroll av cylindrar och ventiler
1308/85	()	2.7.1985	T.S.E Chaser-tandemfallschärmar
1309/85	Korff + Co. KG	24.6.1985	Förbättring av stallegenskaper
1310/85	Bell Helicopter Textron	24.6.1985	Kassering av stjärtrotor
1311/85	McCauley Propeller Systems	24.6.1985	Modifiering av propellernaven
1312/85	Bell Helicopter Textron	24.6.1985	Kontroll av huvudrotorbladen
1313/85	Piper Aircraft, Inc.	24.6.1985	Kontroll av landställ
1314/85	B-N Group Ltd.	24.6.1985	Kontroll av huvudlandställets saxlänkar
1315/85	B-N Group Ltd.	24.6.1985	Kontroll av höjdstabilisatorn

1316/85	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	27.6.1985	Kontroll av flygbromsarna
1317/85	Grob Aircraft AG	4.7.1985	Kontroll av huvudlandställ
1318/85	Continental Motors, Inc.	4.7.1985	Kontroll av bränslepumpen
1319/85	SOCATA	4.7.1985	Utbyte av balansvikt
1320/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.7.1985	Kontroll av insugluftdosan
1321/85	Piper Aircraft, Inc.	4.7.1985	Modifiering av styrsystemet
1322/85	VulcanAir S.p.A	9.3.1987	Kontroll av vingens framkant
1324/85	AgustaWestland S.p.A	22.7.1985	Montering av oljeröret
1325/85	AgustaWestland S.p.A	22.7.1985	Montering av sprintar i manöveranläggning
1326/85	Grob Aircraft AG	5.8.1985	Ändringar i flyghandboken
1327/85	Scheibe Aircraft GmbH	5.8.1985	Kontroll och utbyte av bultar
1328/85	SOCATA	5.8.1985	Kontroll av batterikåpan
1333/85	AgustaWestland S.p.A	30.8.1985	Huvudrotorbladens fästmuttrar
1334/85	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.9.1985	Kontroll av vingens bakre balk
1338/85	()	1.11.1988	Kontroll av bränslerören
1341/85	Grob Aircraft AG	6.11.1985	Fartbegränsning
1342/85	()	19.11.1985	Marvel-Schebler. Förgasarens flottör
1344/85	True Flight Holdings LLC	19.11.1985	Säkerhetsbältenas infästningar
1345/85	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	19.11.1985	Flygbromsarnas manöverarm
1346/85	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	19.11.1985	Höjdstabilisatorns bakre beslag
1347/85	()	21.11.1985	Collins. Kontroll av flyginstrument
1348/85	()	0.1.1900	King. Modifiering av autopiloten
1349/85	VulcanAir S.p.A	3.12.1985	Kontroll av vingbalkarna
1350/85	Airbus Helicopters	0.1.1900	Kontroll av huvudrotoraxeln
1352/85	Hawker Beechcraft Corporation	3.12.1985	Kontroll av vingarnas fästbultar
1354/85	Viking Air Limited	16.12.1985	Kontroll av vingstöttorna
1355/85	Piper Aircraft, Inc.	16.12.1985	Kontroll av bränslekranarnas panel
1356/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	8.1.1986	Kontroll av höjdstabilisatorns främre balk
1357/86	()	17.1.1986	SST/Racer-fallskärmar
1358/86	()	29.1.1986	Swift-reservfallskärmar
1359/86	()	5.6.1986	Phantom-reservfallskärm
1360/86	()	5.6.1986	Reservskärmens utlösningsskaf
1361/86	()	24.1.1986	Skylark-huvudfallskärm
1362/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Kontroll av kompressorns infästning
1363/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Kontroll av turbinaxel och utbyte av O-ring
1364/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Kontroll av förbränningshusets hölje
1365/86	Rolls-Royce Corporation	12.2.1986	Kopplingsaxeln mellan kompressor och turbin
1366/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Kontroll av styrkolonnen
1367/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Kontroll av vingkonstruktioner
1368/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Kontroll av bränslerören
1369/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Kontroll av landstället
1370/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Kontroll av sidorodrets torsionsrör
1372/86	Hawker Beechcraft Corporation	12.2.1986	Kontroll av huvudlandställ
1373/86	Bell Helicopter Textron	26.2.1986	Kontroll av stjärtrotorbladen
1374/86	()	17.2.1986	Airborne. Utbyte av vakuumpump
1375/86	Embraer	1.9.1986	Huvudlandställets hjulaxlar
1376/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.3.1986	Kontroll av nosställanordningen
1377/86	()	24.3.1986	United Instruments. Kontroll och utbyte av höjdmätare
1378/86	Hartzell Propeller Inc.	2.10.1986	Kontroll av fästband
1379/86	Pilatus Aircraft Ltd.	7.4.1986	Kontroll/modifiering av trimaktuators fästbeslag
1380/86	McCauley Propeller Systems	7.4.1986	Kontroll av propellerbladen
1381/86	SAAB AB, Aeronautics	7.4.1986	Kontroll av den manuella bränslepumpen

1382/86	Lycoming Engines	22.4.1986	Kontroll av avgasventilerna
1383/86	Continental Motors, Inc.	7.12.1987	Kontroll av cylindrar
1385/86	B-N Group Ltd.	27.5.1986	Kontroll av höjdrodret och dess trimsystem
1386/86	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	9.6.1986	Begränsning av flyghastigheten
1387/86	Bell Helicopter Textron	24.8.1987	Kontroll av huvudrotorbladen
1388/86	VulcanAir S.p.A	16.6.1986	Kontroll av hjulbromsarnas oljerör
1389/86	Airbus Helicopters	1.8.1986	Huvudrotorbladens fästbalkar
1390/86	SAAB AB, Aeronautics	16.6.1986	Kontroll av höjdstabilisatorns främre infästning
1391/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.7.1986	Kontroll av fenans infästning
1393/86	Korff + Co. KG	5.8.1986	Kontroll av höjdstabilisatorns främre infästning
1394/86	DG Flugzeugbau GmbH	5.8.1986	Markering av vissa anordningar i kabinen
1395/86	SN Centrair	6.1.1987	Förbud att använda vattenballast
1396/86	Issoire Aviation	22.8.1986	Kontroll av bränslekranen
1397/86	Rolls-Royce Corporation	4.9.1986	Observering av oljekonsumtion/montering av separator
1399/86	SN Centrair	25.9.1986	Infästningen av styrsystemens hävarmar
1400/86	Piper Aircraft, Inc.	2.10.1986	Utbyte av amperemätare
1401/86	Piper Aircraft, Inc.	1.11.1996	Utbyte av slangar
1402/86	Alpha Aviation Concept Ltd.	8.10.1986	Kontroll av skevroderpedalerna
1404/86	Schweizer Aircraft	10.10.1986	Kontroll av stjärtrotorbladen
1405/86	Airbus Helicopters	8.2.1988	Flygbegränsning
1406/86	Airbus Helicopters	27.10.1986	Kontroll av helikoptern
1407/86	Airbus Helicopters	27.10.1986	Kontroll av hydraulsystemet
1408/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.10.1986	Bränsletankarnas dräneringsventiler
1409/86	Rolls-Royce Corporation	27.10.1986	Kontroll av mutterns åtdragningsmoment
1410/86	Hawker Beechcraft Corporation	2.4.1987	Modifiering av höjdrodrets trimsystem
1412/86	MD Helicopters, Inc	12.11.1986	Stjärtrotorns drivaxel
1413/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.11.1986	Kontroll av motorfundament
1414/86	AgustaWestland S.p.A	17.11.1986	Kontroll av oljeavkylarens fläkt
1415/86	Airbus Helicopters	1.12.1986	Kontroll av hydraulsystemet
1416/86	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.12.1986	Kontroll av avgasrör
1417/86	()	17.12.1986	Collins. Modifiering av flygnavigator
1418/86	Alexander Schleicher GmbH & Co	19.12.1986	Kontroll av sidoroderpedalernas fästbeslag
1419/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.1.1987	Ändring av flygplanets bruksanvisningar
1420/87	Twin Commander Aircraft Corporation	2.3.1988	Ändring av flygplanets bruksanvisningar
1421/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.2.1987	Säkring av fästen i motor- och propellerreglagen
1423/87	AgustaWestland S.p.A	19.1.1987	Modifiering av bränslefiltret
1423/87	Bell Helicopter Textron	19.1.1987	Modifiering av bränslefiltret
1424/87	Grob Aircraft AG	19.1.1987	Modifieringar för undvikande av flutter
1425/87	Grob Aircraft AG	20.1.1987	Ändring av flyg- och underhållshandboken
1426/87	AgustaWestland S.p.A	20.1.1987	Kontroll av stjärtrotorn
1428/87	SOCATA	30.1.1987	Kontroll av höjdrodrets skjutstång
1430/87	()	12.2.1987	Pioneer-reservfallskärmar
1431/87	Hawker Beechcraft Corporation	16.2.1987	Kontroll av höjdrodrets infästning
1432/87	Hawker Beechcraft Corporation	26.3.1987	Infästning av höjdrodrets gångjärn
1433/87	DG Flugzeugbau GmbH	19.3.1987	Skevrodrens balansvikt
1434/87	Raytheon Aircraft Company	23.3.1987	Motorns bakre infästning
1435/87	()	21.4.1987	EON Corp. Utbyte av säkerhetsbältens lås
1436/87	Airbus Helicopters	21.4.1987	Infästning av huvudrotorväxeln
1437/87	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	23.4.1987	Installation av dämpare
1438/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.11.1987	Kontroll av avgaskompressor
1439/87	CPAC, Inc. (f.d. Rockwell)	29.4.1987	Modifiering av axelremmarnas infästning och av stolar

1442/87	Bell Helicopter Textron	26.5.1987	Utbyte av huvudrotormast
1443/87	de Havilland Support Ltd	2.6.1987	Säkring av styranordningarnas ändstycken
1444/87	Raytheon Aircraft Company	2.6.1987	Kontroll av höjdrodrets balansvikt
1445/87	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	2.6.1987	Kontroll av styrlinorna
1446/87	Korff + Co. KG	2.6.1987	Kontroll av svetsfogar
1449/87	()	9.6.1987	Mechanical Products. Eliminering av säkringar
1450/87	Airbus Helicopters	22.7.1987	Utbyte av skjutdörrarnas ledappar
1451/87	Embraer	22.7.1987	Ändring av flyghandboken
1454/87	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	30.7.1987	Förflyttning av bogserkopplingens skaft
1455/87	VulcanAir S.p.A	11.8.1987	Kontroll av motorfundamentets fästbeslag
1457/87	Korff + Co. KG	13.8.1987	Ändringar i tyngdpunktsläget
1458/87	Allstar PZL Glider Sp.	26.8.1987	Säkring av vingarnas montering
1459/87	Bell Helicopter Textron	26.8.1987	Kontroll av höjdstabilisatorn
1461/87	Airbus Helicopters	2.9.1987	Beräkning av flygantalet
1462/87	SOCATA	7.9.1987	Installation av bromsrör
1463/87	Alexander Schleicher GmbH & Co	24.9.1987	Förhindrande av oavsiktlig galoppering
1464/87	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.9.1987	Kontroll av skevrodrens tätningstejp
1465/87	Embraer	9.8.1991	Utbyte av trimakuatorernas fjäderpinnar
1466/87	SOCATA	13.4.1988	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste
1467/87	Robinson Helicopter Company	29.9.1987	Kontroll av huvudrotorbladens omställningsarmar
1468/87	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	1.10.1987	Utbyte av sidoroderarm
1469/87	Raytheon Aircraft Company	8.10.1987	Kontroll av batterikablar
1470/87	Aircraft Industries, a.s.	8.10.1987	Kontroll av vingens huvudbalk
1472/87	()	19.10.1987	Felanvändning av RW2-ringar
1473/87	()	19.10.1987	Bruk av buffertremmar med MS70101-säle
1474/87	Schempp-Hirth KG.	27.10.1987	Kontroll och utbyte av höjdrodrets vipparmar
1475/87	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.10.1987	Bränsletankarnas dräneringsventiler II
1477/87	Bell Helicopter Textron	11.11.1987	Utbyte av skivor i huvudrotornaven
1478/87	Bombardier Inc.	11.11.1987	Utbyte av beslagen på rodrens gångjärn
1480/87	()	11.11.1987	AM-SAFE. Kontroll av säkerhetsbältets spänne
1481/87	()	13.11.1987	Kontroll och modifiering av magnetkompass
1483/87	Schweizer Aircraft	1.12.1987	Kontroll av limningen av stjärtrotorns framkant
1484/87	Airbus Helicopters	9.12.1987	Gångtid för lagerbultarna
1485/87	AgustaWestland S.p.A	11.12.1987	Modifiering av nödflottörernas uppblåsningsventil
1486/87	()	11.12.1987	Pacific Scientific. Kontroll av höftbälte
1490/88	Bombardier Inc.	29.1.1988	Kontroll av höjdstabilisatorns beslag
1492/88	Raytheon Aircraft Company	29.1.1988	Markering av säkerhetskopplingar
1495/88	Pratt & Whitney Canada	25.4.1988	Kontroll av kompressorhöljet
1497/88	AgustaWestland S.p.A	11.2.1988	Kontrollstänger för stjärtrotorns bladvinklar
1497/88	Bell Helicopter Textron	11.2.1988	Kontrollstänger för stjärtrotorns bladvinklar
1499/88	Continental Motors, Inc.	19.2.1988	Utbyte av oljefilter
1500/88	Lycoming Engines	19.2.1988	Utbyte av förgasare
1501/88	Alexander Schleicher GmbH & Co	19.2.1988	Modifiering av segelflygplanet och handböckerna
1502/88	()	24.2.1988	Bronzavia-Air Eq. Utbyte av retur fjäder
1504/88	Twin Commander Aircraft Corporation	24.2.1988	Förminskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar
1505/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.2.1988	Förminskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar
1506/88	Piper Aircraft, Inc.	24.2.1988	Förminskning av bränsletankarnas påfyllningsöppningar
1507/88	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	2.3.1988	Kontroll av höjdrodrets skjutstång
1508/88	Hawker Beechcraft Corporation	14.3.1988	Kontroll av vingarnas fästmuttrar
1509/88	Piper Aircraft, Inc.	11.3.1988	Kontroll och modifiering av bagagedörren
1510/88	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG	15.3.1988	Kontroll av propellerbladen

1513/88	()	29.6.1988	National Parachute. Förstärkning av skärm
1514/88	()	29.6.1988	Tvångsutlösningsskärmarnas säkerhetsband
1515/88	()	13.4.1988	Räddnings- och reservskärmarnas utlösningssvajer
1516/88	Grob Aircraft AG	25.4.1988	Kontroll av höjdrodrets gångjärn
1517/88	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	25.4.1988	Kontroll av höjdrodrets vipparm
1519/88	DG Flugzeugbau GmbH	25.4.1988	Tyngdpunktsläget för tomt plan
1522/88	Raytheon Aircraft Company	25.4.1988	Huvudlandställets sidostöd
1523/88	Pratt & Whitney Canada	25.4.1988	Kompressornav
1524/88	CPAC, Inc. (f.d. Rockwell)	25.4.1988	Montering av sidostabilisator
1526/88	Airbus Helicopters	22.2.1988	Vibration i oljekylarens fläkt
1527/88	Bell Helicopter Textron	4.5.1988	Bränsleventilens elkoppling
1528/88	()	13.5.1988	Aerazur. Kontroll av utlösningssystemet
1529/88	Issoire Aviation	18.5.1988	Infästning av höjdrodrets gångjärn
1530/88	Raytheon Aircraft Company	20.6.1988	Kontroll av motorns brandsläckare
1531/88	Alexander Schleicher GmbH & Co	3.2.1989	Kontroll av vingbalken
1532/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.6.1988	Förbättring av bränsletankarnas ventilation
1534/88	()	20.6.1988	Kontroll av oljefilter Teho-Filter
1535/88	Schweizer Aircraft	23.6.1988	Utbyte av stjärtrotorns fjäderpacke
1536/88	Lycoming Engines	21.9.1988	Kontroll av ventilmekanismen m.m.
1537/88	Enstrom Helicopter Corporation	23.6.1988	Kontroll av höjdstabilisatorn
1538/88	de Havilland Support Ltd	7.7.1988	Kontroll och modifiering av styrsystemet
1540/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.7.1988	Bränslefilterets dräneringsventil
1541/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.7.1988	Kontroll av bränsletankar
1542/88	Schempp-Hirth KG.	20.7.1988	Kontroll av flygbromsarna
1543/88	Pratt & Whitney Canada	4.8.1988	Kontroll av fläktbladen
1544/88	VulcanAir S.p.A	6.9.1988	Modifiering eller utbyte av trimroder
1546/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	22.8.1988	Fästning av batterikabel
1547/88	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	13.9.1988	Kontroll och utbyte av vingens huvudtapp
1548/88	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	13.9.1988	Kontroll av svetsfogarna i styrsystemet
1549/88	Raytheon Aircraft Company	13.9.1988	Förstärkning av motorinfästningen
1550/88	Raytheon Aircraft Company	13.9.1988	Koppling av strömskenorna
1551/88	Raytheon Aircraft Company	13.9.1988	Landställdörrarnas gångjärnsbeslag
1552/88	Rolls-Royce Corporation	13.9.1988	Utbyte av bränsleregulator
1554/88	Embraer	8.7.1989	Kontroll av bränsleregulatorn
1555/88	Honeywell International	29.9.1988	Utbyte av turbinrotorns skiva
1557/88	Schweizer Aircraft	5.10.1988	Kontroll av beslag i stjärtbommen
1558/88	Piper Aircraft, Inc.	5.10.1988	Gångtidsbegränsning för vingdelar
1560/88	()	12.10.1988	Bronzavia. Inspektion av kontrollenheten
1561/88	Allstar PZL Glider Sp.	12.10.1988	Modifiering av bärhandtagets bult
1562/88	Allstar PZL Glider Sp.	12.10.1988	Kontroll av trimfjädern
1563/88	Embraer	29.5.1989	Modifiering av vingklaffarnas avbrytare
1564/88	Gyroflug Ingenieure GmbH	1.11.1988	Utbyte av oljeslangar
1567/88	Piper Aircraft, Inc.	28.8.1989	Kontroll av bränslesystemet
1568/88	Fairchild Aircraft	21.11.1988	Kontroll och utbyte av styrlinor
1570/88	Fairchild Aircraft	21.11.1988	Kontroll av området runt bromsvätskebehållare
1573/88	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.1.1988	Kontroll och utbyte av slangar
1574/88	()	29.11.1988	Chaser-säck/-selsystem
1575/88	()	1.12.1988	Invader-reservfallskärm
1576/88	Robinson Helicopter Company	27.2.1989	Kontroll av huvudrotornaven
1580/88	Airbus Helicopters	15.12.1988	Kontroll av stjärtrotoraxelns lager
1582/88	Embraer	15.12.1988	Kontroll av elkopplingar
1585/89	Raytheon Aircraft Company	26.1.1989	Modifiering av elkontaktens installation

1586/89	Bell Helicopter Textron	26.1.1989	Kontroll av detalj i stjärtrotornaven
1586/89	AgustaWestland S.p.A	26.1.1989	Kontroll av detalj i stjärtrotornaven
1588/89	B-N Group Ltd.	27.1.1989	Höjdrodrets massbalans
1589/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.1.1989	Kontroll av magnetapparater
1591/89	Airbus Helicopters	27.1.1989	Kontroll av stjärtrotorväxelns stöd
1592/89	Airbus Helicopters	27.1.1989	Kontroll av servokontrollens bultar
1595/89	Bell Helicopter Textron	10.11.1989	Gångtid för rotormasten och navdetalj
1596/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.2.1989	Förhindrande av störningar i bränsletillförsel I
1597/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.2.1989	Förhindrande av störningar i bränsletillförsel II
1600/89	()	2.3.1989	BFGoodrich. Kontroll av räddningsflotte
1602/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.3.1989	Kontroll, smörjning, modifiering av vingklaffens skruv
1603/89	Raytheon Aircraft Company	9.3.1989	Kontroll av nosstället
1604/89	()	21.3.1989	Facet. Kontroll av förgasare
1605/89	()	16.3.1989	Rapid Link/Sunshine Factory
1607/89	Hawker Beechcraft Corporation	18.4.1989	Kontroll och utbyte av höjdroderbeslag
1608/89	()	13.12.1989	Switlik. Påfyllningsanordning för livvästar
1610/89	Issoire Aviation	18.4.1989	Kontroll av bromscylindrar
1612/89	Gyroflug Ingenieure GmbH	19.4.1989	Utbyte av bränslesystemets kopplingar
1613/89	Diamond Aircraft Industries GmbH	19.4.1989	Kontroll av vingarnas huvudbultar
1614/89	DG Flugzeugbau GmbH	19.4.1989	Kontroll av flygbromsarnas låsning
1615/89	AgustaWestland S.p.A	8.5.1989	Kontroll av huvudrotorväxeln
1616/89	Honeywell International	13.11.1989	Kontroll av oljan och oljepumpen
1617/89	SAAB AB, Aeronautics	19.5.1989	Sprick- och korrosionskontroll
1622/89	()	4.7.1989	Davis Aircraft. Kontroll av säkerhetsbälten
1624/89	MD Helicopters, Inc	21.7.1989	Kontroll av stjärtrotorn
1626/89	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	21.7.1991	Modifiering av flygbromsarna
1627/89	Lycoming Engines	21.7.1989	Utbyte av bränslebesprutningsservon
1629/89	Bell Helicopter Textron	20.9.1989	Kontroll av slangar
1632/89	Embraer	7.8.1989	Kontroll av styrlinorna
1633/89	Embraer	2.8.1989	Höjdstabilisatorns främre infästning
1635/89	Bombardier Inc.	7.8.1989	Bromsskärmens snodd
1637/89	Alexander Schleicher GmbH & Co	17.8.1989	Kontroll av bränsletank
1638/89	Raytheon Aircraft Company	29.8.1989	Reparation av uppvärmningsugnen
1639/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.8.1989	Utbyte av bränslemätarens givare
1640/89	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.8.1989	Kontroll av värmeväxlare
1641/89	Hamilton Sundstrand Corporation	11.9.1989	Kontroll av bladen
1642/89	Lycoming Engines	20.9.1989	Kontroll av ventilens vippstång
1643/89	Alexander Schleicher GmbH & Co	26.1.1990	Kontroll av höjdrodrets limmade fogar
1644/89	MD Helicopters, Inc	28.9.1989	Kontroll av huvudrotorväxeln
1645/89	MD Helicopters, Inc	26.1.1990	Kontroller vid stjärtbommen
1646/89	MD Helicopters, Inc	16.11.1989	Huvudrotorns strap-pack
1648/89	Embraer	4.10.1989	Kontroll av landställsystemets elledningar
1649/89	True Flight Holdings LLC	6.11.1989	Kontroll av bränslesystemet
1651/89	()	6.11.1989	Huvudströmbrytare för radio- och radionavigationsapparat
1652/89	American Champion Aircraft Corp.	19.10.1989	Kontroll av stol
1653/89	Schweizer Aircraft	19.4.1991	Stjärtrotorbladens framkantsskydd
1654/89	DG Flugzeugbau GmbH	19.10.1989	Kontroll av höjdrodrets huvudbeslag
1655/89	AgustaWestland S.p.A	4.12.1989	Kontroll av huvudrotorbladen
1656/89	Bell Helicopter Textron	2.11.1989	Kontroll av höjdstabilisatorn
1657/89	Bell Helicopter Textron	2.11.1989	Kontroll av stjärtrotornaven
1658/89	Airbus Helicopters	6.11.1989	Gångtidsbegränsning för huvudrotorbladen

1659/89	Eichelsdörfer GmbH	6.11.1989	Kontroll av sidorodrets montering
1661/89	Solar Wings	10.11.1989	Begränsning av lutningsvinkeln
1663/89	Hawker Beechcraft Corporation	16.11.1989	Kontroll av skevningsroder
1666/89	Bell Helicopter Textron	8.12.1989	Laddningssystemets varningslampa
1668/89	MD Helicopters, Inc	13.12.1989	Kontroll av styrsystemets rör
1669/89	Hawker Beechcraft Corporation	14.12.1989	Ändstycken till skevningsrodrens stänger
1670/89	Eichelsdörfer GmbH	28.12.1989	Kontroll av sidorodret
1674/90	Enstrom Helicopter Corporation	26.1.1990	Kontroll av stjärtrotorns växellåda
1676/90	Hawker Beechcraft Corporation	26.1.1990	Kontroll av vingbalkarna
1677/90	McCauley Propeller Systems	26.1.1990	Kontroll och reparation av fixpropeller
1678/90	B-N Group Ltd.	26.1.1990	Utbyte av spänningsgivare
1679/90	Viking Air Limited	26.1.1990	Modifiering av styrsystemets låsning
1680/90	Pratt & Whitney Canada	26.1.1990	Modifiering av växellådan för hjälppaggregat
1681/90	Scheibe Aircraft GmbH	26.1.1990	Tidsbegränsning för bränslekran
1682/90	Bell Helicopter Textron	26.1.1990	Utbyte av stjärtrotorlager
1683/90	MD Helicopters, Inc	26.1.1990	Utbyte av koppling
1685/90	Piper Aircraft, Inc.	9.2.1990	Kontroll av vingbalkarna
1686/90	Bell Helicopter Textron	15.2.1990	Kontroll av stjärtrotorns bladfästen
1688/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.2.1990	Kontroll av huvudlandställ
1690/90	()	7.5.1990	Honeywell. Modifiering av gyroinstrument
1691/90	Honeywell International	23.2.1990	Utbyte av rotorskiva i turbinen II
1692/90	Fairchild Aircraft	5.3.1990	Avlägsnande av diod ur elsystemet
1693/90	B-N Group Ltd.	7.3.1990	Korrosionsinspektion av flygplanskroppen
1694/90	Lycoming Engines	11.9.1991	Infästning av propellerregulatorns oljerör
1695/90	CPAC, Inc. (f.d. Rockwell)	16.3.1990	Kontroll av vingens främre balk
1696/90	Hawker Beechcraft Corporation	16.3.1990	Kontroll av vingarna
1697/90	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	7.5.1990	Utbyte av bultar
1698/90	Fairchild Aircraft	7.5.1990	Förhindrande av upphakning av landställsluckan
1699/90	Airbus Helicopters	7.5.1990	Utbyte av bränslerör
1700/90	Hawker Beechcraft Corporation	15.5.1990	Kontroll av vingbalkarna
1701/90	Schweizer Aircraft	16.5.1990	Kontroll av installation av styrstång
1702/90	Schweizer Aircraft	16.5.1990	Kontroll och utbyte av gasvajer
1704/90	Viking Air Limited	22.5.1990	Kontroll av höjdrodrets skjutstång
1705/90	Hawker Beechcraft Corporation	23.5.1990	Kontroll av dräneringssystemet
1707/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	28.5.1990	Reparation av luftkonditioneringssystem
1709/90	de Havilland Support Ltd	16.8.1996	Kontroll av styrspakens handtag
1711/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.6.1990	Kontroll av nosställets lagertappar
1713/90	Eichelsdörfer GmbH	18.6.1990	Vägning av sidorodret
1714/90	Eichelsdörfer GmbH	18.6.1990	Ändring av flyghandbok och underhållshandbok
1716/90	SAAB AB, Aeronautics	31.7.1990	Kontroll av bränsletankens matningsrör
1717/90	Bell Helicopter Textron	31.7.1990	Kontroll av stjärtrotorbladen
1719/90	Raytheon Aircraft Company	31.7.1990	Kontroll av belysning
1720/90	MD Helicopters, Inc	31.7.1990	Kontroll av stjärtrotorns lager
1723/90	Hawker Beechcraft Corporation	31.7.1990	Utbyte av vingens fästbultar och -muttrar
1725/90	Fairchild Aircraft	31.7.1990	Förstärkning av kabinruta
1726/90	Raytheon Aircraft Company	31.7.1990	Kontroll av huvudlandställets mutter
1727/90	()	31.7.1990	Gilcouss. Kontroll av bränslepump
1729/90	Continental Motors, Inc.	10.8.1990	Inspektion av oljepump
1730/90	Hawker Beechcraft Corporation	10.8.1990	Kontroll av vingpaneler
1731/90	Hiller Aviation	10.8.1990	Kontroll av stjärtrotorbladen
1732/90	AgustaWestland S.p.A	19.4.1991	Kontroll av huvudrotorbladen
1734/90	Raytheon Aircraft Company	20.8.1990	Kontroll av jordningsledning

1735/90	Hawker Beechcraft Corporation	20.8.1990	Kontroll och utbyte av fenan
1736/90	Bell Helicopter Textron	20.8.1990	Kontroll av styrsystemets bultar
1739/90	Enstrom Helicopter Corporation	4.9.1990	Kontroll och utbyte av stjärtrotoraxelns koppling
1740/90	Enstrom Helicopter Corporation	4.9.1990	Kontroll och smörjning av stjärtrotoraxelns koppling
1742/90	Robinson Helicopter Company	5.9.1990	Infästning av inluftshusets lock
1747/90	SOCATA	24.9.1990	Kontroll av oljekylare
1749/90	Piper Aircraft, Inc.	4.10.1990	Modifikation av huvudlandstället
1750/90	MD Helicopters, Inc	4.10.1990	Modifikation och kontroll av koppling
1752/90	Raytheon Aircraft Company	9.10.1990	Kontroll av noshjulmutterns åtdragningsmoment
1757/90	Allstar PZL Glider Sp.	11.10.1990	Utbyte av höjdstabilisatorns sprint
1760/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	15.10.1990	Inspektion av axelremmarnas infästning
1762/90	Bell Helicopter Textron	19.10.1990	Kontroll av stjärtrotorbladen IV
1767/90	MD Helicopters, Inc	5.11.1990	Kontroll av huvudrotoraxeln
1768/90	Fairchild Aircraft	5.11.1990	Kontroll av flygplanet
1769/90	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.11.1990	Ventilering av bränsletank
1771/90	Airbus Helicopters	8.1.1992	Kontroll av batteriets temperaturgivare
1773/90	Grob Aircraft AG	30.11.1990	Kontroll av tappsiva
1774/90	Raytheon Aircraft Company	12.12.1990	Installation av skydd på reservinvertern
1775/90	Fairchild Aircraft	12.12.1990	Kontroll av stötstång på sidorodertrimmen
1776/90	Bell Helicopter Textron	19.4.1991	Installation av restriktorer i flottörerna
1778/90	AgustaWestland S.p.A	17.12.1990	Kontroll av fästet i frihjulshuset
1779/90	AgustaWestland S.p.A	17.12.1990	Installation av stjärtrotorns manöverstång
1779/90	Bell Helicopter Textron	17.12.1990	Installation av stjärtrotorns manöverstång
1780/90	Issoire Aviation	27.12.1990	Kontroll av motorfundament
1783/90	MD Helicopters, Inc	27.12.1990	Kontroll av bultarna till huvudrotorväxeln
1785/91	()	14.1.1991	Modifikation av brandsläckare
1787/91	Alexander Schleicher GmbH & Co	16.1.1991	Reparation av höjdrodrets automatkoppling
1788/91	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	28.1.1991	Kontroll och utbyte av vingens huvudtapp II
1789/91	SOCATA	21.2.1991	Kontroll av förgasarens inlufts dosa
1790/91	SOCATA	21.2.1991	Infästningen av höjdrodrets balansvikt
1793/91	VulcanAir S.p.A	19.4.1991	Kontroll av värmeväxlare
1801/91	Lycoming Engines	25.4.1991	Kontroll av bränslepump
1802/91	MD Helicopters, Inc	25.4.1991	Kontroll av stjärtrotorbladen
1803/91	Schweizer Aircraft	3.5.1991	Kontroll av stjärtbommens centralfäste
1804/91	Viking Air Limited	8.5.1991	Kontroll av fästpunkter i strukturen
1805/91	Eichelsdörfer GmbH	8.5.1991	Kontroll och utbyte av holkar i vingarnas huvudbultar
1806/91	SN Centrair	10.5.1991	Kontroll av pedalernas fogar
1807/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Kontroll av kroppspant
1809/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Vingarnas infästning
1810/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Kontroll av höjdrodrets rotpant
1811/91	Viking Air Limited	10.5.1991	Korrosionskontroll av vingarna
1813/91	American Champion Aircraft Corp.	10.5.1991	Kontroll av övre vingstöttans beslag
1814/91	AgustaWestland S.p.A	24.5.1991	Kontroll och utbyte av huvudrotorväxelns fästen
1815/91	Raytheon Aircraft Company	15.5.1991	Utbyte av instrumentbelysningens avbländare
1817/91	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	15.5.1991	Kontroll av avisningssystem
1818/91	()	27.5.1991	Kontroll av motorns luftfilter
1824/91	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	16.7.1991	Kontroll av infästningen av höjdrodrets gångjärn
1826/91	Airbus Helicopters	22.7.1991	Kontrollstänger för stjärtrotorns bladvinklar
1828/91	B-N Group Ltd.	18.7.1991	Skydd av avbrytare
1830/91	AgustaWestland S.p.A	18.7.1991	Utbyte av stjärtrotorns drivaxel
1831/91	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	18.7.1991	Modifiering av autopilot
1832/91	Pratt & Whitney Canada	18.7.1991	Kontroll av motorn

1833/91	SN Centrair	18.7.1991	Färgen på flygbromsarnas handtag
1834/91	Hawker Beechcraft Corporation	18.7.1991	Kontroll av förarkabinens fönster
1836/91	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	22.7.1991	Kontroll av bränsletankarnas ventilation
1838/91	VulcanAir S.p.A	6.8.1991	Förstärkning av höjdstabilatorn
1839/91	SOCATA	6.8.1991	Modifiering av autopilotens avbrytare
1842/91	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	9.8.1991	Kontroll av huvtapparna
1845/91	Textron Aviation Inc. (Cessna)	2.9.1992	Kontroll och utbyte av noshjulsgaffel
1846/91	McCauley Propeller Systems	29.8.1991	Kontroll och modifiering av naven
1848/91	Pratt & Whitney Canada	19.8.1991	Modifiering av motorn
1849/91	Viking Air Limited	19.8.1991	Kontroll av motorfundamentets balk
1851/91	Viking Air Limited	21.8.1991	Skydd av vingstöttorna
1853/91	()	21.8.1991	EROS. Kontroll av syrgasmasker
1855/91	Hawker Beechcraft Corporation	22.8.1991	Kontroll av motorfundament
1857/91	Viking Air Limited	3.9.1991	Vingklaffsystemets manöverstänger
1862/91	Hawker Beechcraft Corporation	21.5.1992	Motorhuvornas inspektionsluckor
1865/91	Viking Air Limited	19.11.1992	Styrsystemets manöverstänger
1869/91	Continental Motors, Inc.	26.9.1991	Utbyte av oljefilter
1870/91	Alexander Schleicher GmbH & Co	18.10.1991	Modifieringar av motorsegelflygplanet
1871/91	()	18.10.1991	EROS. Kontroll av syrgasmask
1872/91	Hawker Beechcraft Corporation	18.10.1991	Infästningen av friskluftfläktens hölje
1873/91	Pratt & Whitney Canada	26.3.1992	Modifikation av bränsleavstängningssystem
1875/91	Airbus Helicopters	22.11.1991	Swashplate-lager för huvudrotor
1877/91	Hawker Beechcraft Corporation	25.11.1991	Instrumentens vakuumanläggning
1879/91	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.11.1991	Kontroll av elledningar och bränslerör
1880/91	Bell Helicopter Textron	11.11.1991	Kontroll av lastkrokens utlösningssvajer
1881/91	Piper Aircraft, Inc.	11.11.1991	Kontroll av skevroderbalkarna
1882/91	Piper Aircraft, Inc.	7.11.1991	Kontroll av landställsanläggningen
1883/91	Piper Aircraft, Inc.	7.11.1991	Kontroll av fenans infästning
1887/91	Lycoming Engines	16.8.1996	Kontroll och modifiering av avgassystem
1890/91	Bell Helicopter Textron	19.5.1995	Utbyte av bränslekransens avbrytare
1893/91	Hawker Beechcraft Corporation	22.11.1991	Identifiering av höjdrodertrimmens aktuatorer
1894/91	Cameron Balloons Ltd.	22.11.1991	Kontroll av höljet
1896/92	Fairchild Aircraft	6.10.1992	Modifiering av motorreglagens begränsningsarmar
1898/92	SOCATA	8.1.1992	Kontroll av bränsletankar
1905/92	Bell Helicopter Textron	13.1.1992	Kontroll av huvudrotorns bladgafflar
1906/92	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.11.1992	Modifiering av sidorodrets trimaktuator
1907/92	Continental Motors, Inc.	21.2.1992	Fästning av axlarna till ventilernas vippor
1909/92	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	16.1.1992	Kontroll av skevrodrens automatkoppling
1910/92	Alexander Schleicher GmbH & Co	16.1.1992	Kontroll av flygbromsarna
1912/92	Honeywell International	14.4.1993	Utbyte av bränslerör
1913/92	SOCATA	4.2.1992	Kontroll av höjdstabilisatorns balk
1915/92	()	19.6.2008	Reservfallskärmar med runda kalotter
1916/92	Viking Air Limited	14.2.1992	Infästningen av höjdstabilisatorn
1919/92	Viking Air Limited	21.2.1992	Höjdstabilisatorns gångjärnsbeslag
1921/92	de Havilland Support Ltd	28.2.1992	Kontroll av kroppspant
1924/92	VulcanAir S.p.A	11.3.1992	Kontroll av styrlinorna
1926/92	()	10.6.1992	Kontroll av flyghandbok
1927/92	Alpha Aviation Concept Ltd.	11.3.1992	Kontroll av nosstället
1929/92	Robinson Helicopter Company	24.3.1992	Utbyte av bultar
1930/92	Hawker Beechcraft Corporation	26.3.1992	Kontroll av motorens stödelement
1931/92	Hawker Beechcraft Corporation	31.3.1992	Modifiering av autopilot och flygstyrsystem
1932/92	Raytheon Aircraft Company	8.10.1992	Installation av bränsleventileringsrör

1935/92	Bell Helicopter Textron	1.4.1992	Huvudrotorväxelns planethjul
1936/92	AgustaWestland S.p.A	1.4.1992	Modifiering av huvudrotorväxeln
1937/92	()	1.9.1992	Aerazur. Flytvästarnas förvaringspåsar
1938/92	AgustaWestland S.p.A	4.5.1992	Huvudrotornavens gångtidsbegränsning
1941/92	Piper Aircraft, Inc.	11.5.1992	Kontroll och modifiering av sidorodersystemet
1946/92	Viking Air Limited	20.5.1992	Kontroll av styrsystemet
1947/92	VulcanAir S.p.A	26.5.1992	Höjdstabilisatorns torsionsrör
1952/92	AgustaWestland S.p.A	30.6.1992	Kontroll av huvudrotorbladen II
1953/92	Bell Helicopter Textron	30.6.1992	Kontroll av fenans infästning
1954/92	Piper Aircraft, Inc.	1.7.1992	Utbyte av stabilisatorernas nitar
1957/92	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1992	Kontroll av bränslesystemet
1958/92	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1992	Kontroll av nosställsbult
1959/92	Piper Aircraft, Inc.	13.7.1992	Kontroll av trimlinans rör
1961/92	Schempp-Hirth KG.	17.7.1992	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste
1962/92	()	1.9.1992	EROS. Installering av syrgasmaskens radiokabel
1963/92	()	28.6.1995	Fäste av remmen till reservfallskärmens automatiska utlösning
1965/92	Continental Motors, Inc.	4.11.1992	Inspektion av vevhuset
1967/92	Bell Helicopter Textron	28.9.1992	Kontroll av fenans infästning
1969/92	Bell Helicopter Textron	28.9.1992	Utbyte av drivaxelns packning
1970/92	Bell Helicopter Textron	25.2.1993	Stjärtrotorväxelns oljemängdsindikator
1972/92	Hawker Beechcraft Corporation	28.9.1992	Kontroll av motorens infästning
1973/92	Hawker Beechcraft Corporation	27.12.1993	Kontroll av sidorodret
1974/92	Hawker Beechcraft Corporation	6.10.1992	Kontroll av tätning av fördjupningen för dörrens gångjärn
1975/92	Textron Aviation Inc. (Cessna)	6.10.1992	Förstärkning av passagerarsäten
1976/92	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1992	Märkning av vacuumtryckinstrument
1977/92	Piper Aircraft, Inc.	6.10.1992	Modifiering av flygstyrsystemet
1979/92	Pratt & Whitney Canada	13.11.1992	Demontering av luftfilter
1980/92	Lycoming Engines	6.10.1992	Utbyte av kolvbultar
1981/92	Airbus Helicopters	14.4.1993	Huvudrotorns bladomställningsmekanism
1982/92	Airbus Helicopters	6.10.1992	Nödradiosändarens antenn
1984/92	Honeywell International	13.10.1992	Kassering av turbinrotor
1985/92	SOCATA	18.11.1992	Bränsletankarnas ventilationsrör
1990/92	SOCATA	8.10.1992	Kontroll av höjdstabilisatorn
1994/92	Bombardier Inc.	4.11.1992	Modifikationer i förarkabinen
1999/92	MT-Propeller Entwicklung GmbH	10.11.1992	Ändring av nödsituationsföreskrifter
2001/92	Grob Aircraft AG	17.11.1992	Kontroll av dräneringshål
2002/92	SOCATA	27.4.1993	Bränsletankarnas ventilationsrör II
2003/92	Aviostar (f.d. Rhein Flugzeugbau)	26.11.1992	Kontroll av flygbromsarnas bultar
2005/92	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	27.11.1992	Kontroll av flygbromsarnas stoppare
2009/92	Honeywell International	4.12.1992	Utbyte av turbinrotorns skiva
2011/92	Grob Aircraft AG	4.12.1992	Tätning i bränslesystemets brandkran
2012/92	Grob Aircraft AG	4.12.1992	Kontroll av avgassystemet
2013/92	Honeywell International	27.3.1996	Kontroll av fläktens skiva
2015/92	Honeywell International	28.12.1992	Utbyte av tredje stegets stator
2016/92	Honeywell International	20.9.1993	Propellerregulatorns tätning
2020/93	Piper Aircraft, Inc.	18.1.1993	Märkning av skevroderlinorna
2023/93	AgustaWestland S.p.A	21.1.1993	Utbyte av bultar i huvudrotorväxeln
2024/93	AgustaWestland S.p.A	21.1.1993	Eliminering av korkplugg i huvudrotorväxeln
2027/93	SAAB AB, Aeronautics	19.1.1994	Utbyte av bultar och kontroll av sprickor
2031/93	Bell Helicopter Textron	25.2.1993	Fästbeslagen för stjärtrotoraxelns lager
2033/93	SOCATA	25.2.1993	Kontroll av landställets länkar

2034/93	SOCATA	25.2.1993	Kontroll av brandskott
2036/93	SOCATA	1.3.1993	Kontroll av brandskottets förstärkningar
2037/93	Schempp-Hirth KG.	1.3.1993	Kontroll av höjdroderanläggningen och byte av stång
2039/93	Allstar PZL Glider Sp.	12.3.1993	Ändring av flyghandboken
2042/93	Airbus Helicopters	12.3.1993	Kontroll av huvudrotorns mast
2043/93	Honeywell International	12.3.1993	Utbyte av turbinstator
2044/93	()	16.8.1993	Kontroll av bränslepumpar
2045/93	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	14.4.1993	Utbyte av flygbromsarnas vipparm
2048/93	()	14.4.1993	Rockwell International. Modifiering av transpondern
2049/93	AgustaWestland S.p.A	14.4.1993	Kontroll av stjärtrotorbladen
2054/93	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.4.1993	Modifiering av reverserna
2056/93	Fairchild Aircraft	11.5.1993	Kontroll och modifiering av höjdstabilisatorns balk
2057/93	()	11.5.1993	ACS & Gerdes. Kontroll och modifiering av magnetströmbrytare
2058/93	Piper Aircraft, Inc.	11.5.1993	Utbyte av bränsleslangar
2059/93	Piper Aircraft, Inc.	11.5.1993	Kontroll av motorfundament
2060/93	Continental Motors, Inc.	3.6.1993	Kontroll av ventiler
2061/93	Continental Motors, Inc.	3.6.1993	Kontroll av vevstakarna
2063/93	de Havilland Support Ltd	18.6.1993	Kontroll av landstället
2066/93	Fairchild Aircraft	18.6.1993	Ändring av flyghandboken
2067/93	Schweizer Aircraft	18.6.1993	Kontroller i motorutrymmet
2075/93	Bell Helicopter Textron	13.7.1993	Utbyte av varningsskylt
2078/93	Enstrom Helicopter Corporation	4.8.1993	Kontroll av huvudrotoraxeln
2079/93	Continental Motors, Inc.	16.8.1993	Kontroll av oljerör
2080/93	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.8.1993	Utbyte av slang
2081/93	MD Helicopters, Inc	16.8.1993	Ändring av flyganvisningar
2083/93	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	16.8.1993	Kontroll av höjdrodrets infästning
2086/93	Fairchild Aircraft	27.8.1993	Infästningen av höjdstabilisatorn
2089/93	Airbus Helicopters	27.8.1993	Upptäcktsanläggning för motorbrand
2090/93	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	20.9.1993	Kontroll av landställsmekanismen
2093/93	SOCATA	20.9.1993	Kontroll av nosstället
2094/93	Hawker Beechcraft Corporation	1.10.1993	Kontroll av bränsletank
2095/93	Continental Motors, Inc.	1.10.1993	Kontroll av bränslepump
2096/93	Piper Aircraft, Inc.	22.10.1993	Fästbulten för vingklaffarnas drivvajer
2098/93	Alexander Schleicher GmbH & Co	26.10.1993	Kontroll av höjdrodrets skjutstång
2100/93	B-N Group Ltd.	26.10.1993	Kontroll av nosställets styrsystem
2101/93	SOCATA	8.11.1993	Kontroll av säkerhetsbältenas infästning
2102/93	Piper Aircraft, Inc.	26.6.1995	Kontroll av vingarnas infästning
2104/93	Schweizer Aircraft	8.11.1993	Märkning av instrument och kontroll av axel
2105/93	()	8.11.1993	Precision Airmotive. Utbyte av förgasarens flottör
2106/93	Viking Air Limited	8.11.1993	Kontroll och utbyte av nitar
2107/93	AgustaWestland S.p.A	8.11.1993	Åtdragningen av hydraulaktuatorernas fästbultar
2108/93	AgustaWestland S.p.A	8.11.1993	Nödfloatorernas skydd
2109/93	Continental Motors, Inc.	10.11.1993	Kontroll av förgasarens luftkåpa
2110/93	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	23.11.1993	Kontroll av bränslerören
2112/93	Schweizer Aircraft	8.12.1993	Kontroll av stjärtbommens beslag
2113/93	MD Helicopters, Inc	8.12.1993	Nödventilen för bränslets ventilationsrör
2114/93	Alexander Schleicher GmbH & Co	8.12.1993	Kontroll av kroppspanten
2115/93	Enstrom Helicopter Corporation	8.12.1993	Kontroll av trimsystemet
2116/93	Piper Aircraft, Inc.	24.2.1994	Kontroll av höjdrodrets styranläggning
2117/93	Diamond Aircraft Industries GmbH	29.12.1993	Avgasanläggningen
2118/93	Diamond Aircraft Industries GmbH	29.12.1993	Flygbromsanläggningen

2119/93	BRP-Powertrain GmbH & Co. KG	27.12.1993	Modifikation av magnetapparat
2120/93	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	29.12.1993	Kontroll av trimvikternas hållare
2121/93	Airbus Helicopters	29.12.1993	Kontroll av skjutfönster
2123/94	Piper Aircraft, Inc.	1.8.1997	Förstärkningsbeslag i landställets aktuator
2125/94	Piper Aircraft, Inc.	19.1.1994	Kontroll av kylflödesledarplåtstättning
2126/94	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.1.1994	Utbyte av reostat
2128/94	Rolls-Royce Corporation	2.2.1994	Utbyte av drivaxelns fästbultar
2130/94	VulcanAir S.p.A	3.2.1994	Kontroll av bränslekranen
2131/94	Grob Aircraft AG	3.2.1994	Kontroll av huvudlandställ
2132/94	de Havilland Support Ltd	15.2.1994	Kontroll av höjdstabilisatorns stöttor
2134/94	VulcanAir S.p.A	15.2.1994	Modifiering av motorns alternativluftintag
2135/94	VulcanAir S.p.A	15.2.1994	Slangarna till motorns oljekylare
2136/94	VulcanAir S.p.A	15.2.1994	Kontroll av styrtornas muffar
2137/94	Airbus Helicopters	25.4.1994	Kontroll av stjärtrotorbladen
2139/94	()	1.8.1995	Continental. Utbyte av magnetapparatens tändspole och rotor
2141/94	()	27.4.1994	Kondensator i Continental/Bendix-magnetapparat
2148/94	SOCATA	25.4.1994	Kontroll av rodrets balansvikt
2149/94	Hartzell Propeller Inc.	27.4.1994	Kontroll av propellernaven
2150/94	Continental Motors, Inc.	19.2.1996	Kontroll av vipparmens axel och buckla
2151/94	Twin Commander Aircraft Corporation	27.4.1994	Kontroll av vingbalken
2152/94	Twin Commander Aircraft Corporation	27.4.1994	Kontroll av vingbalk II
2153/94	Twin Commander Aircraft Corporation	27.4.1994	Modifiering av vingspant och kontroll av vingbalk
2155/94	AgustaWestland S.p.A	27.4.1994	Skjutdörrens nödpanel
2156/94	AgustaWestland S.p.A	10.5.1994	Modifiering och kontroll av fenan
2157/94	Fairchild Aircraft	13.3.1996	Kontroll och modifiering av vingpaneler
2159/94	Airbus Helicopters	10.5.1994	Utbyte av oljetryckkontakt
2160/94	Korff + Co. KG	10.5.1994	Kontroll och utbyte vingklaffspaken
2161/94	VulcanAir S.p.A	14.6.1994	Modifikation av instrumentbrädet
2162/94	SOCATA	19.8.1994	Förstärkning av framsätena
2163/94	()	1.6.1994	LUCAS AIR EQUIPMENT. Elektriska vinschar
2165/94	Honeywell International	1.6.1994	TPE331-motorer
2166/94	Honeywell International	13.6.1994	Uppföljning av TFE731-motorns kondition
2169/94	Alpha Aviation Concept Ltd.	22.6.1994	Bränsleanläggningens ventilationsöppning
2170/94	()	12.7.1994	Parachutes de France. Underhålls- och packningsanvisning
2171/94	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.7.1994	Bränslemängdens mätanläggning
2181/94	Piper Aircraft, Inc.	5.8.1994	Modifiering av huvudlandstället
2182/94	Piper Aircraft, Inc.	5.8.1994	Kontroll och modifiering av höjdstabilisatorn
2183/94	Piper Aircraft, Inc.	5.8.1994	Modifikation av nosstället
2184/94	SOCATA	26.9.1995	Kontroll av nosstället
2187/94	AgustaWestland S.p.A	19.8.1994	Stjärtrotorns styrhuvud
2188/94	Robinson Helicopter Company	19.8.1994	Kontroll av huvudrotorbladen
2189/94	Schweizer Aircraft	29.8.1994	Utbyte av sprintbultarna i kopplingens fjäder
2190/94	Enstrom Helicopter Corporation	29.8.1994	Kontroll av detalj i stjärtrotornaven
2191/94	Bell Helicopter Textron	29.8.1994	Kontroll av huvudrotorbladen
2192/94	Continental Motors, Inc.	22.11.1994	Kontroll av fjädringsgummin i alternatordrevet
2195/94	Schweizer Aircraft	16.9.1994	Kontroll av remskivans lager och lagerfästen
2196/94	SN Centrair	16.9.1994	Minskning av flyghastigheten
2197/94	Enstrom Helicopter Corporation	16.9.1994	Kontroll av Lamiflex-lager
2198/94	Viking Air Limited	7.5.1999	Korrosionskontroll

2199/94	MD Helicopters, Inc	29.9.1994	Kontroll av stjärtrotorbladen
2200/94	Hartzell Propeller Inc.	23.12.1994	Kontroll av propellernaven
2201/94	Schweizer Aircraft	29.9.1994	Kontroll av pedalinfästningen
2202/94	Scheibe Aircraft GmbH	29.9.1994	Förstärkning av luftbromsarnas trissfäste
2204/94	Bell Helicopter Textron	29.9.1994	Kontroll av stödet till huvudrotorns styrplatta
2205/94	Grob Aircraft AG	29.9.1994	Modifiering av roderstyrningen
2206/94	()	19.10.1994	Puritan Bennett Aero Systems. Modifikation av syrgasmask
2208/94	Bell Helicopter Textron	19.10.1994	Kontroll av huvudrotornavens svängtapp
2209/94	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	19.5.1995	Utbyte av höjdrodrets vipparm
2210/94	Revo, Incorporated	14.11.1994	Bortkoppling av automattrimmen
2211/94	()	14.11.1994	Kontroll av magnetokopplare
2212/94	B-N Group Ltd.	14.11.1994	Kontroll av trimkablar
2214/94	AgustaWestland S.p.A	13.11.1995	Modifikation i hydraulsystemet
2216/94	MD Helicopters, Inc	20.12.1994	Stjärtrotorbladens inställningsmekanism
2217/94	VulcanAir S.p.A	20.12.1994	Kontroll av motorns och propellerns reglage
2218/94	SOCATA	20.12.1994	Kontroll av vingspantar
2219/94	SOCATA	20.12.1994	Utbyte av nitar i fenans mellersta spant
2222/94	SOCATA	2.1.1996	Kontroll av huvudlandställets fästbeslag
2223/94	Honeywell International	20.12.1994	Kilarna till bränsleregulatorns drivaxel
2225/95	Bell Helicopter Textron	2.1.1995	Lagerfäste för stjärtrotoraxel
2226/95	Airbus Helicopters	3.2.1995	Kontroll av huvudrotorns mast
2227/95	Viking Air Limited	9.1.1995	Kontroll och utbyte av reglageblock
2229/95	Bombardier Inc.	30.10.1995	Ändring av flyghandboken
2230/95	Hawker Beechcraft Corporation	9.1.1995	Flygoperationer i isbildande förhållanden
2231/95	()	9.1.1995	Precision Airmotive. Modifiering av förgasarens blandningsreglage
2234/95	Textron Aviation Inc. (Cessna)	22.3.1995	Fäste av roderpedalerna
2236/95	AgustaWestland S.p.A	3.2.1995	Utbyte och smörjning av stjärtrotoraxelns lager
2237/95	Schempp-Hirth KG.	3.2.1995	Förbättring av höjdstabilisatorns fäste
2238/95	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3.2.1995	Landställets nödutfällningsväxel
2244/95	Lycoming Engines	8.2.1995	Kontroll av ventilernas skjutstänger
2246/95	()	15.2.1995	Pacific Scientific. Utbyte av höftbälten
2250/95	Schweizer Aircraft	8.3.1995	Kontroll av kopplingens fjäder
2251/95	MD Helicopters, Inc	8.3.1995	Stjärtrotorbladens skyddsband
2252/95	MD Helicopters, Inc	8.3.1995	Inspektion av huvudrotorbladinfästningar
2253/95	Hawker Beechcraft Corporation	8.3.1995	Inspektion av vingkoppelspantets liv
2254/95	Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH	8.3.1995	Kontroll av vingens rotskant och sekundärbalk
2255/95	Robinson Helicopter Company	22.3.1995	Kontroll av huvudrotoraxelns fästmuttrar
2256/95	Continental Motors, Inc.	22.3.1995	Motorns fästbeslag
2258/95	Lycoming Engines	21.3.1995	Kontroll av vevstakarnas bultar
2259/95	Continental Motors, Inc.	9.5.1995	Avgaskompressorernas spärrventil
2260/95	Robinson Helicopter Company	31.5.1995	Installation av skylt och flygbegränsning
2261/95	de Havilland Support Ltd	9.5.1995	Chipmunk-flygplanens vingklaffanläggning
2262/95	Honeywell International	9.5.1995	Kassering av turbinskivor
2263/95	VulcanAir S.p.A	19.5.1995	Kontroll och modifikation av styrrattens universallänk
2264/95	SOCATA	19.5.1995	Kontroll av huvudlandställ
2265/95	Textron Aviation Inc. (Cessna)	31.5.1995	Kontroll av bränsleventiler
2267/95	Twin Commander Aircraft Corporation	1.8.1995	Kontroll och modifikation av fenan
2269/95	Short Brothers PLC	16.6.1995	Styrsystem
2270/95	Hartzell Propeller Inc.	16.6.1995	Kontroll och reparation av propellerbladen
2274/95	()	28.6.1995	Parachutes de France. Kontroll av bärringarnas stramhet

2275/95	Hawker Beechcraft Corporation	1.8.1995	Installation av överströmsskydd i landstället
2278/95	Viking Air Limited	1.8.1995	Kontroll av kroppspant
2279/95	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.9.1995	Fäste av roderpedalerna
2281/95	de Havilland Support Ltd	21.8.1995	Stängerna för gas- och blandningsreglage
2282/95	Honeywell International	31.8.1995	Kontroll av motorn
2283/95	B-N Group Ltd.	31.8.1995	Installation av roderlinorna
2284/95	B-N Group Ltd.	31.8.1995	Stödet för motorreglagens kablar
2286/95	Allstar PZL Glider Sp.	31.8.1995	Förbättring av luftbromsarnas lagring
2287/95	Fairchild Aircraft	26.4.1996	Modifiering av elsystemet
2288/95	Fairchild Aircraft	12.9.1995	Modifikation av huvudlandstället
2290/95	Continental Motors, Inc.	15.1.1996	Kontroll av ventiler
2291/95	de Havilland Support Ltd	12.9.1995	Största tillåtna totala flygtid
2293/95	SOCATA	26.9.1995	Kontroll av avgassystemet
2295/95	SOCATA	26.9.1995	Kontroll av avgasanläggningen II
2299/95	Twin Commander Aircraft Corporation	11.10.1995	Ändringar av flyganvisningarna
2302/95	Grob Aircraft AG	30.10.1995	Kontroll av motorfundament
2304/95	Schweizer Aircraft	13.11.1995	Kontroll av huvudrotoraxeln
2306/95	()	4.12.1995	Aerospace Lighting Corporation. Kabinens fluorobelysningssystem
2307/95	Bell Helicopter Textron	4.12.1995	Kassering av huvudrotornavens svängtapp
2308/95	AgustaWestland S.p.A	4.12.1995	Kontroll och utbyte av motorfästen
2309/95	Bell Helicopter Textron	15.1.1996	Installation av överhettningssindikator
2310/95	Robinson Helicopter Company	20.12.1995	Kontroll av stjärtrotorns kraftöverföring
2311/95	Fairchild Aircraft	20.12.1995	Skyddande av förarkabinen för främmande föremål
2313/95	Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH	20.12.1995	Kontroll av sidoroderpedalernas stoppare
2314/95	McCauley Propeller Systems	20.12.1995	Kontroll av propellernaven
2317/96	VulcanAir S.p.A	2.1.1996	Kontroll av bränslerören
2318/96	VulcanAir S.p.A	2.1.1996	Kontroll av vingen
2319/96	Bombardier Inc.	2.1.1996	Kontroll av bränsletankarnas ventiler
2320/96	Fairchild Aircraft	2.1.1996	Huvudlandställsluckornas aktuator
2323/96	de Havilland Support Ltd	17.1.1996	Kontroll av pedalbromsarnas torsionsrör
2324/96	Piper Aircraft, Inc.	17.1.1996	Kontroll och utbyte av oljekylarens slangar
2325/96	Taylorcraft Aeroplanes Ltd	19.1.1996	Kontroll och utbyte av sidoroderlinor
2326/96	Robinson Helicopter Company	19.1.1996	Ändring av flyghandboken
2327/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	31.1.1996	Utbyte av trycksystemets ventiler
2329/96	Alexander Schleicher GmbH & Co	31.1.1996	Kontroll av segelflygplanet
2330/96	B-N Group Ltd.	19.2.1996	Utbyte av dioder
2331/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	13.3.1996	Kontroll av fönster
2332/96	Fairchild Aircraft	13.3.1996	Infästning av gasreglagekablar
2335/96	Hawker Beechcraft Corporation	13.3.1996	Kontroll av huvudlandställ
2337/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Kontroll av stjärtrotorbladen
2338/96	AgustaWestland S.p.A	27.3.1996	Inspektion av stjärtrotorväxelns infästning
2339/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Kontroll av servoaktuatorernas bultar
2340/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Infästning av drivaxelns koppling
2341/96	Bell Helicopter Textron	27.3.1996	Kontroll av lagerbeslagens fjädrar
2343/96	Bell Helicopter Textron	26.4.1996	Kontroll av drivaxeln
2344/96	Enstrom Helicopter Corporation	26.4.1996	Kontroll av huvudrotorväxelns koppling
2345/96	Honeywell International	26.4.1996	Kontroll av fläktens rotorskiva
2346/96	Enstrom Helicopter Corporation	26.4.1996	Kontroll av styrplattans lager
2347/96	()	11.9.1996	Slick. Magnetapparatens gångtid
2351/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	8.5.1996	Kontroll av vingspetstankarnas bultar

2352/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	8.5.1996	Propellerns fjädringsanordning
2355/96	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	24.5.1996	Kontroll av skevrodrens drivstång
2356/96	Bell Helicopter Textron	24.5.1996	Modifikation av dräneringsrören för bränslet
2357/96	Fairchild Aircraft	24.5.1996	Ändring av flyghandboken
2359/96	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	24.5.1996	Kontroll av vingarnas fäststubbbar
2360/96	Maule Aerospace Technology Corp.	24.5.1996	Ändring av bränslesystemet
2361/96	Piper Aircraft, Inc.	30.11.1998	Fäste av landningsstrålkastare
2362/96	Robinson Helicopter Company	24.5.1996	Utbyte av remskiva
2363/96	()	31.5.1996	Bracket Aircraft Company. Luftfiltrets tätning
2364/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	31.5.1996	Kontroll av avisningssystem
2365/96	MD Helicopters, Inc	31.5.1996	Huvudrotorbladen
2366/96	Piper Aircraft, Inc.	31.5.1996	Kontroll och förstärkning av kroppspant
2367/96	Sky International	31.5.1996	Utbyte av styrspek
2369/96	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1996	Kontroll/modifiering av vingklaffskenorernas infästning
2370/96	Piper Aircraft, Inc.	10.6.1996	Kontroll och modifikation av landstället
2371/96	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	10.6.1996	Laminering av vingarnas fäststubbbar II
2375/96	Diamond Aircraft Industries GmbH	20.6.1996	Kontroll av höjdrodrets spant
2378/96	SOCATA	16.8.1996	Kontroll av säkerhetsbältenas fästen I
2379/96	SOCATA	16.8.1996	Kontroll av säkerhetsbältenas fästen II
2380/96	SOCATA	16.8.1996	Kontroll av huvudlandställets stödspantar
2381/96	Lycoming Engines	16.8.1996	Utbyte av oljepumpens kugghjul och axel
2383/96	Continental Motors, Inc.	16.8.1996	Magnetapparaternas tändinställning
2384/96	Cameron Balloons Ltd.	16.8.1996	Förstärkning av rotationsventilerna
2386/96	()	16.8.1996	Cessna. Montering av oljefilteradaptorn
2387/96	Continental Motors, Inc.	16.8.1996	Utbyte av kolvar
2388/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.8.1996	Kontroll av gränsskiktshinder
2391/96	Short Brothers PLC	16.8.1996	Kontroll av kroppsbalkarna
2392/96	Schempp-Hirth KG.	7.10.1996	Bromsarnas blixtlås i flygkroppen
2394/96	Hartzell Propeller Inc.	16.8.1996	Kontroll av propellerbladen
2395/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.8.1996	Kontroll av magnetapparater
2396/96	Textron Aviation Inc. (Cessna)	27.8.1996	Nosställsaktuators fäste
2397/96	SAAB AB, Aeronautics	4.9.1996	Kontroll av flygkroppens huvudbalk
2399/96	Bell Helicopter Textron	11.9.1996	Utbyte av temperaturindikatorn
2401/96	American Champion Aircraft Corp.	7.10.1996	Vingstöttornas beslag
2403/96	Rolls-Royce Corporation	7.10.1996	Kontroll och utbyte av lager
2404/96	Hartzell Propeller Inc.	11.9.2002	Utbyte av propellernaven
2406/96	Fairchild Aircraft	11.10.1996	Kontroll av landstället
2407/96	Fairchild Aircraft	29.10.1996	Utbyte av fönster
2408/96	SOCATA	29.10.1996	Kontroll av vingens framfäste
2410/96	Piper Aircraft, Inc.	1.11.1996	Kontroll av skevningsroder
2411/96	Fairchild Aircraft	10.6.1997	Kontroll av höjdrodrets torsionsrör
2412/96	Lycoming Engines	1.11.1996	Kontroll av bränslepump
2413/96	Moravan Aviation s.r.o	9.12.1996	Kontroll av vingens huvudbalk
2414/96	()	9.12.1996	LITEF GmbH. Flyginstrumentets kabel
2416/96	Bell Helicopter Textron	9.12.1996	Kontroll av vindrutan
2420/96	Piper Aircraft, Inc.	14.1.1997	Fäste av landställets väljarvajer
2421/96	de Havilland Support Ltd	14.1.1997	Höjdrodrets torsionsrör
2423/96	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.1.1997	Ändring av flyghandboken
2424/96	Lycoming Engines	14.1.1997	Kontroll av cylindrar
2425/96	Piper Aircraft, Inc.	29.12.1998	Kontroll av huvudlandställ
2426/96	Lycoming Engines	13.8.1997	Utbyte av kolvtappar

2427/97	DG Flugzeugbau GmbH	5.2.1997	Modifikation av luftbromsanläggningen
2428/97	Fairchild Aircraft	5.2.1997	Kontroll och modifikation av styrsystemet
2429/97	B-N Group Ltd.	20.2.1997	Kontroll av generatorer
2431/97	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.2.1997	Kontroll av slangar
2432/97	Robinson Helicopter Company	20.2.1997	Huvudrotorns rotationshastighet
2433/97	Bombardier Inc.	26.3.1997	Bränslepumpens bullerfilter
2434/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.3.1997	Isdetektor
2435/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.3.1997	Motorns automatiska tändningsanläggning
2437/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.3.1997	Demontering av luftningsventilen
2438/97	Airbus Helicopters	26.3.1997	Huvudrotorväxelns kugghjul
2439/97	SOCATA	26.3.1997	Ändring av flyghandboken
2440/97	Hawker Beechcraft Corporation	15.4.1997	Kontroll av stolarnas låsning
2442/97	Piper Aircraft, Inc.	15.4.1997	Kontroll av noshjulet
2443/97	BAE Systems	15.4.1997	Fäste av nosställsaktuatorn
2446/97	Bell Helicopter Textron	22.5.1997	Komponenters gångtidsbegränsning
2449/97	de Havilland Support Ltd	22.5.1997	Chipmunk – obligatoriska modifikationer
2451/97	Hiller Aviation	10.6.1997	Kontroll av styrrotorn
2452/97	Scheibe Aircraft GmbH	10.6.1997	Kontroll av bränslekran
2453/97	()	25.6.1997	Puritan Bennett. Kontroll av syrgasmasker
2455/97	Airbus Helicopters	25.6.1997	Huvudrotorväxelns stödbalk
2456/97	Fairchild Aircraft	25.6.1997	Modifiering av elsystemet
2457/97	Scheibe Aircraft GmbH	14.7.1997	Monteringen av gasreglagevajern
2461/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.8.1997	Avisningens övervakningsanläggning
2465/97	MD Helicopters, Inc	1.8.1997	Utbyte av kugghjul
2467/97	Airbus Helicopters	14.8.1997	Stjärtbommens fästbultar
2468/97	Honeywell International	13.8.1997	Modifiering av bränslereglaget
2469/97	Hawker Beechcraft Corporation	13.8.1997	Kontroll av dörrhandtaget
2472/97	Limbach	28.8.1997	Utbyte av förgasarens flottör
2473/97	()	28.8.1997	Rapco. Utbyte av vakuumsystemets filter
2474/97	Honeywell International	28.8.1997	Kontroll av oljefiltrets bypassventil
2475/97	Sky International	18.9.1997	Kontroll och modifikation av vingbeslag
2477/97	()	18.9.1997	Puritan-Bennet Aero Systems Co. Syrgasmasker
2478/97	Hartzell Propeller Inc.	10.7.2003	Kontroll och kulblästring av propeller
2479/97	Enstrom Helicopter Corporation	9.10.1997	Kontroll av elanläggningen
2484/97	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	27.10.1997	Roderytornas massor och moment
2485/97	Hiller Aviation	27.10.1997	Kontroll av huvudrotorn
2487/97	de Havilland Support Ltd	27.10.1997	Kontroll av bult
2488/97	Lycoming Engines	7.11.1997	Kontroll av cylinderhuvudet
2490/97	Continental Motors, Inc.	7.11.1997	Kontroll av cylindrar
2495/97	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	26.11.1997	Modifikation av landställets aktuator
2498/97	Schweizer Aircraft	26.11.1997	Huvudrotorväxelns ringkugghjul
2499/98	Hawker Beechcraft Corporation	20.1.1998	Pneumatiska rör
2500/98	Hawker Beechcraft Corporation	20.1.1998	Ändring av flyghandboken
2501/98	Hawker Beechcraft Corporation	16.4.1998	Tryckanläggningens säkerhetsventil
2502/98	Continental Motors, Inc.	20.1.1998	Utbyte av ventilens vipparm
2503/98	B-N Group Ltd.	20.1.1998	Kontroll av vingbalkarna
2506/98	Continental Motors, Inc.	20.1.1998	Kontroll av vevaxeln
2507/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	20.1.1998	Kontroll av motorfundament
2509/98	Piper Aircraft, Inc.	2.2.1998	Ändring av flyghandboken
2511/98	Bell Helicopter Textron	2.2.1998	Modifikation av huvudrotornaven
2512/98	Rolls-Royce Corporation	2.2.1998	Kontroll av bränslepump
2514/98	()	18.2.1998	Precision Airmotive Co. Förgasarens venturirör

2515/98	Robinson Helicopter Company	18.2.1998	Styrspakens trimfjäder
2516/98	Lycoming Engines	6.4.1998	Kontroll av vevaxeln
2518/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	25.2.1998	Tillägg i flyghandboken
2519/98	de Havilland Support Ltd	25.2.1998	Kontroll av flygplanet
2520/98	de Havilland Support Ltd	25.2.1998	Utbyte av vingfästningens muttrar
2522/98	Fairchild Aircraft	5.3.1998	Kontroll av vingspantar
2524/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	5.3.1998	Ändring av flyghandboken
2525/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.3.1998	Tillägg i flyghandboken
2526/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	19.3.1998	Tillägg i flyghandboken
2527/98	Hawker Beechcraft Corporation	19.3.1998	Tillägg i flyghandboken
2528/98	Piper Aircraft, Inc.	12.7.1999	Tillägg i flyghandboken
2529/98	Robinson Helicopter Company	19.3.1998	Utbyte av oljerörens anslutningsdon
2531/98	Honeywell International	19.3.1998	Kontroll av turbinens stator
2532/98	()	6.4.1998	L'Hotellier. Kontroll och modifikation av blytlås
2533/98	()	6.4.1998	L'Hotellier. Kontroll och modifikation av blytlås
2537/98	Airbus Helicopters	6.4.1998	Kontroll av säkringar
2538/98	SOCATA	6.4.1998	Sidorodrets balansvikt
2539/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	16.4.1998	Tillägg till flyghandboken
2540/98	Hawker Beechcraft Corporation	16.4.1998	Utbyte av tryckanläggningens ventil
2542/98	B-N Group Ltd.	16.4.1998	Utbyte av landställets brickor
2545/98	de Havilland Support Ltd	4.5.1998	Höjdstabilisatorns fästbeslag
2546/98	B-N Group Ltd.	4.5.1998	Kontroll av motorgondolen
2547/98	Piper Aircraft, Inc.	4.5.1998	Kontroll av höjdrodrets fjäder
2549/98	MD Helicopters, Inc	18.5.1998	Kontroll av helikopterns övervarvskoppling
2550/98	Twin Commander Aircraft Corporation	18.5.1998	Kontroll av vingklaffsystemet
2551/98	Twin Commander Aircraft Corporation	18.5.1998	Kontroll av vingarnas infästning
2552/98	()	18.5.1998	AlliedSignal Aerospace. Utbyte av servoaktuator
2554/98	Piper Aircraft, Inc.	26.5.1998	Modifikation av vingbalken
2559/98	Honeywell International	25.6.1998	Kontroll av bränslerören
2560/98	VulcanAir S.p.A	25.6.1998	Tillägg i flyghandboken
2561/98	VulcanAir S.p.A	4.8.1998	Kontroll av vingarna och stabilisatorn
2564/98	Airbus Helicopters	4.8.1998	Kontroll av elektrisk modul I
2566/98	Robinson Helicopter Company	4.8.1998	Utbyte av kraftöverföringens fjäderplatta
2568/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.8.1998	Kontroll av styrsystemet
2569/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	4.8.1998	Modifikation av dörrkarm
2570/98	()	4.8.1998	AlliedSignal. Modifikation av transpondern
2574/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	17.8.1998	Kontroll av landställsmekanismen
2575/98	MD Helicopters, Inc	14.8.1998	Kontroll av huvudrotorbladen
2576/98	Bombardier Inc.	17.8.1998	Modifikation av bromsarna
2577/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	17.8.1998	Kontroll av vingarna
2579/98	AgustaWestland S.p.A	17.8.1998	Kontroll av huvudrotorbladen
2581/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	27.8.1998	Modifiering av autopilot II
2582/98	Honeywell International	29.10.1999	Utbyte av bränslerör
2583/98	MD Helicopters, Inc	22.4.1999	Kontroll av reläernas anslutningssockel
2586/98	Continental Motors, Inc.	17.9.1998	Kontroll av vevaxeln
2587/98	Schweizer Aircraft	17.9.1998	Kontroll av huvudrotorbladens framkantsförstärkning
2588/98	Fairchild Aircraft	24.1.2000	Trimaktuatorn
2590/98	Continental Motors, Inc.	24.9.1998	Utbyte av kolvtappar
2592/98	Alexander Schleicher GmbH & Co	24.9.1998	Kontroll av motorrummet
2593/98	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG	24.9.1998	Utbyte av bultar

2594/98	Bell Helicopter Textron	8.10.1998	Modifikation av stjärtbommen
2595/98	Robinson Helicopter Company	8.10.1998	Bränsletankens ventilationsrör
2596/98	()	8.10.1998	Bob Field Aeroaccessories. Uppblåsbara dörrpackningar
2597/98	Hawker Beechcraft Corporation	20.10.1998	Tillägg till flyghandboken
2598/98	Twin Commander Aircraft Corporation	20.10.1998	Tillägg till flyghandboken
2600/98	Boeing Company, The	27.10.1998	Kontroll av helikopterns övervarvskoppling
2602/98	Robinson Helicopter Company	27.10.1998	Kontroll av huvudrotorbladen
2603/98	Robinson Helicopter Company	27.10.1998	Utbyte av styrspakens ändstycke
2604/98	Hawker Beechcraft Corporation	27.10.1998	Landställsaktuatorens gaffeländstycken
2605/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	12.11.1998	Kontroll av höjdrodret
2606/98	Scheibe Aircraft GmbH	12.11.1998	Styranläggningens vinkelhävarm
2607/98	Piper Aircraft, Inc.	12.11.1998	Maximivikt utan bränsle
2608/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.11.1998	Kalibrering av vridmomentinstrumentet
2609/98	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	12.11.1998	Justering av bränsleflödet
2610/98	Textron Aviation Inc. (Cessna)	30.11.1998	Modifikation av skidorna och hastighetsbegränsning
2611/98	()	30.11.1998	Parker Hannifin. Kontroll av vakuumpumpen
2617/98	Rolls-Royce Corporation	29.12.1998	Modifikation av bränsleregulatoren
2618/98	Cameron Balloons Ltd.	22.4.1999	Kontroll av säkerhetsventilerna
2619/98	Cameron Balloons Ltd.	29.12.1998	Kontroll av brännarens ram
2620/98	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	29.12.1998	Höjdrodrets massa och moment
2623/98	()	31.12.1999	Aircraft Belts. Kontroll av höftbältets lås
2625/99	Airbus Helicopters	9.2.1999	Överspänningsskydd
2627/99	Pratt & Whitney Canada	9.2.1999	Avgasrör
2628/99	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.2.1999	Reparationer av segelflygplanet
2629/99	McCauley Propeller Systems	9.2.1999	Kontroll av propellerbladen och navmodifikation
2630/99	Bell Helicopter Textron	6.4.1999	Kontroll av tvärrören
2632/99	()	9.2.1999	Uninsured Relative Workshop. Kontroll av fallskärmen
2633/99	Aircraft Industries, a.s.	19.2.1999	Markering av höjdrodret
2634/99	()	19.2.1999	Cessna. Kontroll av oljefiltrets adapter
2636/99	Lycoming Engines	19.2.1999	Magnetapparatens impulskoppling
2637/99	MD Helicopters, Inc	16.3.1999	Kontroll av drivaxelns koppling
2638/99	Alpha Aviation Concept Ltd.	16.3.1999	Kontroll av vingbultarna
2638/99	CEAPR (f.d. Apex, Robin)	16.3.1999	Kontroll av vingbultarna
2641/99	SOCATA	19.3.1999	Bränslesystemet
2642/99	SN Centrair	2.2.2000	Kontroll av luftbromsmekanismen
2643/99	Airbus Helicopters	19.3.1999	Ändring av flyghandboken
2647/99	Piper Aircraft, Inc.	19.3.1999	Utbyte av luftfilter
2648/99	Robinson Helicopter Company	6.4.1999	Tillägg till flyghandboken
2649/99	Robinson Helicopter Company	6.4.1999	Tillägg till flyghandboken
2650/99	B-N Group Ltd.	6.4.1999	Kontroll av nosstället
2651/99	CEAPR (f.d. Apex, Robin)	9.9.1999	Utbyte av värmeväxlare
2653/99	Piper Aircraft, Inc.	6.4.1999	Kontroll av höjdstabilisatorn
2654/99	()	6.4.1999	AlliedSignal Avionics. Begränsning av användning av GPS
2658/99	de Havilland Support Ltd	7.5.1999	Kontroll av säkerhetsbälten
2659/99	B-N Group Ltd.	7.5.1999	Förstärkning av rodrets gångjärn
2660/99	B-N Group Ltd.	7.5.1999	Kontroll av styranläggningarnas rör
2661/99	Viking Air Limited	7.5.1999	Korrosionskontroll II
2663/99	Hawker Beechcraft Corporation	1.6.1999	Kontroll av höjdroderlinorna
2664/99	Hawker Beechcraft Corporation	1.6.1999	Skavning av styranläggningen
2666/99	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.6.1999	Kontroll av kroppspanten
2670/99	AgustaWestland S.p.A	18.6.1999	Kontroll av huvudrotorväxeln

2671/99	Piper Aircraft, Inc.	18.6.1999	Kontroll av höjdrodrets balk
2672/99	MD Helicopters, Inc	2.7.1999	Stjärtrotorns gaffelstycke
2675/99	Robinson Helicopter Company	12.7.1999	Installation av drossel
2677/99	Schempp-Hirth KG.	12.7.1999	Hastighetsbegränsning och massbalansvikt
2681/99	DG Flugzeugbau GmbH	30.7.1999	Motorinstallationen
2682/99	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	30.7.1999	Luftbromsarnas låsanordning
2683/99	SOCATA	30.7.1999	Fenans främre infästning
2687/99	Robinson Helicopter Company	9.9.1999	Utbyte av kopplingsstycke
2689/99	Bombardier Inc.	9.9.1999	Anti-isanläggningens eltrådar
2690/99	AgustaWestland S.p.A	9.9.1999	Kontroll av stjärtrotorbladen
2691/99	Alexander Schleicher GmbH & Co	9.9.1999	Kontroll av ljuddämparen
2693/99	Continental Motors, Inc.	8.10.1999	Kontroll av vevaxeln
2695/99	Pratt & Whitney Canada	8.10.1999	Kompressorns dräneringsventil
2696/99	MD Helicopters, Inc	29.10.1999	Oljekylarfläktens beslag
2697/99	Scheibe Aircraft GmbH	29.10.1999	Kontroll av skevrodrens gångjärn
2698/99	DG Flugzeugbau GmbH	29.10.1999	Styrning av höjdrodret
2700/99	SOCATA	10.11.1999	Utbyte av propellerns kontrollspak
2702/99	Airbus Helicopters	10.11.1999	Lagret i stjärtrotorns styrplatta
2704/99	Robinson Helicopter Company	22.12.1999	Utbyte av styrspakens skaft
2707/99	Aircraft Industries, a.s.	22.2.2000	Höjdstabilisatorns fästbeslag
2711/99	Ultramagic, S.A.	22.12.1999	Gasflaskans kopplingsstycke
2714/99	()	31.12.1999	AlliedSignal. Operativ begränsning
2715/00	Piper Aircraft, Inc.	13.1.2000	Utbyte av luftfilter
2716/00	()	13.1.2000	Precise Flight. Kontroll av reservvakuumsystemet
2718/00	Textron Aviation Inc. (Cessna)	24.1.2000	Väljventil för bränslet
2719/00	de Havilland Support Ltd	24.1.2000	Huvudlandställets fäste
2722/00	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.2.2000	Vingklaffens torsionsrör
2724/00	Cameron Balloons Ltd.	2.2.2000	Kassering av gasflaskor
2727/00	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.7.2000	Kontroll och modifiering av avgassystem
2728/00	Twin Commander Aircraft Corporation	14.3.2000	Bruksanvisning för avisningsgummina
2731/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Kontroll av flygbromsarna
2732/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Kontroll av luftbromsarna
2733/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Kontroll av flygbromsarna
2734/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Kontroll av flygbromsarna
2735/00	Fairchild Aircraft	14.3.2000	Kontroll av trimaktuatorn
2736/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Uppdatering av handböckerna
2737/00	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	14.3.2000	Vattenbehållarens rör
2741/00	Fairchild Aircraft	10.4.2000	Bruksanvisning för avisningsgummina
2742/00	()	10.4.2000	Honeywell. Kontroll av autopiloten
2743/00	VulcanAir S.p.A	10.4.2000	Kontroll av motorplåtarnas nitar
2744/00	VulcanAir S.p.A	10.4.2000	Huvudlandställets fäste
2745/00	Piper Aircraft, Inc.	10.4.2000	Bruksanvisning för avisningsgummina
2747/00	Textron Aviation Inc. (Cessna)	5.5.2000	Kontroll av bränslefiltret
2749/00	Robinson Helicopter Company	11.5.2000	Utbyte av frihjulskopplingen
2750/00	Robinson Helicopter Company	11.5.2000	Utbyte av frihjulskopplingen
2751/00	Robinson Helicopter Company	11.5.2000	Kontroll av bränslerören
2754/00	SOCATA	11.5.2000	Styransläggningarnas gaffeländstycken
2755/00	SAAB AB, Aeronautics	11.5.2000	Funktionskontroll av landstället
2756/00	SOCATA	11.5.2000	Höjdrodertrimmen
2758/00	SOCATA	11.5.2000	Fästena för vingklaffsskenorna
2759/00	MD Helicopters, Inc	26.5.2000	TOT-indikeringssystem

2760/00	Diamond Aircraft Industries GmbH	26.5.2000	Säkring av vingarnas huvudbultar
2761/00	Maule Aerospace Technology Corp.	26.5.2000	Styrlinornas Nicopressklämmor
2762/00	Cameron Balloons Ltd.	14.6.2000	Brännarens ventilskaft
2764/00	Airbus Helicopters	14.6.2000	Stjärtrotorns styranläggning
2767/00	Hawker Beechcraft Corporation	14.6.2000	Tillägg till flyghandboken
2769/00	Bell Helicopter Textron	21.6.2000	Kontroll av styrsystemet
2771/00	Revo, Incorporated	21.6.2000	Vingbalkens fäste
2772/00	Viking Air Limited	21.6.2000	Kontroll av flygplanet
2774/00	B-N Group Ltd.	11.7.2000	Justering av gasreglaget frktion
2775/00	B-N Group Ltd.	11.7.2000	Höjdrodergångjärnets beslag
2777/00	AgustaWestland S.p.A	11.7.2000	Kontroll av styrsystemet
2780/00	Airbus Helicopters	20.7.2000	Jordning av ferry tank
2782/00	Piper Aircraft, Inc.	20.7.2000	Tillägg till flyghandboken
2783/00	SOCATA	14.8.2000	Höjdstabilisatorns lagerbeslag
2784/00	SOCATA	14.8.2000	Kontroll av höjdstabilisatorn
2785/00	AgustaWestland S.p.A	14.8.2000	Kontroll av stjärtrotorbladen
2786/00	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	25.8.2000	Modifikationer i flygplanet
2787/00	Honeywell International	25.8.2000	Kontroll av kompressorhjul
2788/00	Schweizer Aircraft	25.8.2000	Kontroll av axel i stjärtrotor
2789/00	AgustaWestland S.p.A	25.8.2000	Kontroll av bränslesystemet
2791/00	Fairchild Aircraft	15.9.2000	Kontroll av bromsarna
2795/00	Fairchild Aircraft	15.9.2000	Kontroll av landstället
2796/00	Hawker Beechcraft Corporation	10.10.2000	Kontroll av höjdrodret
2797/00	Robinson Helicopter Company	10.10.2000	Kontroll av skaft i huvudrotorn
2799/00	Short Brothers PLC	10.10.2000	Kontroll av styranordningens kedjor
2803/00	SOCATA	6.11.2000	Kabinens dräneringssystem
2804/00	Allstar PZL Glider Sp.	6.11.2000	Fästbeslagen för vingtapparna
2805/00	B-N Group Ltd.	6.11.2000	Kontroll av huvudlandställets beslag
2806/00	()	6.11.2000	Stewart-Warner. Kontroll av kabinvärmare
2811/00	SOCATA	21.12.2000	Skyddande av propellerns omställningsvajer
2812/00	MD Helicopters, Inc	21.12.2000	Kontroll av huvudrotorbladen
2813/00	B-N Group Ltd.	29.11.2000	Vingarnas inspektionsluckor
2814/00	Turboméca	19.3.2001	Motormodifikationer
2815/00	Continental Motors, Inc.	21.12.2000	Kontroll av vevaxeln
2818/01	Hawker Beechcraft Corporation	4.1.2001	Hjulbromsarnas hydraulsystem
2820/01	American Champion Aircraft Corp.	21.6.2001	Kontroll av vingbalkarna
2821/01	Piper Aircraft, Inc.	4.1.2001	Landställsluckornas gångjärn
2822/01	SOCATA	15.1.2001	Bränsletankarnas ventilationsrör
2823/01	SOCATA	15.1.2001	Rodrets lagerbeslag
2824/01	SOCATA	15.1.2001	Nosställets däck
2825/01	SOCATA	15.1.2001	Bränsletankarnas luftventiler
2826/01	SOCATA	15.1.2001	Framsätens låsning
2827/01	Hawker Beechcraft Corporation	13.1.2003	Kontroll av flygkroppen
2828/01	CEAPR (f.d. Apex, Robin)	26.1.2001	Höjdroderlinans fästbult
2829/01	CEAPR (f.d. Apex, Robin)	26.1.2001	Bromsvätskebehållarens propp
2831/01	Korff + Co. KG	19.2.2001	Kontroll av vingarnas huvudbultar
2832/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	19.2.2001	Användning av avisningsanläggningen
2833/01	Bell Helicopter Textron	19.2.2001	Flygning i snöfall
2834/01	Hawker Beechcraft Corporation	19.2.2001	Kontroll av vingarnas fästbultar
2839/01	Airbus Helicopters	28.2.2001	Lagret i stjärtrotorns styrplatta
2841/01	Eichelsdörfer GmbH	28.2.2001	Skevrodrens massamoment

2842/01	Bombardier Inc.	28.2.2001	Reparation av isförhindrande anläggning
2845/01	Bell Helicopter Textron	19.3.2001	Kontroll och modifikation av stjärtbommen
2848/01	Turboméca	9.4.2001	Rengöring av gasgeneratoren
2851/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.4.2001	Modifikation av styrsystemet
2852/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9.4.2001	Ändring av flyghandboken
2854/01	Hartzell Propeller Inc.	3.5.2001	Kontroll av propellern
2855/01	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.5.2001	Kontroll av landstället
2856/01	Textron Aviation Inc. (Cessna)	3.5.2001	Kontroll av motorinställningarna
2857/01	Bombardier Inc.	3.5.2001	Kontroll av landställdäcken
2859/01	Piper Aircraft, Inc.	3.5.2001	Kontroll och modifikation av roder
2861/01	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	3.5.2001	Deflektor på instrumentbrädet
2862/01	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	3.5.2001	Deflektor på instrumentbrädet
2863/01	Rolladen-Schneider Flugzeugbau	3.5.2001	Deflektor på instrumentbrädet
2867/01	()	30.5.2001	Propellrar i luftfartyg tillhörande experimentalklassen
2873/01	()	18.6.2001	Honeywell. Modifiering av autopiloten
2874/01	Hawker Beechcraft Corporation	21.6.2001	Skydd av kylfläkten
2876/01	SN Centrair	16.7.2001	Kontroll av svängtapparna
2877/01	Alpha Aviation Concept Ltd.	16.7.2001	Bränslekranens skydd
2878/01	()	16.7.2001	UPS Aviation Technologies. Felaktig VHF/VOR-mottagare
2881/01	B-N Group Ltd.	15.8.2001	Nödutgångarnas tätning
2883/01	SOCATA	15.8.2001	Kontroll av nosstället
2884/01	SOCATA	15.8.2001	Vingarnas fästbultar
2885/01	()	15.8.2001	Rockwell Collins. Transponderns kontrollpanel
2886/01	Schempp-Hirth KG.	6.9.2001	Vingklaffarnas drivmekanism
2887/01	Schempp-Hirth KG.	6.9.2001	Modifikation av landstället
2895/01	Bell Helicopter Textron	24.9.2001	Kontroll av spändetektorer
2896/01	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	24.9.2001	Vingspetstankarnas fästbeslag
2897/01	SOCATA	2.9.2001	Utbyte av motorfundamentet
2898/01	SOCATA	24.9.2001	Kontroll av motorfundament
2903/01	Turboméca	21.1.2003	Marbore-motorerna
2904/01	SOCATA	13.2.2002	Amperemätarens koppling
2905/01	Rolls-Royce Corporation	13.12.2001	Vridmomentinstrumentets drevhjul
2908/01	Fairchild Aircraft	13.5.2002	Utbyte av landställets bromsventiler
2909/01	Robinson Helicopter Company	29.10.2001	Kontroll av stabilisatorernas fästning
2913/01	B-N Group Ltd.	22.11.2001	Kontroll av huvudlandställ
2917/01	Honeywell International	29.11.2001	Utbyte av rotorskiva
2918/01	Hartzell Propeller Inc.	29.11.2001	Kontroll av propellernaven
2919/01	SOCATA	29.11.2001	Kontroll av styrsystemet
2921/01	Textron Aviation Inc. (Cessna)	29.11.2001	Kontroll av kartlampans avbrytare
2924/01	Hawker Beechcraft Corporation	13.12.2001	Kontroll av vingklaffarnas drivaxlar
2926/01	SOCATA	13.12.2001	Modifikation av avgasröret
2927/02	()	10.1.2002	Garmin. Modifikation av navigeringsapparat
2928/02	Hawker Beechcraft Corporation	10.1.2002	Ändring av flyghandboken
2931/02	Airbus Helicopters	23.1.2002	Navens torsionsstavar
2933/02	AgustaWestland S.p.A	23.1.2002	Kontroll av magnetbromsen
2935/02	PZL-Swidnik	4.2.2002	Kontroll av flygkroppens limning
2937/02	Hawker Beechcraft Corporation	4.2.2002	Kontroll av landställets saxlänkar
2938/02	Fairchild Aircraft	4.2.2002	Motorernas automatiska återtändning
2939/02	Hawker Beechcraft Corporation	4.2.2002	Kontroll av motorfundament
2942/02	B-N Group Ltd.	13.2.2002	Kontroll av motorfundamentens beslag
2944/02	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	1.3.2002	Utbyte av bogserkopplingens beslag

2945/02	Turboméca	1.3.2002	Modifiering av kompressorn
2946/02	Turboméca	1.3.2002	Modifiering av kompressorn
2948/02	DG Flugzeugbau GmbH	19.3.2002	Modifiering av elsystemet
2949/02	Diamond Aircraft Industries GmbH	19.3.2002	Skevrodrens stötsänger
2950/02	()	11.4.2002	Rockwell Collins. Kontroll av transponderns funktion
2951/02	Stemme GmbH & Co.	11.4.2002	Kontroll av drivaxeln
2952/02	Solo Kleinmotoren GmbH	11.4.2002	Förbud att använda motorn
2954/02	Textron Aviation Inc. (Cessna)	26.4.2002	Kontroll av höjdstabilisatorns förstärkningsbeslag
2955/02	Fairchild Aircraft	26.4.2002	Utbyte av bromscylindrar
2956/02	()	13.5.2002	Stratos. Kassering av räddningsfallskärmar
2957/02	DG Flugzeugbau GmbH	13.5.2002	Spänningen på motorns drivrem
2958/02	DG Flugzeugbau GmbH	13.5.2002	Modifikation av motoranläggningen
2959/02	Schweizer Aircraft	13.5.2002	Kontroll av beslag i stjärtbommen
2965/02	Stemme GmbH & Co.	31.5.2002	Förbättring av brandskyddet
2968/02	SN Centrair	31.5.2002	Kontroll av styrlinorna
2969/02	()	31.5.2002	Anjou Aeronautique. Kontroll av säkerhetsbälten
2970/02	()	31.5.2002	Anjou Aeronautique. Kontroll av säkerhetsbälten
2971/02	Enstrom Helicopter Corporation	17.6.2002	Kontroll av huvudrotoraxeln
2972/02	Hawker Beechcraft Corporation	17.6.2002	Installation av skyltar på dörrarna
2974/02	()	10.7.2003	MarS. Kontroll av räddningsfallskärmar
2975/02	B-N Group Ltd.	20.6.2002	Kontroll av styranläggningens länkar
2976/02	Lycoming Engines	11.7.2002	Byte av packning för oljefilter
2977/02	()	11.7.2002	Honeywell. Kontroll av inertiaenheten
2981/02	()	12.8.2002	Hamilton Sundstrand Power System. APU:s kompressorhjul
2982/02	()	12.8.2002	Rockwell Collins. Modifikation av räknaren
2990/02	Bombardier Inc.	11.9.2002	Kabinvärmearanläggningen
2996/02	()	18.12.2002	GPI. Kassering av fraktnät
2997/02	Lycoming Engines	25.9.2002	Utbyte av vevaxel
2999/02	Franklin Engine Co.	4.10.2002	Kontroll av bränslepump
3002/02	()	18.10.2002	Tost. Bogserkopplingarnas översynsintervall
3003/02	()	18.10.2002	Breeze Eastern. Räddningsvinschens fästbeslag
3005/02	()	18.10.2002	Rockwell Collins. Kontroll av bildskärmen
3006/02	Fiberglas-Technik Rudolf Lindner	7.2.2003	Begränsning av flyghastigheten och ökning av balansvikten
3007/02	Revo, Incorporated	1.11.2002	Kontroll av vingens huvudbalk
3009/02	Honeywell International	1.11.2002	Utbyte av turbinstator
3016/02	Hawker Beechcraft Corporation	18.12.2002	Balansvikternas fästbultar
3019/02	Pratt & Whitney Canada	18.12.2002	Kontroll av turbinens avgaskanal
3020/02	SOCATA	18.12.2002	Cylindrarna i landställsaggregatet
3024/02	Schempp-Hirth KG.	18.12.2002	Utbyte av propellelagrets nav
3026/02	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	18.12.2002	Utbyte av rodrets aktuatorarm
3027/02	Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH	18.12.2002	Utbyte av rodrets aktuatorarm
3028/03	Honeywell International	18.9.2003	Kassering av kompressorhjul
3030/03	()	2.1.2003	Bracket. Kontroll av luftfiltret
3031/03	de Havilland Support Ltd	13.1.2003	Kontroll och flygbegränsning
3032/03	Hartzell Propeller Inc.	13.1.2003	Utbyte av propellernaven
3034/03	Hawker Beechcraft Corporation	29.1.2003	Öppningsanvisningarna för dörrar och nödutgångar
3035/03	Schempp-Hirth KG.	29.1.2003	Höjdrodrets skjutstång
3036/03	Korff + Co. KG	29.1.2003	Kontroll av vingarnas infästning
3037/03	SN Centrair	7.2.2003	Modifikation av landställets infästning
3038/03	Robinson Helicopter Company	27.2.2003	Omställning av stjärtrotorbladen
3039/03	Robinson Helicopter Company	27.2.2003	Omställning av stjärtrotorbladen

3042/03	()	11.3.2003	Parachutes de France. Kontroll av räddningsfallskärm
3045/03	SN Centrair	11.3.2003	Kontroll av pedalernas fogar
3047/03	Stemme GmbH & Co.	31.3.2003	Modifikation av växellådan
3048/03	Hartzell Propeller Inc.	31.3.2003	Kontroll av ishindrande gummin
3050/03	Airbus Helicopters	25.4.2003	Gångtiden på dynamiska komponenter
3051/03	()	20.5.2003	Brüggemann. Kontroll av räddningsfallskärmar
3052/03	Piper Aircraft, Inc.	20.5.2003	Kontroll av vingklaffarnas torsionsrör
3055/03	()	5.6.2003	Honeywell. Modifikation av transpondern
3060/03	Franklin Engine Co.	10.7.2003	Utbyte av bränslepump
3062/03	Hartzell Propeller Inc.	10.7.2003	Kontroll av propellern
3063/03	Hawker Beechcraft Corporation	10.7.2003	Kontroll av tryckskottet
3065/03	SOCATA	10.7.2003	Utbyte av överspänningsskydd
3066/03	SOCATA	10.7.2003	Kontroll av pitotsystemet
3067/03	Lycoming Engines	18.7.2003	Kontroll av bränslepump
3068/03	B-N Group Ltd.	18.7.2003	Installationen av trimklaffens styrstång
3070/03	()	31.7.2003	Becker. Modifikation av radiotelefon
3071/03	Franklin Engine Co.	31.7.2003	Bränslepumpens kugghjul
3075/03	()	21.8.2003	Parachutes de France. Modifikation av reservfallskärm
3076/03	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	21.8.2003	Kontroll av vindrutor och fönster
3082/03	Fairchild Aircraft	25.9.2003	Bränslepumparnas elkablar
3085/03	SOCATA	26.9.2003	Kontroll av flygkroppens plåt
3087/03	()	5.11.2003	Pinnarna i räddnings- och reservskärmarnas utlösningshandtag
3090/05	EADS PZL "Warszawa-Okęcie" S.A.	2.6.2005	Kontroll av höjdrodrets skjutstång
3096/05	()	22.7.2005	Performance Variable. Modifikation av sportfallskärmar
3097/05	()	14.10.2005	Parchute Shop. Förbud att använda reservfallskärm
3107/07	()	8.8.2007	Swiss Air-Ambulance. Kassering av nät
3109/07	Bell Helicopter Textron	17.9.2007	Stjärtrotoraxelns skivenhet
3110/07	AgustaWestland S.p.A	17.9.2007	Stjärtrotoraxelns skivenhet
3112/07	Technify Motors GmbH	5.10.2007	Växellådans olja
3113/07	SOCATA	29.10.2007	Låsningsbeslagen i pilotens dörr
3114/08	()	7.1.2008	Parachutes de France. Modifikation av reservfallskärmen
3115/08	()	7.1.2008	Parachutes de France. Kontroll av reservfallskärmen
3116/08	Lindstrand Balloons Ltd	19.1.2008	Utbyte av bränsleslangar
3117/08	Cameron Balloons Ltd.	19.1.2008	Kontroll av ventiler
3120/08	()	22.5.2008	Advanced Aerospace Designs. Kontroll av VIGIL-utlösare
3122/08	()	9.6.2008	Airtec. Kontroll av CYPRES 2-utlösaren
3125/08	()	6.8.2008	Kontroll av motorns varvtalsmätare
3126/08	()	14.11.2008	Funkwerk Avionics GmbH. Kontroll av Mode-S- transponder
3127/08	()	18.11.2008	Funkwerk Avionics GmbH. Kontroll av Mode-S- transponder
3145/11	Aircraft Industries, a.s.	22.7.2011	Modifikation av segelflygplanet
3149/12	de Havilland Support Ltd	20.3.2012	Vingarnas livslängd
3150/12	()	22.11.2012	Luftfartygens binära S-mode-adresser
3157/13	de Havilland Support Ltd	8.10.2013	Höjdstabilisatorns fästbeslag
3162/14	de Havilland Support Ltd	31.3.2014	Kontroll av vingarnas bindstänger
3167/15	Piper Aircraft, Inc.	12.5.2015	Olika tillverkare. Kontroll av vingstöttorna

