

**LENTOKONEET - L**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Alpha Aviation Concept Ltd.****HR200/120()**

5220	Ohjaamon väliseinä	29062007	DCA/R2000/38
5224	Akun korjaus	X	DCA/R2000/11
5225	Moottorin kiinnityselimien lentoaika	5000H	DCA/R2000/06
5227	Siivekkeiden kulmavivun tarkastus	X	DCA/R2000/36
5228	Kaasuttimen polttoaineletkun tarkastus	29062006	DCA/R2000/17
5229	Istuinvöiden kiinnityslenkin muutos	X	DCA/R2000/18
5259	Siipisalkojen tarkastus	24KK	DCA/2000/37A
5492	Öljyputkien ja -letkujen vaihto	30042012	DCA/R2000/40
5501	Ilmasuodattimen tarkastus	11072012	DCA/R2000/41
5563	Magneeton valintakytkimen tarkastus	30042014	DCA/R2000/42
5573	Imukomun ja -putkien tarkastus	100H	DCA/R2000/25A

**American Champion Aircraft Corp.****7ECA**

5177	Ohjainvajereiden tarkastus	X	AD2005-24-10
5410	Takaistuimen tarkastus	(100H)	AD2009-22-02

**8KCAB**

5177	Ohjainvajereiden tarkastus	X	AD2005-24-10
5410	Takaistuimen tarkastus	(100H)	AD2009-22-02

**ASI Aviation****Cessna F150()**

5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09 R2
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09

**Cessna F152**

5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09 R2
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09

**Cessna F172()**

5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09

**Cessna F182()**

5330 -1	SMA. Moottorin imuilmaletkujen tarkastus (EASA.A..S.0077	50H	EASA2008-0078 R1
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
5494 -1	Turboahtimen letkujen vaihto	02052012	EASA2012-0075 R1

**Cessna FA150()**

5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09 R2
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09

**Cessna FA152**

5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09 R2
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09

**Cessna FR172()**

5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09

**F406**

5165	Siivekekorvakkeiden tarkastus	19022006	F-2005-177
5201	Radiovarustuksen pääkytkin	X	EASA2006-0134
5293	Laskutelineen varausotto	X	EASA2007-0190
5388	Laskutelineen varausotto	02112009	EASA2009-0128
5508	Korkeusperäsimen työntangot	11012013	EASA2012-0164
5515	Nokkatelineen kiinnityskorvake	07112012	EASA2012-0202
5592 -1	Sivuperäsinpolkimien vääntöputkien tarkastus	X	EASA2015-0159 R1

**CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)****DR253**

5485	Öljyputkien ja -letkujen vaihto tulenkestäviin	01042012	EASA2012-0018
5561	Magneeton valintakytkimen tarkastus	18042014	EASA2014-0003
5569	Imukomun ja -putkien tarkastus	110 H	EASA2014-0155

**Cirrus Design Coporation****SR22-()**

5309	Vedenpoistoreikien asentaminen	03012008	AD2007-24-13
5343	Matkustamon ovi	03022009	AD2008-14-13

**Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l****P2002-JF**

5504	Päälaskutelineen mutterit	10082012	EASA2012-0113
5521	Trimmilaipan korvake	100FH	EASA2013-0019

**CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)****112**

5488	Korkeusperäsimen salon tarkastus	12KK/150H	AD2012-02-10
------	----------------------------------	-----------	--------------

**de Havilland Support Ltd****Beagle Pup B.121**

5159	Polkimien vääntöputkien tarkastus	100H	G-2005-0030
------	-----------------------------------	------	-------------

**Diamond Aircraft Industries GmbH****DA40()**

5192	Polttoaineventtiili	(50H)	EASA2006-0067
5335	Siivekkeiden keinuvivut	X	EASA2008-0114
5367	Nokkatelineen tarkastus	100/200H	EASA2009-0016
5446 -1	Takaoven lukituskorvake	24112011	EASA2010-0235 R1
5486 -1	Turboahtimen letkun vaihto	10042012	EASA2012-0024 R1
5511	Nopeusmittarin merkinnät	21062013	EASA2012-0180
5543	Siipisalon korjaus	X	EASA2013-0145

**DA42**

5538	Nokkatelineen käyttölaite	X	EASA2013-0121
------	---------------------------	---	---------------

**DA42NG**

5510	Päälaskutelineen joustintuet	18092013	EASA2012-0174
5519	Moottorin imuilmasuodatin	01022013	EASA2012-0269
5520	Ilmaputken korjaus	04022014	EASA2013-0018

**EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.****PZL-104 Wilga ()**

5381	-1	Rungon tarkastus	x	EASA2009-0072	R1
------	----	------------------	---	---------------	----

**Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH****EA-300()**

5050		Rungon pituusjäykisteet	X	D-1994-043	R1
5084		Tuliseinän tiivistys	17022005	D-2004-489	
5241		Pituusjäykisteet	SB	EASA2006-0281	
5394		Kannuspyörän kiinnitys	50H	EASA2009-0160	

**FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG****AS202/18A4**

5409		Polttoaineputkien tarkastus	500H	EASA2009-0233	
5579		Rungon jäykisteiden tarkastus	12KK	EASA2015-0023-	

**Hawker Beechcraft Corporation****Beech C90()**

5064	-1	Säätöakselin kiinnitys	04102005	AD2004-17-02	
5082	-1	Nokkatelineen haarukka	(200H)	AD2004-23-02	
5097		Polttoaineletkujen vaihto	X	AD2005-01-04	
5214		Sivuperäsintrimmin vedenpoisto	X	AD2006-13-10	

**Beechcraft 35-B33**

5278		Laskutelineen ylälukituslaite	X	AD2007-08-08	
------	--	-------------------------------	---	--------------	--

**Beechcraft A36()**

5278		Laskutelineen ylälukituslaite	X	AD2007-08-08	
5339		Ylivirtakatkaisimien vaihto	06082009	AD2008-13-17	
5414		Olkavöiden tarkastus	100FH	AD2009-25-01	

**Issoire Aviation****CE43**

5441		Laippavaihteen tarkastus / vaihto	12KK	EASA2010-0163	
------	--	-----------------------------------	------	---------------	--

**WA54**

5023		Korkeusvakaimen tarkastus	(110H/12KK)	F-2002-518	R1
------	--	---------------------------	-------------	------------	----

**Maule Aerospace Technology Corp.****Maule M-4-210()**

5361		Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30122008	AD2008-24-02	
5558		Siipitukien tarkastus	(24KK)	AD99-15-18	R1

**Maule M-5-235C**

1623	-1	Polttoainehanan muutos	X		
5361		Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30122008	AD2008-24-02	
5558		Siipitukien tarkastus	(24KK)	AD99-15-18	R1

**Maule M-6-235**

1623	-1	Polttoainehanan muutos	X		
5361		Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30122008	AD2008-24-02	
5558		Siipitukien tarkastus	(24KK)	AD99-15-18	R1

**Maule M-7-235()**

1623	-1	Polttoainehanan muutos	X		
5361		Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30122008	AD2008-24-02	
5558		Siipitukien tarkastus	(24KK)	AD99-15-18	R1

**Maule MX-7-180()**

5361		Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30122008	AD2008-24-02	
5558		Siipitukien tarkastus	(24KK)	AD99-15-18	R1

**Maule MX-7-235**

5361	Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30122008	AD2008-24-02
------	------------------------------	----------	--------------

**McDonnell Douglas****DC3A(-)**

2656	Lento- ja käyntiaikarajoitus	10051999	
------	------------------------------	----------	--

**Pilatus Aircraft Ltd.****PC-12/47(E)**

5536	Sähköasennuksen korjaus	11092013	EASA2013-0114
5570	Lentokelpoisuusrajoitukset	X	EASA2014-0170

**PC-6**

5571	Lentokelpoisuusrajoitukset	X	EASA2014-0181
------	----------------------------	---	---------------

**Piper Aircraft, Inc.****Piper J-2**

89	Siivekkeen niittien tarkastus	X	SAD36	
5560	Siipitukien tarkastus	500FH/24KK	AD99-26-19	R1

**Piper J3C(-)**

89	Siivekkeen niittien tarkastus	X	SAD36	
463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	31121971	SAD499A	

**Piper PA-18(-)**

463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	31121971	SAD499A	
5584	Siipitukien tarkastus	Read T5584	AD2015-04-08	

**Piper PA-18A(-)**

463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	31121971	SAD499A	
5584	Siipitukien tarkastus	Read T5584	AD2015-04-08	

**Piper PA-22(-)**

463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	31121971	SAD499A	
-----	--	----------	---------	--

**Piper PA-23-250**

5099	Turboahtimen öljysäiliö	X	AD2005-01-10	
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1
5599	Polttoaineen varoituskilpi	X	AD2015-24-05	

**Piper PA-24**

5513	Vastapainon varren kiinnitin	500H/5Y	AD2012-17-06	
------	------------------------------	---------	--------------	--

**Piper PA-25-235**

5584	Siipitukien tarkastus	Read T5584	AD2015-04-08	
------	-----------------------	------------	--------------	--

**Piper PA-28-140**

5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	

**Piper PA-28-151**

5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	

**Piper PA-28-161**

5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5155	Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	

5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
5597	Siipikaaren tarkastus	X	AD2015-20-13	
<b>Piper PA-28-180(S)</b>				
5155	Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20	
5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-28-181</b>				
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5155	Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
5597	Siipikaaren tarkastus	X	AD2015-20-13	
<b>Piper PA-28-235</b>				
5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-28R()-201()</b>				
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-28R-180</b>				
5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-28R-200</b>				
5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-30</b>				
5599	Polttoaineen varoituskilpi	X	AD2015-24-05	
<b>Piper PA-31</b>				
5014	Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus	12KK	AD2003-24-07	
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1
5540 -1	Pakoputkiston tarkastus	60H/6KK	AD2013-10-04	
5599	Polttoaineen varoituskilpi	X	AD2015-24-05	
<b>Piper PA-31-350</b>				
5014	Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus	12KK	AD2003-24-07	
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1
5540 -1	Pakoputkiston tarkastus	60H/6KK	AD2013-10-04	
<b>Piper PA-31T()</b>				
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1
<b>Piper PA-32-300()</b>				
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsi ohjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
<b>Piper PA-32R(T)-300(T)</b>				
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5173	Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	

5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiöhjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-32R(T)-301(T)</b>				
5173	Siipisalon tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5438	Piper Aircraft Inc. Pistehitsatut pakoputken V-urakiristimet	25FH	AD2010-13-07	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiöhjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
<b>Piper PA-32R-301()</b>				
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-34-200()</b>				
5135	Nokkatelineen osien vaihto	(500H)	AD2005-13-16	
5147	Lämmittimen polttoainepumppu	X	AD2005-15-10	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiöhjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Korkeusperäsinohjauksen tarkastus	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
<b>Piper PA-34-220T</b>				
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5135	Nokkatelineen osien vaihto	(500H)	AD2005-13-16	
5147	Lämmittimen polttoainepumppu	X	AD2005-15-10	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiöhjaimen varren tarkastus	100FH/12KK	AD2010-15-10	
<b>Piper PA-42-1000</b>				
5387	-1 Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1
<b>Piper PA-46-500TP</b>				
5601	Wings - Upper Wing Surface / Wing Stringers - Inspection	X	US-2016-01-01	
<b>Piper PA-46-550TP</b>				
5542	-1 Polttoainesäiliön ilmaventtiili	X	AD2013-13-01	
<b><u>Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.</u></b>				
<b>PIK-15</b>				
592	Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus	X		
1634	Siivekeohjainten tarkastus	100H		
<b><u>Revo, Incorporated</u></b>				
<b>Lake LA-4()</b>				
5533	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeiden tarkastus	(50H/12KK)	AD2013-08-14	
<b><u>Short Brothers PLC</u></b>				
<b>SC7 Skyvan</b>				
5257	Laskusiivekkeen käyttövipu	25012007	EASA2007-0013	
5576	Nokkatelineen tarkastus	24022015	EASA2014-0246	
<b><u>Skandinavisk Aero Industri</u></b>				
<b>KZ-VII</b>				
72	-1 Vesilentotoiminta	jatk.		
774	Takaistuimen turvavöiden kiinnitys	15031975		
1042	Kilven asennus ohjaamoon	X		
<b><u>SOCATA</u></b>				
<b>MS880B</b>				
5596	Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203	
<b>MS883</b>				
5596	Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203	
<b>MS892(A)</b>				
5596	Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203	
<b>MS893()</b>				
5596	Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203	

<b>MS894()</b>				
5596		Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203
<b>Rallye 150()</b>				
5596		Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203
<b>Rallye 235()</b>				
5596		Nokkapyörän akselin ja ruuvien tarkastus	200/2000FH	EASA2015-0203
<b>TB 10</b>				
5001	-1	Ohjainjärjestelmän tarkistus	110H/14KK	F-2003-368 R2
5264		Eräiden osien suurin sallittu lentoaika	07032007	EASA2007-0034
5277		Ovien salpojen tarkastus	(110H)	EASA2007-0101
5589		Korkeusvakaimen salon tarkastus	72KK	EASA2015-0130
<b>TB 21</b>				
5001	-1	Ohjainjärjestelmän tarkistus	110H/14KK	F-2003-368 R2
5002		Laskutelineen tarkastus	X	F-2003-390 R1
5065		Tuulilasin tarkastus	13KK	F-2004-148
5202		Siipisalon tarkastus	30052007	EASA2006-0123
5277		Ovien salpojen tarkastus	(110H)	EASA2007-0101
5589		Korkeusvakaimen salon tarkastus	72KK	EASA2015-0130
<b><u>Suomen Ilmailuliitto ry.</u></b>				
<b>HK-2</b>				
592		Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus	X	
<b><u>Taylorcraft Aeroplanes Ltd</u></b>				
<b>Auster 4</b>				
55	-1	Vakaimen kiinnityskorvake	31011955	ARB42 R2
56		Pakokaasun tunkeutuminen ohjaamoon	X	ARB40
113		Vakaimen etummaisien kiinnityspotken tarkastus	250H	SAD1
149		Korkeusperäsimen säätölaipan vaijeri	X	
159		Laskusiivekkeiden vipuvarren tarkastus	01051961	SAD32
172		Korkeusperäsimen säätölaipan ohjauksen tarkastus	30091961	saD55
<b>Auster 6A</b>				
55	-1	Vakaimen kiinnityskorvake	31011955	ARB42 R2
56		Pakokaasun tunkeutuminen ohjaamoon	X	ARB40
113		Vakaimen etummaisien kiinnityspotken tarkastus	250H	SAD1
149		Korkeusperäsimen säätölaipan vaijeri	X	
172		Korkeusperäsimen säätölaipan ohjauksen tarkastus	30091961	saD55
<b><u>Textron Aviation Inc. (Cessna)</u></b>				
<b>Cessna 140()</b>				
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
<b>Cessna 150()</b>				
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09 R2
5461		Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 152</b>				
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09 R2
5461		Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 170()</b>				
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5461		Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 172A...Q</b>				
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10

5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 172R</b>			
5060	Autopilotin ohjelmiston päivitys	X	AD2004-15-18
5138	Lämpölaukaisimien vaihto	09092005	AD2005-13-10
5271	Istuimen selkänöjan lukitus	11082007	AD2007-05-10
5321	Istuimien korjaus	08102008	AD2008-05-09
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5487	Polttoaineputken tarkastus	13032013	AD2012-02-02
5517	Polttoaineen paluuputken tarkastus	28122013	AD2012-22-01
5541	Öljynpainekeytkimen vaihto.	3000FH	AD2013-11-11
<b>Cessna 172RG</b>			
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 172S</b>			
5060	Autopilotin ohjelmiston päivitys	X	AD2004-15-18
5138	Lämpölaukaisimien vaihto	09092005	AD2005-13-10
5271	Istuimen selkänöjan lukitus	11082007	AD2007-05-10
5321	Istuimien korjaus	08102008	AD2008-05-09
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5487	Polttoaineputken tarkastus	13032013	AD2012-02-02
5517	Polttoaineen paluuputken tarkastus	28122013	AD2012-22-01
5541	Öljynpainekeytkimen vaihto.	3000FH	AD2013-11-11
<b>Cessna 175()</b>			
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5348	Moottorin kiinnityskorvakkeet	(500H)	AD2008-15-06
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 177()</b>			
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 177RG</b>			
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 180()</b>			
164	Moottoripukin runkokiinnityksen tutkiminen	100H	SAD37A
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 182A...R</b>			
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5330 -1	SMA. Moottorin imuilmaletkujen tarkastus (EASA.A..S.0077	50H	EASA2008-0078 R1
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
5494 -1	Turboahtimen letkujen vaihto	02052012	EASA2012-0075 R1
<b>Cessna 185()</b>			
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09
<b>Cessna 195()</b>			
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5073 -1	Siivekkeiden saranakorvakkeiden tarkastus	(100H)	AD2004-21-08 R1

5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	
<b>Cessna 206</b>				
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
<b>Cessna 206H</b>				
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	
<b>Cessna 208()</b>				
5063 -1	Laskusiivikkeiden kulmavivun tarkastus	(500L)	AD2004-17-01	
5178 -1	Jäätymisen ehkäisyn parantaminen	27062006	AD2006-01-11	R1
5283	Lentäminen jäätävässä säässä	21092007	AD2007-10-15	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5336	Siiven johdotuksen tarkastus	30062009	AD2008-13-06	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5377	Siivikkeiden vaijerit	15102009	AD2009-05-12	
<b>Cessna 210()</b>				
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
<b>Cessna 401()</b>				
5130	Siipisalkojen tarkastus ja korjaus	SB	AD2005-12-12	
5158	Radiovarustuksen pääkytkin	09012006	AD2005-20-25	
5375	Apusalon väsymismurtumat	10H	AD2009-04-04	
5564	Rajoitusten lisääminen	07072014	AD2013-03-03	
<b>Cessna 402()</b>				
5130	Siipisalkojen tarkastus ja korjaus	SB	AD2005-12-12	
5158	Radiovarustuksen pääkytkin	09012006	AD2005-20-25	
5375	Apusalon väsymismurtumat	10H	AD2009-04-04	
5564	Rajoitusten lisääminen	07072014	AD2013-03-03	
<b>Cessna A150()</b>				
5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09	R2
<b>Cessna A152</b>				
5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100TIS	AD2009-10-09	R2
<b>Cessna A185()</b>				
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
<b>Cessna A188()</b>				
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	
<b>Cessna R172()</b>				
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
<b>Cessna T206H</b>				
5060	Autopilotin ohjelmiston päivitys	X	AD2004-15-18	
5138	Lämpölaukaisimien vaihto	09092005	AD2005-13-10	
5271	Istuimen selkänöjan lukitus	11082007	AD2007-05-10	
5321	Istuimien korjaus	08102008	AD2008-05-09	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5541	Öljynpainekeytkimen vaihto.	3000FH	AD2013-11-11	
<b>Cessna T207(A)</b>				
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	
<b>Cessna T210()</b>				
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	

5497	Siiven pääsalon tarkastus	X	AD2012-10-04	
<b>Cessna TU206()</b>				
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	
<b>Cessna U206()</b>				
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100H/12KK	AD2011-10-09	
<b><u>True Flight Holdings LLC</u></b>				
<b>AA-1()</b>				
5179	-1 Liimasaumojen tarkastus	150H/12KK	EASA2005-0036	R1
<b>AA-5()</b>				
5151	Siipipulttien tarkastus	X	AD95-19-15	R1
5179	-1 Liimasaumojen tarkastus	150H/12KK	EASA2005-0036	R1
<b><u>Twin Commander Aircraft Corporation</u></b>				
<b>690()</b>				
5218	Siivekesaranoiden kiinnitys	21082007	AD2006-15-01	
5534	Rakenteen tarkastus	X	AD2013-09-05	
<b><u>Van's Aircraft</u></b>				
<b>RV-6()</b>				
3160	Korkeusvakaimen etusalon tarkastus	01032014/VT		
3161	Korkeusperäsimen salon tarkastus	VT		
<b>RV-7()</b>				
3160	Korkeusvakaimen etusalon tarkastus	01032014/VT		
3161	Korkeusperäsimen salon tarkastus	VT		
<b>RV-8()</b>				
3160	Korkeusvakaimen etusalon tarkastus	01032014/VT		
3161	Korkeusperäsimen salon tarkastus	VT		

**HELIKOPTERIT JA AUTOGIROT - H**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Kaikki/Alla**

3166 Autogiron korkeusvakaimen tarkastus 01022015

**AgustaWestland S.p.A****Agusta-Bell 206B()**

5043	Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus	BT	I-2004-141	
5175	Pääroottorin lapojen korjaus	X	I-2005-406	
5238	Sivuvakaimen kiinnitys	22122006	EASA2006-0275	
5251	Pääroottorin pulttien vaihto	25012007	EASA2006-0371	
5262	Vääntö- ja jännityspakat	1200H/2Y	AD78-11-02	R1
5263	Pakoputkien kiinnityspantojen tarkastus	100H/1Y	EASA2007-0043	
5268	Pyrstöpuomin kiinnityskorvake	X	CF-2007-01	
5269	Ohjaussauvan tarkastus	X	AD85-25-01	
5273	Pääroottorin vaihteiston kiinnitys	01052007	EASA2007-0089	
5304	Pääroottorin vaihteiston kiinnitys	15102007	EASA2007-0257	
5372	Moottorin pyörimisnopeus	5FH	EASA2009-0022-	
5379	Pääroottorin laakeri	27032009	EASA2009-0067-	
5406	Ohjaussauvan laakeri	31012010	EASA2009-0226	
5450	Pyrstöroottorin lapojen vaihto	X	EASA2010-0272-	
5527	Akun ylikuumenemisanturi	X	EASA2013-0040-	
5568	Pyrstöroottoriakselin linjan mutterin vaihto	(25FH)	EASA2014-0102-	

**AutoGyro GmbH****MT 03**

3141	Roottorin ohjaintankojen asennuksen tarkastus	15062011	DULV 06-1	
3142	Roottorin lapojen tarkastus	15062011	DULV 2010-004	
3144	Roottorin lapojen lentoaika	700H	EMPD2011-006-E	

**Bell Helicopter Textron****Bell 206B()**

5095	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	31012005	CF-2004-25	
5100	Aukaisukahvojen tarkastus	31012005	CF-2004-27	
5123 -3	Muutoksia polttoainejärjestelmässä	30102007	CF-2005-10	R3
5133	Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus	100H	CF-2004-05	R2
5149	Laskutelineen poikkiputket STC SH1392SO	300H/12KK	AD2005-16-04	
5212	Sivuvakaimen kiinnitys	100H	CF-2006-12	
5250 -1	Pääroottorin pulttien hylkäys	18052007	CF-2006-23	R1
5262	Vääntö- ja jännityspakat	1200H/2Y	AD78-11-02	R1
5268	Pyrstöpuomin kiinnityskorvake	X	CF-2007-01	
5269	Ohjaussauvan tarkastus	X	AD85-25-01	
5272 -1	Pääroottorin vaihteiston kiinnitys	01052007	CF-2007-02	
5305 -2	Moottorin pyörimisnopeus	19122009	CF-2007-13	R2
5378 -1	Ohjaussauvan asennus	15102009	CF-2009-10	R1
5397	Ohjaimien laakerit	09092009	CF-2009-32	
5403	Pääroottorin laakeri	15102009	CF-2009-34	
5417	Lentokäsikirjan muutos	14012010	CF-2009-43	
5448	Pyrstöroottorin lavat	02122010	CF-2007-21	R1
5483 -1	Laskutelineen poikkiputket	X	CF-1995-17	R2
5502	Ohjausyksikön vaihto	25102012	CF-2012-19	
5548	Polttoainetilpi	X	CF-2013-028	

**Bell 206L-()**

5094	Polttoainemäärän ilmaisin	31122004	CF-2004-24	
------	---------------------------	----------	------------	--

5095	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	31012005	CF-2004-25	
5133	Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus	100H	CF-2004-05	R2
5262	Vääntö- ja jännityspakat	1200H/2Y	AD78-11-02	R1
5268	Pyrstöpuomin kiinnityskorvake	X	CF-2007-01	
5269	Ohjaussauvan tarkastus	X	AD85-25-01	
5276	Korkeusvakaimen tarkastus	09052007	CF-2007-03	
5305 -2	Moottorin pyörimisnopeus	19122009	CF-2007-13	R2
5378 -1	Ohjaussauvan asennus	15102009	CF-2009-10	R1
5397	Ohjaimien laakerit	09092009	CF-2009-32	
5403	Pääroottorin laakeri	15102009	CF-2009-34	
5413	Pyrstöpuomin kiinnitys	100FH	CF-2009-41	
5448	Pyrstöroottorin lavat	02122010	CF-2007-21	R1
5468 -1	Hydrauliservon tarkastus	19122011	CF-2011-19	R1
5478	Pääroottorin lavat	24122011	CF-2011-43	
5480 -1	Pääroottorin lavat	06022012	CF-2011-44	R1
5483 -1	Laskutelineen poikkiputket	X	CF-1995-17	R2
5502	Ohjausyksikön vaihto	25102012	CF-2012-19	
5548	Polttoainekilpi	X	CF-2013-028	
5586	Polttoainejärjestelmä	X	CF-2015-14	

**Experimental****Kaikki/Alla**

3173	Aviation Artur Trendak company ja Celier Aviation company	X	SP-0004-2019-A	
------	---	---	----------------	--

**MD Helicopters, Inc****369D**

1668	Ohjausputkien tarkastus	(100H)	AD89-23-14	
5160	Pääroottorin lapojen tarkastus	AD	AD2005-21-02	
5279	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	X	AD2007-09-51	
5289	Laskutelineen tarkastus	(100H)	AD2007-12-23	
5349	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	(25H)	AD2008-15-03	
5531	Pyrstöpuomin tarkastus	30102013	AD2013-05-16	
5554	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	X	AD2013-19-24	

**369E**

1668	Ohjausputkien tarkastus	(100H)	AD89-23-14	
5160	Pääroottorin lapojen tarkastus	AD	AD2005-21-02	
5279	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	X	AD2007-09-51	
5349	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	(25H)	AD2008-15-03	
5531	Pyrstöpuomin tarkastus	30102013	AD2013-05-16	
5554	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	X	AD2013-19-24	

**Robinson Helicopter Company****Robinson R22()**

5068	Pääroottorin lapojen tarkastus	2200H/10V	AD2004-19-09	
5142	Pääroottorin lapojen vaihto	30112005	EASA2005-0019	
5150	Ovien tarkastus STC SR09189RC	100H	AD2005-16-05	
5191	Jalasten pidentäminen	06042008	EASA2006-0065	
5209	Ovien saranat	28062008	EASA2006-0167	
5447	Polkimien laakerituet	X	AD2010-24-03	
5549	Polttoainehanan vaihto	05112016	AD2013-19-06	
5577	Pääroottorin lapojen tarkastus	(JP/100FH)/X	AD2014-23-16	

**Robinson R44()**

5013	Pulttien tarkastus	X	AD2003-24-51	
5208	Ovien saranat	28062008	EASA2006-0166	
5286	Istuinvyön soljen vaihto	X	AD2007-11-01	
5447	Polkimien laakerituet	X	AD2010-24-03	
5530	Kellukkeiden täyttöventtiilit	30042014	AD2013-05-15	
5567	Polttoainesäiliön vaihto	02042016	EASA2014-0070	
5577	Pääroottorin lapojen tarkastus	(JP/100FH)/X	AD2014-23-16	

**Rotorway****Exec ()**

2447	Polttoainesäiliön tuenta	X	SF
3163	Nokka-akselin jakopyörän käyntiaika	250/400FH	MPD2014-003

**Scorpion ()**

2447	Polttoainesäiliön tuenta	X	SF
------	--------------------------	---	----

**Schweizer Aircraft****269C**

5054	Helikopterin pyrstöosan tarkastus	10082005	AD2003-13-15	R1
5210	-1 Polttoainesäiliön huolto	03072008	EASA2006-0171	R1
5445	Ovien saranoiden korjaus	04052011	EASA2010-0219	
5467	Pyrstöpuomin kiinnitys	X	AD2011-12-16	

**269C-1**

5210	-1 Polttoainesäiliön huolto	03072008	EASA2006-0171	R1
5445	Ovien saranoiden korjaus	04052011	EASA2010-0219	
5467	Pyrstöpuomin kiinnitys	X	AD2011-12-16	

**PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKONEET - G**

Q

3175	Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen	X	
------	--	---	--

**AB "Sportinè aviacija"****LAK-17A**

5117	Käsikirjojen vaihto	31052005	EASA2005-0014
------	---------------------	----------	---------------

**LAK-19**

5116	Käsikirjojen sivujen vaihto	31052005	EASA2005-0013
5118	Käsikirjojen vaihto	X	EASA2005-0015

**Aircraft Industries, a.s.****L-13 Blanik**

493	Siiven kiinnityksen muutostyö	X	
5297	Ohjainjärjestelmän tarkastus	21112007	EASA2007-0212
5469	Purjelentokoneen korjaus	X	EASA2011-0135
5551	Siipisalon paarteiden tarkastus	30112013	EASA2013-0252

**L-23 Super Blanik**

5020	Korkeusperäsimen kulmavivun tarkastus	15022004	CR T-005/2004
5306	Ohjainjärjestelmän tarkastus	16012008	EASA2007-0261
5428	Korkeusperäsinsaranoiden tarkastus/vaihto	1000FH	EASA2010-0037-
5451	Korkeusvakaimen kiinnityskorvake	X	EASA2010-0274-

**Alexander Schleicher GmbH & Co****ASH25**

5326	Laskusiivekevivun tarkastus	09042009	EASA2008-0059
------	-----------------------------	----------	---------------

**ASK-13**

5532	Korkeusperäsimen työntötanko	X	EASA2013-0091
------	------------------------------	---	---------------

**ASK-21**

5539	Lentokäsikirjan muutos	10072013	EASA2013-0123
------	------------------------	----------	---------------

**ASW22()**

5326	Laskusiivekevivun tarkastus	09042009	EASA2008-0059
5572	Korkeusperäsimen ohjaus	X	EASA2014-0190

**K7**

161	Korkeusperäsimen keskimmäisen laakeripukin vaihto	01031961	
195	Korkeusperäsimekanismin tarkastus	01031963	
272	Takaohjaamon sauvan kiinnitys	X	
5532	Korkeusperäsimen työntötanko	X	EASA2013-0091

**K8B**

161	Korkeusperäsimen keskimmäisen laakeripukin vaihto	01031961	
217	Jarrujen käyttömekanismin tarkastus ja muutos	01041963	
288	Jalkapoljinlevyn varmistaminen	X	
328	Siipien kiinnityskorvakkeet	X	
359	Sivuperäsimen alakorvakkeen vahvistus	X	
375	Ohjaintankojen suojaöljytys	X	
5532	Korkeusperäsimen työntötanko	X	EASA2013-0091

**Ka2B Rhönschwalbe**

162	Runkokaaren 2 vahvistus	X	
-----	-------------------------	---	--

**Ka4 Rhönlerche II**

205	Siivekesaranoiden kiinnitys	X	
206	Siivekevaijerit	KK	

209	Korkeusperäsinvaijeri	01011963	
221	Siivekeflutteri	JP	
272	Takaohjaamon sauvan kiinnitys	X	
298	Sivuperäsinvaijerin korvakkeiden tarkastus	X	
<b>Ka6CR-()/EM</b>			
275	Ohjaussauva	X	
<b>Ka6E</b>			
124	Korkeusvakaimen kiinnitys	31101959	
195	Korkeusperäsinmekanismin tarkastus	01031963	
212	Jarruvivun korvakkeen tarkastus	01041963	
280	Korkeusvakaimen etukiinnitys	X	AD64-14-06
397	Termospullojen kiinnitys	01031969	
<b><u>Allstar PZL Glider Sp.</u></b>			
<b>SZD-30 Pirat</b>			
569	Siivekkeiden keskisaranointi	KK	
669	Hinauskytkimen muutos	X	D-76-122
670	Takaraungon tarkistusluukkujen tarkastus ja vahvistaminen	X	D-76-129
671	Runko/peräsinliitoksen vahvistaminen	X	D-76-131
677	Korkeusperäsimen ulompien saranoiden kiinnityksen tarkas	1KK/50H	D-76-133
1094	Laakeripäätteiden kiinnityksen parannus	X	
1172	Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapultin vaihto	X	
1520	Purjekoneen tarkastus	200H	
5462	Lentojarrut ym.	30062011	EASA2011-0089
<b>SZD-41() Jantar St.</b>			
1119	Mittaritaulun suojuksen kiinnitys	X	
1429	Tarkastuksia ja korj. pyrstöohjaimissa	X	
2138	Siipisalkojen tyvitappien vaihto	X	
<b>SZD-42()</b>			
1198	Siivekejärjestelmän pulttien vaihto	01031984	
2348	Ulkosiiven tapin tarkastus	X	PLMBS2/95
<b>SZD-48() Jantar St.</b>			
1119	Mittaritaulun suojuksen kiinnitys	X	
1198	Siivekejärjestelmän pulttien vaihto	01031984	
1429	Tarkastuksia ja korj. pyrstöohjaimissa	X	
<b>SZD-50-() Puchacz</b>			
5025	Sivuperäsimen vaijerinkiristimien tarkastus	28022004	SP-0012-2004-A
5091	Ohjaussauvan kiinnityksen tarkastus	10122004	EASA2004-0003
5230	Sivuperäsimen kiinnityksen tarkastus	01092006	EASA2006-0243
5246	Sivuperäsinjärjestelmän muutos	31012007	EASA2006-0317
5307	Lentojarrujärjestelmän tarkastus	(100H/12KK)	EASA2007-0275-
5562	Lentojarrun vääntöputken tarkastus	Read SB	EASA2014-0015
5580	Sivuperäsinvaijerin kiinnityspukki	30032016	EASA2015-0046
<b>SZD-9 () Bocian</b>			
1151	Siipi/runko-pääkiinnityksen tarkastus	VT	
1173	Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapulttien tark.	X	
2285	Sivuperäsinpolkimien laakerikorvake	VT	
<b><u>DG Flugzeugbau GmbH</u></b>			
<b>DG-100()</b>			
5057	Sivuperäsimen alalaakeri	31122004	D-2004-348
5395	Ohjaussauvan alapään tarkastus	03082009	EASA2009-0167-
<b>DG-300</b>			
5057	Sivuperäsimen alalaakeri	31122004	D-2004-348
5131	Käyttöön jatkaminen	23062005	D-2005-196
5274	Lentorajoitusten muutos	23042007	EASA2007-0100-

**DG-500**

5057	Sivuperäsimen alalaakeri	31122004	D-2004-348
5290	Ohjainjärjestelmän vivun pultti	(1000H)	EASA2007-0176-
5474	Niskatuen turvaköyden tarkastus	07112011	EASA2011-0191
5475	Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus	X	EASA2011-0209

**DG-500 ELAN ORION**

5474	Niskatuen turvaköyden tarkastus	07112011	EASA2011-0191
5475	Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus	X	EASA2011-0209

**DG-500MB**

5188	Moottoriasennuksen muutos	31052006	D-2006-060
5290	Ohjainjärjestelmän vivun pultti	(1000H)	EASA2007-0176-
5407	Käynnistysmoottorin hammaskehä	24102009	EASA2009-0225-
5474	Niskatuen turvaköyden tarkastus	07112011	EASA2011-0191
5475	Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus	X	EASA2011-0209
5547	Käynnistinmoottorin ohjausyksikkö	27022014	EASA2013-0212

**DG-800()**

5040	Potkurin tarkastus	28052004	D-2004-195
5056	Käynnistyshammaskehän kiinnitys	311224004	D-2004-347
5058	Rikastimen venttiilin tarkastus	(JP)	D-2004-350
5547	Käynnistinmoottorin ohjausyksikkö	27022014	EASA2013-0212

**LS10()**

5452	Peräsimen vesitankki	01022011	EASA2011-0009
------	----------------------	----------	---------------

**Diamond Aircraft Industries GmbH****H36 Dimona**

5464	Lentojarrujen vääntöputki	60KK	EASA2011-0110
------	---------------------------	------	---------------

**HK36R Super Dimona**

5509	Korkeusperäsimen kulmavipu	17092013	EASA2012-0173
------	----------------------------	----------	---------------

**Eichelsdörfer GmbH****Mistral C**

5187	Lentojarrujen ohjaintanko	31122006	D-2006-058
------	---------------------------	----------	------------

**Eiriavion Oy****PIK-20**

637	Sivuperäsinvaijerin kuluminen	X	
735	Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu	X	
736	Laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos	X	
746	Turvavöiden vaihto	X	
779	Sivuperäsinvaijerin hankautuminen	X	
851	Laskutelineen tarkastus	X	
1232	-1 Sivuperäsimen alasaranapukki	(VT)	
1479	-1 Siivekkeiden & laskusiivekkeiden massatasapainojen tarkas	VT/500H	GFA303

**PIK-20B**

735	Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu	X	
736	Laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos	X	
746	Turvavöiden vaihto	X	
779	Sivuperäsinvaijerin hankautuminen	X	
851	Laskutelineen tarkastus	X	
1232	-1 Sivuperäsimen alasaranapukki	(VT)	
1479	-1 Siivekkeiden & laskusiivekkeiden massatasapainojen tarkas	VT/500H	GFA303

**PIK-20D**

733	Uumalevyn liimaus siivissä	X	
735	Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu	X	
746	Turvavöiden vaihto	X	
1232	-1 Sivuperäsimen alasaranapukki	(VT)	

**PIK-20E**

746	Turvavöiden vaihto	X	
1200	Polttoainejärjestelmän liitosten tark.	25H/VT	
1737 -1	Potkurinnan kiinnitys	25H/1Y	D-90-239

**Fiberglas-Technik Rudolf Lindner****Grob Astir CS()**

5203 -1	Korkeusvakaimen kiinnitys	10Y/1000F	EASA2006-0150 R1
5431 -1	Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin	20052010	EASA2010-0053 R1

**Grob G102**

5009	Muutos kuomun laukaisujärjestelmään	31122003	D-2003-238 R2
5280	Ohjainjärjestelmän hitsatut osat	31122007	EASA2007-0135-
5431 -1	Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin	20052010	EASA2010-0053 R1
5565	Kehräpyörien vaihto	01072014	EASA2013-0067

**Grob G103()**

5008 -1	Lentonopeuksien rajoittaminen	17112004	D-2003-231 R3
5022	Lentonopeusrajoitukset	15022004	D-2004-002
5061 -1	Korkeusperäsimen käyttövivun vaihto	30062005	D-2004-292 R1
5186	Käsikirjojen tarkastus	13032006	D-2006-057
5295	Purjelentokoneen tarkastus	X	EASA2007-0194-
5340	Ilmajarrujen tarkastus	30092008	D-2008-232
5431 -1	Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin	20052010	EASA2010-0053 R1
5565	Kehräpyörien vaihto	01072014	EASA2013-0067
5587	Lentojarrujen mekanismi	VT	EASA2015-0116

**Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH****Hornet ()**

5476	Korkeusperäsinyöntötanko	X	EASA2011-0213 R1
------	--------------------------	---	------------------

**St. Libelle 201()**

5115	Sivuperäsimen käyttövivun vaihto	31072005	D-2005-118
5476	Korkeusperäsinyöntötanko	X	EASA2011-0213 R1

**Grob Aircraft AG****Grob G109()**

5162	Kaasuvaijerin ohjain	X	D-2005-357
5490	Sivuvakaimen etulevyn tarkastus	100H	EASA2012-0027
5512	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus	5V	EASA2012-0181

**Pilatus Aircraft Ltd.****B4-PC11**

5170	Ohjaussauvan kiinnitys	12KK	HB-2004-491
------	------------------------	------	-------------

**Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.****PIK-12**

327	Korkeusperäsimen käyttövivun kiinnitys	X	
-----	--	---	--

**PIK-16 "Vasama"**

218	Korkeusperäsimen käyttövipu ja vakaimen kiinnitystapit	X	
277 -2	Siipien kiinnitystappien varmistus	15111964	
278	Sivuperäsinvaijerit.	01011965	
300 -2	Sivuperäsinvaijerin kehräpyörien vaihto	01091965	
738	Suurimman sallitun lentomassan korotus	X	
784	Työntötankojen päätteiden tarkastaminen	X	

**PIK-3b,c "Kajava"**

354	Siiveketankojen päätteiden muutostyö	01071967	
547	Sivuperäsimen saranoiden tarkastus ja alasaranan vaihto	(KK)	
716	Siiven pääkorvakkeen löystyminen	VT	

**PIK-5**

208 Siivekemekanismin kehräpyöräkorvakkeiden tarkastus ja m X

**Rolladen-Schneider Flugzeugbau****LS4()**

5017 Suurin sallittu kokonaislentoaika 31052004 D-2004-001

**Scheibe Aircraft GmbH****SF-25()**

5389 Korkeusperäsimen trimmilaippa 07072010 EASA2009-0132

**SF-28()**

5389 Korkeusperäsimen trimmilaippa 07072010 EASA2009-0132

**Schempp-Hirth KG.****Arcus T**

5591 Lentojarrujen kulmavivun tarkastus (50H) EASA2015-0140

**Discus 2a**

5000 Massatasapainon kiinnityksen tarkastus 011120003 D-2003-280

**Discus 2b**

5000 Massatasapainon kiinnityksen tarkastus 011120003 D-2003-280

**Duo Discus**

5590 -1 Lentojarrujen käyttämekanismin tarkastus (100FH) EASA2015-0139 R1

**Duo Discus T**

5528 Käsikirjojen muutos X EASA2013-0054

5590 -1 Lentojarrujen käyttämekanismin tarkastus (100FH) EASA2015-0139 R1

**Janus B/-C(e)**

5083 Ohjaussauvan hitsisaumat 31032005 D-2004-495 R1

5376 Massatasapaino 30032009 EASA2009-0054

**Janus CM/-CT**

5083 Ohjaussauvan hitsisaumat 31032005 D-2004-495 R1

5376 Massatasapaino 30032009 EASA2009-0054

**Nimbus-4D**

5590 -1 Lentojarrujen käyttämekanismin tarkastus (100FH) EASA2015-0139 R1

**Nimbus-4DM**

5371 -1 Moottorin ulosnostomekanismi 04032009 EASA2009-0033

5429 Hammaskehän tarkastus X EASA2010-0039-

**Ventus 2a**

5000 Massatasapainon kiinnityksen tarkastus 011120003 D-2003-280

**Ventus 2b**

5000 Massatasapainon kiinnityksen tarkastus 011120003 D-2003-280

**Ventus 2c()**

5122 Korkeusvakaimen johtoreunan tarkastus 31122005 D-2005-136

5370 -1 Moottorin ulosnostomekanismi 04032009 EASA2009-0034

5429 Hammaskehän tarkastus X EASA2010-0039-

5470 Moottoripylylonin tarkastus 30092011 EASA2010-0146

**Ventus a/-b/-c**

5156 Ohjainjärjestelmän automaattikytkimet 31032006 D-2005-375

**SN Centrair****101()**

5019 Lentojarrujen käyttökahvan kiinnitys 01022004 F-2004-010

5432 Centrair. Sivuperäsinpolkimien lukitusputken tarkastus X EASA2010-0099

---

5552	Rungon tarkastus	X	EASA2013-0258
------	------------------	---	---------------

**Stemme GmbH & Co.****Stemme S 10-()**

5078	Ohjainjärjestelmän laakereiden tarkastus	31122004	D-2004-443
5137	Paineputkien tarkastus ja vaihto	X	D-2005-228
5217	Pakoputkien tarkastus	X	EASA2006-0217
5243	Polttoaineletkujen liittimet	12102006	EASA2006-0310
5244 -1	Jäähdytysnesteen vaihto	12102006	EASA2006-0311
5253 -1	Potkurin lapojen seurain	31032007	EASA2006-0373 R1
5294	Polttoaineen paineanturin vaihto	30092007	EASA2007-0191-
5322	Polttoainejärjestelmän korjaus	07032009	EASA2008-0053-
5358	Polttoaineletkun liittimet	13102008	EASA2008-0186-
5507	Letkujen tarkastus	30092012	EASA2012-0154

**ILMAA KEVYEMMÄT ILMA-ALUKSET - B**

Q

3175	Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen	X
------	--	---

**Ballonbau Wörner GmbH****NL-STU/1000**

5557	Kaasupallon jatkuva lentokelpoisuus	23122013	EASA2013-0293	R1
------	-------------------------------------	----------	---------------	----

**Cameron Balloons Ltd.**

5076	Polttimon jalustan tarkastus	10112004	G-2004-0026
------	------------------------------	----------	-------------

5087	Lisäys lentokäsikirjaan	17122004	G-2004-0028
------	-------------------------	----------	-------------

**Kaikki - Alla**

5506	-1	Kuumailmapallot. Kierteiset letkunliittimet	16102012	EASA2012-0142
------	----	---	----------	---------------

**ULTRAKEVYET LENTOKONEET - M**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Aeroprakt****A-22L**

3137 Korkeusvakaimen kuoren tarkastus ja korjaus (JL)

**Aerospool****WT9 Dynamic**

3105 Potkurinsäätimen korjaus X LSG07-003

3106 Korkeusperäsimen laakereiden vällys X LSG07-002

3152 Laskusiivekkeiden työntötankojen tarkastus 15062013 LSG12-006

**Aerotechnik CZ s.r.o****EV-97 Eurostar**

3168 Laskusiivekkeiden aktuaattori X EMPD2015-001

**B&F GmbH Speyer****FK 12**

3153 Sähköisen polttoainepumpun virtaus 15062013 LSG11-006

**FK14**

3153 Sähköisen polttoainepumpun virtaus 15062013 LSG11-006

**FK9**

3153 Sähköisen polttoainepumpun virtaus 15062013 LSG11-006

**Beaver Rx Enterprise****Beaver**

1712 Polttoainejärjestelmän tarkastus X

**Breezer Aircraft****Kaikki/Alla**

3143 Ohjaussauvan tarkastus ja korjaus (JL) LSG10-004

**Comco Ikarus****Ikarus C42()**

3093 -1 Suurin sallittu lentonopeus 16062006 LSG02-005

3094 Korkeusperäsimen laakeripukin tarkastus 15072005 LSG05-002

3095 Istuinvöiden kiinnitys 01012006 SF

3100 -1 Sivuperäsinpolkimien tarkastus 50H LSG06-001 R1

3131 Etutuen tarkastus 01042010

3154 Korkeusperäsimen työntötankojen laakerointi X LSG13-003

3164 Polttoainejärjestelmän liittimien vaihto 5Y

3169 Muutoksia polttoainejärjestelmään 01052016 LSG 14-001

**EVEKTOR****EV-97 Eurostar**

3130 -1 Siipisalon tarkastus 05022010

3133 Kuomun lukituksen muutos X

3146 Lisäys lento- ja käyttöohjekirjaan 17122011

3172 -1 EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s. Polkimien erotinlevyn ase X

**Fantasy Air Group GmbH****Cora 200()**

3056	Moottoripukin tarkastus	100H	SF
3092	Korkeusvakaimen kiinnitys	15072005	LSG04-003
3098	Verhoilun kiinnitys	01042006	
3104	Moottoripukin tarkastus	X	

**Flight Design****CT2K**

3099	Laskutelinetuun tarkastus	300H/VT	LSG05-010
------	---------------------------	---------	-----------

**CTSW**

3099	Laskutelinetuun tarkastus	300H/VT	LSG05-010
3155	Trimmilaipan muutos	15062013	LSG12-003

**SW 2006**

3140	Lentonopeuden rajoittaminen	15062011	LSG10-002	R1
3155	Trimmilaipan muutos	15062013	LSG12-003	

**Flylight Airsports Ltd****SkyRanger**

3159	Valmistusaineen tarkastus	31012014	EMPD2014-001-E
------	---------------------------	----------	----------------

**Skyranger Swift**

3139	Moottorin kiinnityspulttien vaihto	300H/5V	DULV-2010-001
3159	Valmistusaineen tarkastus	31012014	EMPD2014-001-E

**Vmax**

3139	Moottorin kiinnityspulttien vaihto	300H/5V	DULV-2010-001
------	------------------------------------	---------	---------------

**Fläming Air GmbH****Zephyr()**

3101	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet	01112006	LSG06-004
------	-------------------------------------	----------	-----------

**Halley Manufacturing and Servicing Ltd****Apollo Fox**

3165	Nopeusmerkintöjen tarkistus	01122014	
------	-----------------------------	----------	--

**Kaikki - Alla**

1743	Polttoainejärjestelmän tarkastus	01031991	SF
2173	Siivekeohjauksen kytkentä	31121994	SF
2174	Verhoilumateriaalit	31121994	SF
2177	Istuinvyöt	30091994	SF
2866	Koe- ja harrasteilma-alusten istuinvyöt	01072001	SF
3073	Vaijerinkiristimien tarkastus	31122003	SF
3091	Nopeusmittarin merkinnät	01012006	LSG02-003
3102	Ilma-alusten pelastusvarjoista varoittaminen	31032007	
3103	UHS. Ilma-alusten pelastusvarjojen tarkastus	01022007	
3129 -1	Korkeusperäsintrimmi	31102009	

**Mainar Sports****Flash**

1662	Kallistuskulman rajoittaminen	X	G-006-10-89
------	-------------------------------	---	-------------

**Gemini tr.**

1733	Lentokoneen tarkastus	X	G-015-07-90
------	-----------------------	---	-------------

**Rans Inc****Rans Courier S-7**

3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009
------	--	----	-----------

**Rans S-10 Sakota**

3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009
------	--	----	-----------

**Rans S-12 Airaile**

1997	Ohjaussauvan vääntöputki	(JL)	
1998	Laskutelineen kiinnityspultit	100H	
3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009

**Rans S-6(ES) Coyote II**

1997	Ohjaussauvan vääntöputki	(JL)	
1998	Laskutelineen kiinnityspultit	100H	
2175	Istuinvyön korvake	31121994	SF
2178	Korkeusvakaajan etukiinnitys	X	SF
3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009

**Speyer****FK12**

3121	Polttoainepumpun tarkastus	X	LSG07-004
------	----------------------------	---	-----------

**FK14**

3121	Polttoainepumpun tarkastus	X	LSG07-004
------	----------------------------	---	-----------

**FK9**

3121	Polttoainepumpun tarkastus	X	LSG07-004
------	----------------------------	---	-----------

**MOOTTORIT**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Austro Engine GmbH****Austro Engine E4**

5546 -1 Hukkaportin säätimen vaihto 27122013 EASA2013-0213 R1

**BRP-Powertrain GmbH & Co. KG****Rotax 501**

1891 Männäntapin laakereiden vaihto X A-64

**Rotax 505**

1891 Männäntapin laakereiden vaihto X A-64

**Rotax 582UL**

1800 Mäntien vaihto X SF

**Rotax 912()**

2228	Sytytysjärjestelmän tarkastus	28021995	A-80	
2247	Sytytysjärjestelmän maadotus	15041995	A-82	
2300	Kaasuttimen puhdistaminen	X	A-83	
2301	Elektroniikkamodulien vaihto	31011996	A-84	
2441	Nokka-akselin tarkastus	50H	A-92	R1
2470	Potkurin vaihteiston vaihto	X	A-89	
2517	Polttoainepumpun tarkastus	X	A-94	R1
2739	Staattorin tarkastus ja vaihto	01062000	A-98	
2871	Venttiilijousen pidikkeen vaihto	01022002	A-108	
2914	Polttoainepumpun tarkastus	(100H)	A-109	
3012 -1	Lisäys käyttäjän käsikirjaan	31122002	A-114	R1
3023	Moottoripukin tarkastus	(100H)	A-105	R1
3081	Öljytikun vaihto	01122003	A-116	
3135	Kaasuttimen akselitapin vaihto	15072011		
3138	Aluslevyn vaihto	15102011	DULV-2011-001	
3147	Imusarjojen tasausputken tarkastus	X		
3148 -1	Kampiakselin tarkastus	(4 FH/30D)	EASA2011-0224-	
3151	Elektronisen yksikön lämpötila	01082013	FIN	
3156	Sylinterin kannen tarkastus	X	EASA2013-0117-	
3158	Magneettitulpan tarkastus	X	SF	
3170	Sylinterin kannen lämpötilan mittaustapa	4.7.2016	EASA 2015-0240	
3174	BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus	210 H		
3177	Alennusvaihteen magneettitulpan tarkastus / potkurin akseli	X	EASA2023-0156-	
5245 -1	Magneettitulpan tarkastus	X	EASA2006-0316	R1
5261	Kampikammion tarkastus	110H	EASA2007-0025	
5270 -1	Polttoainepumpun vaihto	01072007	EASA2007-0060-	R1
5284	Jäähdytysnesteen valinta	31122007	EAS2007-0155	
5457	Aluslevyn vaihto	10 FH/4KK	EASA2011-0067-	
5477 -1	Kampiakselin tarkastus	25122011	EASA2011-0224-	
5484	Öljypumpun tarkastus	26022012	EASA2012-0019-	
5500	Polttoainepumpun letkun vaihto	X	EASA2012-0097	R1
5537	Sylinterin kannen tarkastus	X	EASA2013-0117-	
5600	Sylinterin kannen tarkastus ja vaihto	04072016	EASA2015-0240	

**Rotax 914()**

2462	Polttoaineen rikastussuutin	X	A-88	
2739	Staattorin tarkastus ja vaihto	01062000	A-98	
2871	Venttiilijousen pidikkeen vaihto	01022002	A-108	
3012 -1	Lisäys käyttäjän käsikirjaan	31122002	A-114	R1

3023	Moottoripukin tarkastus	(100H)	A-105	R1
3081	Öljytikun vaihto	01122003	A-116	
3135	Kaasuttimen akselitapin vaihto	15072011		
3136	Polttoaineen painesäädin	100 H/6KK	EASA2011-0082	
3138	Aluslevyn vaihto	15102011	DULV-2011-001	
3148	-1 Kampiakselin tarkastus	(4 FH/30D)	EASA2011-0224-	
3151	Elektronisen yksikön lämpötila	01082013	FIN	
3156	Sylinterin kannen tarkastus	X	EASA2013-0117-	
3158	Magneettitulpan tarkastus	X	SF	
3170	Sylinterin kannen lämpötilan mittaustapa	4.7.2016	EASA 2015-0240	
3171	Pakoverntiiliin vaihto	X	EASA 2018-0265-	
3174	BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus	210 H		
3177	Alennusvaihteen magneettitulpan tarkastus / potkurin akseli	X	EASA2023-0156-	
5200	Äänenvaimentimen tarkastus	50H	EASA2006-0127	
5245	-1 Magneettitulpan tarkastus	X	EASA2006-0316	R1
5261	Kampikammion tarkastus	110H	EASA2007-0025	
5284	Jäähdytysnesteen valinta	31122007	EAS2007-0155	
5457	Aluslevyn vaihto	10 FH/4KK	EASA2011-0067-	
5459	Polttoaineen painesäädin	100H/6KK	EASA2011-0082	
5477	-1 Kampiakselin tarkastus	25122011	EASA2011-0224-	
5484	Öljypumpun tarkastus	26022012	EASA2012-0019-	
5537	Sylinterin kannen tarkastus	X	EASA2013-0117-	
5600	Sylinterin kannen tarkastus ja vaihto	04072016	EASA2015-0240	

**Continental Motors, Inc.****Continental C-145(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5481	Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	

**Continental C-85(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
------	----------------	----------	------------	--

**Continental C-90(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
------	----------------	----------	------------	--

**Continental GO-300(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
------	----------------	----------	------------	--

**Continental IO-360(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	
5481	Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	

**Continental IO-470(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5265	-1 Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5404	Sylinterien tarkastus	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	
5566	Gjutna cylindrar	(50FH)	AD2014-05-29	

**Continental IO-520(-)**

5105	Sylintereiden vaihto	X	AD2004-08-10	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5265	-1 Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5404	Sylinterien tarkastus	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	
5566	Gjutna cylindrar	(50FH)	AD2014-05-29	

**Continental IO-550(-)**

5105	Sylintereiden vaihto	X	AD2004-08-10	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5404	Sylinterien tarkastus	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	

**Continental LTSIO-360(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	

**Continental O-200(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
------	----------------	----------	------------	--

**Continental O-300(-)**

5481	Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	
------	------------------------	---	--------------	--

**Continental O-470(-)**

5265	-1 Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5404	Sylinterien tarkastus	50FH	AD2009-19-07	
5566	Gjutna cylindrar	(50FH)	AD2014-05-29	

**Continental TSIO-360(-)**

5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
5481	Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	
5553	Turboahtimen poisto käytöstä	13112013	AD2013-21-02	

**Continental TSIO-520(-)**

5105	Sylintereiden vaihto	X	AD2004-08-10	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5404	Sylinterien tarkastus	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teledyne Continental. Hydrauliset venttiilinnostimet	16112010	AD2010-11-04	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
5499	Käynnistimen välikappale	X	AD2012-10-13	
5566	Gjutna cylindrar	(50FH)	AD2014-05-29	

**Honeywell International****TPE331-2()**

5216	Turbiinin roottorin käyntiaika	X		
5473	-1 Pääakselin laakerin vaihto	18082011	AD2011-18-51	R1
5588	Polttoainesäätimen tarkastus	(1000HIS)	AD2015-12-04	

**TPE331-3()**

5216	Turbiinin roottorin käyntiaika	X		
5473	-1 Pääakselin laakerin vaihto	18082011	AD2011-18-51	R1
5588	Polttoainesäätimen tarkastus	(1000HIS)	AD2015-12-04	

**TPE331-5()**

5216	Turbiinin roottorin käyntiaika	X		
5473	-1 Pääakselin laakerin vaihto	18082011	AD2011-18-51	R1
5588	Polttoainesäätimen tarkastus	(1000HIS)	AD2015-12-04	
5598	Potkurin akselin kytkin	X	AD2015-18-03	

**Limbach****L2400**

5161	Kaasuivun jousen asennus	X	D-2005-275	R1
------	--------------------------	---	------------	----

**Lycoming Engines****Lycoming AEIO-360(-)**

5048	-1 Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154	Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2 Pakoventtiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190	Kampiakselin vaihto	27102006	AD2006-06-16	
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265	-1 Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1

5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5514	Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	
5578	Potkurinsäätimen akselin asetusruuvi	X	AD2015-02-07	
5593	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming AEIO-540-()</b>				
5036	Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154	Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5514	Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	
5578	Potkurinsäätimen akselin asetusruuvi	X	AD2015-02-07	
5593	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming HIO-360-()</b>				
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5593	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming HO-360-()</b>				
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
<b>Lycoming IGSO-540-()</b>				
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
<b>Lycoming IO-320-()</b>				
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5593	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming IO-360-()</b>				
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154	Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190	Kampiakselin vaihto	27102006	AD2006-06-16	
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5514	Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	
5593	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming IO-540-()</b>				
5036	Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	

5154		Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199		Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5514		Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	
5578		Potkurinsäätimen akselin asetusruuvi	X	AD2015-02-07	
5593		Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming O-235(-)</b>					
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
<b>Lycoming O-320(-)</b>					
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
<b>Lycoming O-360(-)</b>					
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154		Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190		Kampiakselin vaihto	27102006	AD2006-06-16	
5199		Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5514		Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	
<b>Lycoming O-540(-)</b>					
5036		Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199		Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5466		Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
5514		Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	
<b>Lycoming TIGO-541(-)</b>					
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5466		Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
<b>Lycoming TIO-540(-)</b>					
5036		Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154		Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2	Pakoverhien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5466		Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
5514		Kampiakselin vaihto	X	AD2012-19-01	

5553		Turboahtimen poisto käytöstä	13112013	AD2013-21-02	
5585		Turboahtimen kiinnityskorvake	X	AD2015-10-06	
5593		Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	110FH	AD2015-19-07	
<b>Lycoming TIO-541(-)</b>					
5164	-2	Pakovoimien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5466		Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
<b><u>Pieper-Stark &amp; Co. Motorenbau GmbH</u></b>					
<b>1500/2</b>					
609		Öljysäiliön tyhjennysluukun kiinnitys	X	D-75-75	
835		Kampikammion tarkastus	50H	D-78-269	
<b><u>Pratt &amp; Whitney Canada</u></b>					
<b>PT6A-114()</b>					
5544	-1	Ahtimen turbiinin siipien tarkastus	(500FH)	CF-2013-21	R1
<b>PT6A-11X()</b>					
5495		Planeettapyörästön vaihto	X	AD2012-09-10	
5574		Turbiinin suojarenkaan korjaus	28112017	CF-2014-33	
<b>PT6A-2X()</b>					
5574		Turbiinin suojarenkaan korjaus	28112017	CF-2014-33	
<b>PT6A-4X()</b>					
5495		Planeettapyörästön vaihto	X	AD2012-09-10	
<b>PT6A-6X()</b>					
5495		Planeettapyörästön vaihto	X	AD2012-09-10	
<b><u>Rolls-Royce Corporation</u></b>					
<b>250-B17()</b>					
5098		Ahtimen kytkin	X	AD2004-26-09	
5101	-1	Putkien tarkastus	X	EASA2004-0009	R1
5125		Turbiinin energianabsorptiorengas	31102011	AD2005-10-13	
5213		Kaasunkehittimen sidepultin vaihto	31102011	AD2006-13-06	
5223		Polttoainesuuttimen vaihto	X	AD2006-16-04	
<b>250-C18()</b>					
5101	-1	Putkien tarkastus	X	EASA2004-0009	R1
5213		Kaasunkehittimen sidepultin vaihto	31102011	AD2006-13-06	
5223		Polttoainesuuttimen vaihto	X	AD2006-16-04	
<b>250-C20()</b>					
5098		Ahtimen kytkin	X	AD2004-26-09	
5101	-1	Putkien tarkastus	X	EASA2004-0009	R1
5125		Turbiinin energianabsorptiorengas	31102011	AD2005-10-13	
5213		Kaasunkehittimen sidepultin vaihto	31102011	AD2006-13-06	
5223		Polttoainesuuttimen vaihto	X	AD2006-16-04	
<b><u>Rolls-Royce Limited</u></b>					
<b>Gipsy Major 10</b>					
62		Lyijypitoisen lentobensiinin käyttö	jatk.		
122		Lentomootoreiden käytöstä	X		
126	-2	Kampiakselin tarkastus	X	ARB57	
148		Sytytysennakon säätö	JH		
253		Magneeton säätörengasyhdistelmän varmistusruuvi	X		
361		Magneettien kiinnitys AG4-magneetoissa	PK		
383		Kiertokangon katkeaminen	X		

**Solo Kleinmotoren GmbH****2350()**

5581	-1	Käyttörajoitus	31032015	EASA2015-0052	R1
------	----	----------------	----------	---------------	----

**Technify Motors GmbH****TAE125-01-()**

5074	-2	Moottoriasennuksen muutos	30042005	D-2004-457	R2
5077		Polttoainepumpun asennus	30112004	D-2004-473	
5134		Kytkimen vaihto	23062005	D-2005-229	
5292	-1	Moottorin asennuksen tarkastus	30112007	EASA2007-0182	R1
5299		Öljyjärjestelmän muutos	31102007	EASA2007-0232	
5316	-1	Männän jäähdytysuutin	100H	EASA2008-0016	R1
5341		Huoltokäsikirjan päivitys	23102008	EASA2008-0128	
5401	-1	Potkurin säätöventtiili	55FH	EASA2009-0193	R1
5424		Öljynerottimen vaihto	110 FH	EASA2010-0020	
5505		FADEC-ohjelmiston muutos	10102012	EASA20120-0116	
5535		Kampikammion lohko	X	EASA2013-0109	
5575		Kytkimen vaihto	X	EASA2014-0232	

**TAE125-02-()**

5323		Polttoaineputken kiinnitys	10032008	EASA2008-0056R	
5334		Kytkinasetelman tarkastus	X	EASA2008-0106-	
5362		Yhteispainelinjan säätöventtiilin vaihto	110FH	EASA2008-0215	
5405		Potkurin säätimen muutos	31012010	EASA2009-0224	
5436		Jakoketjun vaihto.	910FH	EASA2010-0136	
5460		Kitkalevyn vaihto	X	EASA2011-0087-	
5503		Öljyntäyttöaukon tulppa	X	EASA2012-0112	
5505		FADEC-ohjelmiston muutos	10102012	EASA20120-0116	
5556		Korkeapainepolttoainepumppujen vaihto	Read AD	EASA2013-0279	
5575		Kytkimen vaihto	X	EASA2014-0232	
5582		Käynnistysohjelmiston asennus	X	EASA2015-0055	
5595		Lentokelpoisuusrajotusten muutos	05103015	EASA2015-0189	

**POTKURIT**

Q

3175 Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen X

**Aeromatic**

74 Lavan tyviholkin kiinnitysruuvit 50H

**Hamilton Sundstrand Corporation**

562 -2 Potkurien huolto ½Y/1Y

**Hartzell Propeller Inc.**

5114	Potkurin kiinnitys	X	AD83-08-01	R2
5141	Potkureiden kiinnityspultit	(120/100H)	AD2005-14-12	
5152	Potkurin tarkastus	X	AD2005-18-12	
5310	Potkurin tarkastus ja korjaus	X	AD2007-26-09	
5338	Potkurin navan tarkastus	17072009	AD2008-13-28	
5390	Vastapainojen kiinnityspultit	X	AD2009-10-14	
5408	Potkurin navan tarkastus	(100H)	AD2009-22-03	
5545	Potkurin kalvon vaihto	30082014	AD2013-15-04	

**Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG**

5157	-1	Lapakulmien säätösauvat	31122005	D-2005-370
5555		Lukkomuttereiden vaihto	X	EASA2013-0273-

**McCauley Propeller Systems**

5166		Potkurin navan vaihto	25122005	AD2005-24-09
5275		Rajoituskilpi ja tarkastus	X	AD2007-08-04
5427		Kiintopotkurin navan tarkastus	750H	AD2010-04-05

**MT-Propeller Entwicklung GmbH**

5248 -1 Lapojen suojaiteipin tarkastus 100H EASA2006-0345 R1

**Neuform**

3118 Potkurin asennuksen tarkastus X LSG08-001

**MOOTTORIN APULAITTEET JA JÄRJESTELMIEN LAITTEET**

Q

3175	Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen	X	
5128	Precise Flight, Inc. Alipainejärjestelmän korjaus	18072006	AD2005-11-05
5129	Teledyne Continental Motors. Magneeton laukaisukytkin	(100/500H)	AD2005-12-06
5182	Aero Advantage. Alipainepumpun vaihto	10032007	AD2006-03-08
5329	Kelly Aerospace Power Systems. Ahtimen tarkastus	X	AD2008-08-17
5368	Precision Airmotive LLC ja Bendix. Polttoaineensyöttöservo	09022009	AD2009-02-03
5430	Kelly Aerospace Energy Systems Turboahntimen käytöstä p	X	AD2010-07-08
5489	Superior Air Parts & Lycoming Engines. Polttoaineservo	X	AD2012-03-06
5491	Lycoming Engines. Kaasuttimen tarkastus	X	AD2012-03-07
5496	Hartzell Engine Technologies. Turboahntimen poisto käytöst	21052012	AD2012-10-52E

**MITTARIT**

Ω

6	Osoitin-tyyppiset kaartomittarit	X
---	----------------------------------	---

**RADIO- JA SÄHKÖVARUSTEET, LAITTEET JA AKUT**

## Q

1488	Erillisten bens/petr.-lämmityslaitteiden tarkastus	M		
5041	Goodrich. TAWS-järjestelmän tarkastus	X	AD2004-08-15	
5042	NARCO Avionics. AT150-transponderin korjaus	01122004	AD2004-08-16	
5059	Garmin AT. GPS:n ohjelmiston muutos	03022005	AD2004-13-20	
5075	Kelly Aerospace Power Systems. Lämmittimen tarkastus	100H/24KK	AD2004-21-05	
5092 -1	Kelly Aerospace Power Systems. Pa-säästöventtiili	100H/12KK	AD2004-25-16	R1
5104	Garmin International. Transponderin ohjelmiston päivitys	23082005	AD2005-01-19	
5168	Shadin. Lentoarvolaskimen päivitys	(JL)	AD2005-25-08	
5254	Carling Technologies. Keinupainikkeiden tarkastus	12KK	EASA2006-0375	
5315	Garmin International. Servovaihteiston tarkastus	X	AD2008-02-06	
5328	Avidyne Corporation. Ensisijaisen lentotietonäytön tarkastus	25042008	AD2008-06-28	R1
5351 -3	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi	11092008	EASA2008-0158	R2
5359	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi	26112008	EASA2008-0183	
5402	Narco Avionics Inc. Moodi A/C Transponderi	22092010	EASA2009-0200	
5444	Dittel Messtechnik GmbH. VHF -radion muutos	X	EASA2010-0186	

**PELASTUSVÄLINEET**

Q

1226	-1	Autoliv. Turvavöiden poisto käytöstä	30061987	
2866		Koe- ja harrasteilma-alusten istuinvyöt	01072001	SF
5018		Kidde Aerospace. Tulensammuttimen poisto käytöstä	20022005	AD2003-26-14
5303		Pacific Scientific Company. Turvavöiden lukko	02042008	EASA2007-0256
5325		FOLA Airsafe. Pelastusliivien pussi	01062008	SAD1-201
5352		SPEKON GmbH. Pelastusvarjon korjaus	02102008	EASA2008-0174
5415	-1	Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonisammuttimet	29122009	EASA2009-0262 R1
5418		SICLI. Halonisammuttimet	04022010	EASA2009-0278
5493		Kidde Graviner. Tulensammuttimen korjaus	23092012	EASA2012-0037
5522	-4	Turvavöiden tarkastus	X	EASA2013-0020 R4

**LASKUVARJOT**

Q

3175	Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen	X
------	--	---

**VARUSTEET JA TARVIKKEET**

Q

665	Finncraft-sukset. Rajoituskilven asennus	X		
1587	Aeroquip. Letkujen tarkastus ja vaihto	01041989	F-88-132	
5003	Purjekoneiden ohjainvaijerit ja niiden silmukkapäätteet	X	D-74-323	R2
5153	Goodrich De-icing and Speciality System. Jäänpoistokumit	JP	AD2005-18-20	