

FLYGPLAN - L

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X
------	--	---

Alpha Aviation Concept Ltd.**HR200/120()**

5220	Skott i kabinen	29062007	DCA/R2000/38
5224	Modifikation av batteriet	X	DCA/R2000/11
5225	Flygtiden på motorfästet	5000H	DCA/R2000/06
5227	Kontroll av skevroldrens vipparm	X	DCA/R2000/36
5228	Kontroll av förgasarens bränsleslang	29062006	DCA/R2000/17
5229	Modifikation av säkerhetsbältenas fästöglor	X	DCA/R2000/18
5259	Kontroll av vingbalkarna	24KK	DCA/2000/37A
5492	Utbyte av oljerör och -slangar	30042012	DCA/R2000/40
5501	Kontroll av luftfiltret	11072012	DCA/R2000/41
5563	Kontroll av magnetapparaters omkopplare	30042014	DCA/R2000/42
5573	Kontroll av luftkopan och -rören	100H	DCA/R2000/25A

American Champion Aircraft Corp.**7ECA**

5177	Kontroll av styrlinorna	X	AD2005-24-10
5410	Kontroll av baksätet	(100H)	AD2009-22-02

8KCAB

5177	Kontroll av styrlinorna	X	AD2005-24-10
5410	Kontroll av baksätet	(100H)	AD2009-22-02

ASI Aviation**Cessna F150()**

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01	
5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

Cessna F152

5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

Cessna F172()

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09

Cessna F182()

5330-1	SMA. Kontroll av motorns insugningsluftslangar	50H	EASA2008-0078	R1
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	
5494-1	Utbyte av turbokompressorns slangar	02052012	EASA2012-0075	R1

Cessna FA150()

5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

Cessna FA152

5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

Cessna FR172()

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09

F406

5165	Kontroll av skevroderbeslagen	19022006	F-2005-177
5201	Radioutrustningens strömbrytare	X	EASA2006-0134
5293	Landställets reservutfällning	X	EASA2007-0190
5388	Landställets reservnedfällning	02112009	EASA2009-0128
5508	Höjdrodrets skjutstänger	11012013	EASA2012-0164
5515	Noslandställets fästbeslag	07112012	EASA2012-0202
5592-1	Kontroll av sidoroderpedalernas torsionsrör	X	EASA2015-0159 R1

CEAPR (ent./f.d. Apex, Robin)**DR253**

5485	Byte av oljerör och -slangar mot eldfasta	01042012	EASA2012-0018
5561	Kontroll av magnetapparatens omkopplare	18042014	EASA2014-0003
5569	Kontroll av luftkåpan och -rören	110 H	EASA2014-0155

Cirrus Design Coporation**SR22-()**

5309	Installation av dräneringshål	03012008	AD2007-24-13
5343	Passagerarkabinens dörr	03022009	AD2008-14-13

Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l**P2002-JF**

5504	Huvudlandställets muttrar	10082012	EASA2012-0113
5521	Trimklaffens beslag	100FH	EASA2013-0019

CPAC, Inc. (ent./f.d. Rockwell)**112**

5488	Kontroll av höjdrodrets balk	12KK/150H	AD2012-02-10
------	------------------------------	-----------	--------------

de Havilland Support Ltd**Beagle Pup B.121**

5159	Kontroll av pedalernas torsionsrör	100H	G-2005-0030
------	------------------------------------	------	-------------

Diamond Aircraft Industries GmbH**DA40()**

5192	Bränsleventilen	(50H)	EASA2006-0067
5335	Skevrodrens vipparmar	X	EASA2008-0114
5367	Kontroll av nosstället	100/200H	EASA2009-0016
5446-1	Den bakre dörrrens låsbeslag	24112011	EASA2010-0235 R1
5486-1	Byte av kompressorns slang	10042012	EASA2012-0024 R1
5511	Märkningar i hastighetsmätaren	21062013	EASA2012-0180
5543	Modifikation av vingbalken	X	EASA2013-0145

DA42

5538	Nosställets manöverenhet	X	EASA2013-0121
------	--------------------------	---	---------------

DA42NG

5510	Huvudlandställets fallstöttor	18092013	EASA2012-0174
5519	Motorns inluftfilter	01022013	EASA2012-0269
5520	Modifikation av luftröret	04022014	EASA2013-0018

EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.**PZL-104 Wilga ()**

5381-1	Kontroll av flygkroppen	x	EASA2009-0072	R1
--------	-------------------------	---	---------------	----

Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH**EA-300()**

5050	Flygkroppens balkar	X	D-1994-043	R1
5084	Brandskottets tätning	17022005	D-2004-489	
5241	Longeronerna	SB	EASA2006-0281	
5394	Fäste av sporrhjulet	50H	EASA2009-0160	

FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG**AS202/18A4**

5409	Inspektion av bränslerör	500H	EASA2009-0233	
5579	Kontroll av flygkroppens strävor	12KK	EASA2015-0023	

Hawker Beechcraft Corporation**Beech C90()**

5064-1	Reglageaxelns montering	04102005	AD2004-17-02	
5082-1	Noslandställets gaffelstycke	(200H)	AD2004-23-02	
5097	Utbyte av bränsleslangar	X	AD2005-01-04	
5214	Sidorodertrimmens dränering	X	AD2006-13-10	

Beechcraft 35-B33

5278	Landställets övre låsning	X	AD2007-08-08	
------	---------------------------	---	--------------	--

Beechcraft A36()

5278	Landställets övre låsning	X	AD2007-08-08	
5339	Utbyte av överströmsavbrytare	06082009	AD2008-13-17	
5414	Kontroll av axelremmarna	100FH	AD2009-25-01	

Issoire Aviation**CE43**

5441	Kontroll / utbyte av vingklaffarnas växel	12KK	EASA2010-0163	
------	---	------	---------------	--

WA54

5023	Kontroll av höjdstabilisatorn	(110H/12KK)	F-2002-518	R1
------	-------------------------------	-------------	------------	----

Maule Aerospace Technology Corp.**Maule M-4-210()**

5361	Oriktigt riggade styrlinor	30122008	AD2008-24-02	
5558	Kontroll av vingsträvarna	(24KK)	AD99-15-18	R1

Maule M-5-235C

1623-1	Modifiering av bränslekranen	X		
5361	Oriktigt riggade styrlinor	30122008	AD2008-24-02	
5558	Kontroll av vingsträvarna	(24KK)	AD99-15-18	R1

Maule M-6-235

1623-1	Modifiering av bränslekranen	X		
5361	Oriktigt riggade styrlinor	30122008	AD2008-24-02	
5558	Kontroll av vingsträvarna	(24KK)	AD99-15-18	R1

Maule M-7-235()

1623-1	Modifiering av bränslekranen	X		
5361	Oriktigt riggade styrlinor	30122008	AD2008-24-02	
5558	Kontroll av vingsträvarna	(24KK)	AD99-15-18	R1

Maule MX-7-180()

5361	Oriktigt riggade styrlinor	30122008	AD2008-24-02	
5558	Kontroll av vingsträvarna	(24KK)	AD99-15-18	R1

Maule MX-7-235

5361	Oriktigt riggade styrlinor	30122008	AD2008-24-02
------	----------------------------	----------	--------------

McDonnell Douglas**DC3A-()**

2656	Flyg- och gångtidsbegränsning	10051999	
------	-------------------------------	----------	--

Pilatus Aircraft Ltd.**PC-12/47(E)**

5536	Modifikation av elinstallationen	11092013	EASA2013-0114
5570	Luftvärdighetsbegränsningar	X	EASA2014-0170

PC-6

5571	Luftvärdighetsbegränsningar	X	EASA2014-0181
------	-----------------------------	---	---------------

Piper Aircraft, Inc.**Piper J-2**

89	Kontroll av rodrets nitar	X	SAD36	
5560	Kontroll av vingsträvorna	500FH/24KK	AD99-26-19	R1

Piper J3C-()

89	Kontroll av rodrets nitar	X	SAD36
463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	31121971	SAD499A

Piper PA-18-()

463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	31121971	SAD499A
5584	Kontroll av vingsträvorna	Read T5584	AD2015-04-08

Piper PA-18A-()

463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	31121971	SAD499A
5584	Kontroll av vingsträvorna	Read T5584	AD2015-04-08

Piper PA-22-()

463	Kontroll av höjdstabilisatorns fäste	31121971	SAD499A
-----	--------------------------------------	----------	---------

Piper PA-23-250

5099	Turbokompressorns oljetank	X	AD2005-01-10
5387-1	Kontroll av bagageutrymmets dörr	1000H	AD2009-13-06 R1
5599	Varningsskylt angående bränslet	X	AD2015-24-05

Piper PA-24

5513	Fästet för balansviktens skaft	500H/5Y	AD2012-17-06
------	--------------------------------	---------	--------------

Piper PA-25-235

5584	Kontroll av vingsträvorna	Read T5584	AD2015-04-08
------	---------------------------	------------	--------------

Piper PA-28-140

5172	Höjdstabilisatorns balansviktarm	200h	EASA2005-0034
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032
5180	Kontroll av huvudlandstället	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13

Piper PA-28-151

5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032
5180	Kontroll av huvudlandstället	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13

Piper PA-28-161

5055	Fkontroll av styrrattens fäste	X	AD2004-14-12
5155	Bränslesystemets skarvar (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032
5180	Kontroll av huvudlandstället	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10

5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
5597	Kontroll av vingspanten	X	AD2015-20-13	
Piper PA-28-180(S)				
5155	Bränslesystemets skarvar (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20	
5172	Höjdstabilisators balansviktarm	200h	EASA2005-0034	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5180	Kontroll av huvudlandstället	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-28-181				
5055	Fkontroll av styrrattens fäste	X	AD2004-14-12	
5155	Bränslesystemets skarvar (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
5597	Kontroll av vingspanten	X	AD2015-20-13	
Piper PA-28-235				
5172	Höjdstabilisators balansviktarm	200h	EASA2005-0034	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5180	Kontroll av huvudlandstället	(100H)	EASA2005-0035	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-28R()-201()				
5055	Fkontroll av styrrattens fäste	X	AD2004-14-12	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-28R-180				
5172	Höjdstabilisators balansviktarm	200h	EASA2005-0034	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-28R-200				
5172	Höjdstabilisators balansviktarm	200h	EASA2005-0034	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-30				
5599	Varningsskylt angående bränslet	X	AD2015-24-05	
Piper PA-31				
5014	Kontroll av sidorodrets torsionsrör	12KK	AD2003-24-07	
5387-1	Kontroll av bagageutrymmets dörr	1000H	AD2009-13-06	R1
5540-1	Kontroll av avgasrören	60H/6KK	AD2013-10-04	
5599	Varningsskylt angående bränslet	X	AD2015-24-05	
Piper PA-31-350				
5014	Kontroll av sidorodrets torsionsrör	12KK	AD2003-24-07	
5387-1	Kontroll av bagageutrymmets dörr	1000H	AD2009-13-06	R1
5540-1	Kontroll av avgasrören	60H/6KK	AD2013-10-04	
Piper PA-31T()				
5387-1	Kontroll av bagageutrymmets dörr	1000H	AD2009-13-06	R1
Piper PA-32-300()				
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
Piper PA-32R(T)-300(T)				
5055	Fkontroll av styrrattens fäste	X	AD2004-14-12	
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	

5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-32R(T)-301(T)				
5173	Kontroll av vingbalken	7V	EASA2005-0032	
5438	Piper Aircraft, Inc. Avgasrörets V-spårspännband	25FH	AD2010-13-07	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
Piper PA-32R-301()				
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-34-200()				
5135	Utbyte av detaljer i nosstället	(500H)	AD2005-13-16	
5147	Kabinvärmarens bränslepump	X	AD2005-15-10	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
5523	Inspektion av höjdroderstyrssystemet	2000FH/7Y	AD2013-02-13	
Piper PA-34-220T				
5055	Fkontroll av styrrattens fäste	X	AD2004-14-12	
5135	Utbyte av detaljer i nosstället	(500H)	AD2005-13-16	
5147	Kabinvärmarens bränslepump	X	AD2005-15-10	
5442	Piper Aircraft, Inc. Kontroll av handstyrdonets axel	100FH/12KK	AD2010-15-10	
Piper PA-42-1000				
5387-1	Kontroll av bagageutrymmets dörr	1000H	AD2009-13-06	R1
Piper PA-46-500TP				
5601	N/A	X	US-2016-01-01	
Piper PA-46-550TP				
5542-1	Bränsletankens luftventil	X	AD2013-13-01	
<u>Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.</u>				
PIK-15				
592	Förstärkning av säkerhetsbältenas fästen	X		
1634	Kontroll av skevrodrens styrorgan	100H		
<u>Revo, Incorporated</u>				
Lake LA-4()				
5533	Kontroll av höjdstabilisatorns fästbeslag	(50H/12KK)	AD2013-08-14	
<u>Short Brothers PLC</u>				
SC7 Skyvan				
5257	Vingklaffens mnöverstänger	25012007	EASA2007-0013	
5576	Kontroll av noslandstället	24022015	EASA2014-0246	
<u>Skandinavisk Aero Industri</u>				
KZ-VII				
72-1	Flygoperationer från sjön	jatk.		
774	Fästning av bakstolens säkerhetsbälten	15031975		
1042	Montering av skylt i förarkabinen	X		
<u>SOCATA</u>				
MS880B				
5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203	
MS883				
5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203	
MS892(A)				
5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203	
MS893()				
5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203	

MS894()

5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203
------	---	------------	---------------

Rallye 150()

5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203
------	---	------------	---------------

Rallye 235()

5596	Kontroll av noshjulets axel och skruvar	200/2000FH	EASA2015-0203
------	---	------------	---------------

TB 10

5001-1	Kontroll av styrsystemet	110H/14KK	F-2003-368	R2
5264	Maximiflygtiden på vissa komponenter	07032007	EASA2007-0034	
5277	Kontroll av dörrarnas regler	(110H)	EASA2007-0101	
5589	Kontroll av höjdstabilisatorns balk	72KK	EASA2015-0130	

TB 21

5001-1	Kontroll av styrsystemet	110H/14KK	F-2003-368	R2
5002	Kontroll av landstället	X	F-2003-390	R1
5065	Kontroll av vindschärmen	13KK	F-2004-148	
5202	Kontroll av vingbalken	30052007	EASA2006-0123	
5277	Kontroll av dörrarnas regler	(110H)	EASA2007-0101	
5589	Kontroll av höjdstabilisatorns balk	72KK	EASA2015-0130	

Suomen Ilmailuliitto ry.**HK-2**

592	Förstärkning av säkerhetsbältenas fästen	X
-----	--	---

Taylorcraft Aeroplanes Ltd**Auster 4**

55-1	Höjdstabilisatorns fästbeslag	31011955	ARB42	R2
56	Inträngande av avgaser i förarkabinen	X	ARB40	
113	Kontroll av främre fäströret för stabilisatorn	250H	SAD1	
149	Höjdrodertrimmens vajer	X		
159	Kontroll av vingklaffarnas armskaft	01051961	SAD32	
172	Kontroll av styrningen av höjdrodertrimmen	30091961	saD55	

Auster 6A

55-1	Höjdstabilisatorns fästbeslag	31011955	ARB42	R2
56	Inträngande av avgaser i förarkabinen	X	ARB40	
113	Kontroll av främre fäströret för stabilisatorn	250H	SAD1	
149	Höjdrodertrimmens vajer	X		
172	Kontroll av styrningen av höjdrodertrimmen	30091961	saD55	

Textron Aviation Inc. (Cessna)**Cessna 140()**

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
------	-----------------------------	---	--------------

Cessna 150()

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01	
5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

Cessna 152

5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

Cessna 170()

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09

Cessna 172A...Q

5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10

5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 172R			
5060	Uppdatering av autopilotens programvara	X	AD2004-15-18
5138	Utbyte av överspänningsskydd	09092005	AD2005-13-10
5271	Låsning av sätets ryggstöd	11082007	AD2007-05-10
5321	Modifikation av framsätena	08102008	AD2008-05-09
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5487	Kontroll av bränsleröret	13032013	AD2012-02-02
5517	Kontroll av bränslets returrör	28122013	AD2012-22-01
5541	Kontroll av oljetrycksomkopplaren	3000FH	AD2013-11-11
Cessna 172RG			
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 172S			
5060	Uppdatering av autopilotens programvara	X	AD2004-15-18
5138	Utbyte av överspänningsskydd	09092005	AD2005-13-10
5271	Låsning av sätets ryggstöd	11082007	AD2007-05-10
5321	Modifikation av framsätena	08102008	AD2008-05-09
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5487	Kontroll av bränsleröret	13032013	AD2012-02-02
5517	Kontroll av bränslets returrör	28122013	AD2012-22-01
5541	Kontroll av oljetrycksomkopplaren	3000FH	AD2013-11-11
Cessna 175()			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5348	Motorns fästbeslag	(500H)	AD2008-15-06
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 177()			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 177RG			
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 180()			
164	Undersökning av motorfundamentets fäste	100H	SAD37A
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 182A...R			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5330-1	SMA. Kontroll av motorns insugningsluftslangar	50H	EASA2008-0078 R1
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
5494-1	Utbyte av turbokompressorns slangar	02052012	EASA2012-0075 R1
Cessna 185()			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna 195()			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5073-1	Kontroll av skevrodrens gångledsbeslag	(100H)	AD2004-21-08 R1

5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	
Cessna 206				
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
Cessna 206H				
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	
Cessna 208()				
5063-1	Kontroll av vingklaffarnas vipparm	(500L)	AD2004-17-01	
5178-1	Effektivare förebyggande avisning	27062006	AD2006-01-11	R1
5283	Flygning i isbildande väder	21092007	AD2007-10-15	
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
5336	Kontroll av elkablarna i vingen	30062009	AD2008-13-06	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
5377	Skevroderlinorna	15102009	AD2009-05-12	
Cessna 210()				
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
Cessna 401()				
5130	Kontroll och modifikation av vingbalkarna	SB	AD2005-12-12	
5158	Radioutrustningens strömbrytare	09012006	AD2005-20-25	
5375	Extra balkens utmattning	10H	AD2009-04-04	
5564	Tillägg av begränsningar	07072014	AD2013-03-03	
Cessna 402()				
5130	Kontroll och modifikation av vingbalkarna	SB	AD2005-12-12	
5158	Radioutrustningens strömbrytare	09012006	AD2005-20-25	
5375	Extra balkens utmattning	10H	AD2009-04-04	
5564	Tillägg av begränsningar	07072014	AD2013-03-03	
Cessna A150()				
5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
Cessna A152				
5383-2	Sidorodrets stoppare	100TIS	AD2009-10-09	R2
Cessna A185()				
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
Cessna A188()				
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	
Cessna R172()				
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
Cessna T206H				
5060	Uppdatering av autopilotens programvara	X	AD2004-15-18	
5138	Utbyte av överspänningsskydd	09092005	AD2005-13-10	
5271	Låsning av sätets ryggstöd	11082007	AD2007-05-10	
5321	Modifikation av framsätena	08102008	AD2008-05-09	
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
5541	Kontroll av oljetrycksomkopplaren	3000FH	AD2013-11-11	
Cessna T207(A)				
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	
Cessna T210()				
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01	
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02	
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10	
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09	

5497	Kontroll av vingens huvudbalk	X	AD2012-10-04
Cessna TU206()			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
Cessna U206()			
5067	Modifiering av axelremmarna	X	AD2004-19-01
5331	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	12052008	AD2008-10-02
5364	Väljarventilen i det statiska reservsystemet	X	AD2008-26-10
5461	Kontroll och reparation av stolar och stolskenor	100H/12KK	AD2011-10-09
<u>True Flight Holdings LLC</u>			
AA-1()			
5179-1	Kontroll av limfogarna	150H/12KK	EASA2005-0036 R1
AA-5()			
5151	Kontroll av vingbultarna	X	AD95-19-15 R1
5179-1	Kontroll av limfogarna	150H/12KK	EASA2005-0036 R1
<u>Twin Commander Aircraft Corporation</u>			
690()			
5218	Fäste av skevrodrens gångjärn	21082007	AD2006-15-01
5534	Kontroll av konstruktionen	X	AD2013-09-05
<u>Van's Aircraft</u>			
RV-6()			
3160	Kontroll av höjdstabilisatorns främre balk	01032014/VT	
3161	Kontroll av höjdrodrets balk	VT	
RV-7()			
3160	Kontroll av höjdstabilisatorns främre balk	01032014/VT	
3161	Kontroll av höjdrodrets balk	VT	
RV-8()			
3160	Kontroll av höjdstabilisatorns främre balk	01032014/VT	
3161	Kontroll av höjdrodrets balk	VT	

HELIKOPTRAR OCH AUTOGYRON - H

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X
------	--	---

Kaikki/Alla

3166	Kontroll av autogyrons höjdstabilisator	01022015
------	---	----------

AgustaWestland S.p.A**Agusta-Bell 206B()**

5043	Kontroll av stjärtrotorbladens bakre kant	BT	I-2004-141	
5175	Reparation av huvudrotorbladen	X	I-2005-406	
5238	Sidofenans fäste	22122006	EASA2006-0275	
5251	Utbyte av huvudrotorns bultar	25012007	EASA2006-0371	
5262	Torsionsstavarna	1200H/2Y	AD78-11-02	R1
5263	Kontroll av avgasrörens klampar	100H/1Y	EASA2007-0043	
5268	Stjärtbommens fästbeslag	X	CF-2007-01	
5269	Kontroll av styrspaken	X	AD85-25-01	
5273	Huvudrotorväxelns fäste	01052007	EASA2007-0089	
5304	Huvudrotorväxelns fäste	15102007	EASA2007-0257	
5372	Motorns varvtal	5FH	EASA2009-0022	
5379	Huvudrotorns lager	27032009	EASA2009-0067	
5406	Styrspakens lager	31012010	EASA2009-0226	
5450	Utbyte av stjärtrotorbladen	X	EASA2010-0272	
5527	Batteriets överhettningssgivare	X	EASA2013-0040	
5568	Utbyte av muttern i stjärtrotoraxelns linje	(25FH)	EASA2014-0102	

AutoGyro GmbH**MT 03**

3141	Monteringen av rotorns styrstänger	15062011	DULV 06-1
3142	Kontroll av rotorbladen	15062011	DULV 2010-004
3144	Rotorbladens flygtid	700H	EMPD2011-006-

Bell Helicopter Textron**Bell 206B()**

5095	Kontroll av stjärtrotorbladen	31012005	CF-2004-25	
5100	Kontroll av öppningshandtagen	31012005	CF-2004-27	
5123-3	Modifikationer i bränslesystemet	30102007	CF-2005-10	R3
5133	Kontroll av stjärtrotorbladens bakkant	100H	CF-2004-05	R2
5149	Landställets tvärrör STC SH1392SO	300H/12KK	AD2005-16-04	
5212	Sidofenans fäste	100H	CF-2006-12	
5250-1	Kassering av huvudrotorns bultar	18052007	CF-2006-23	R1
5262	Torsionsstavarna	1200H/2Y	AD78-11-02	R1
5268	Stjärtbommens fästbeslag	X	CF-2007-01	
5269	Kontroll av styrspaken	X	AD85-25-01	
5272-1	Huvudrotorväxelns fäste	01052007	CF-2007-02	
5305-2	Motorns varvtal	19122009	CF-2007-13	R2
5378-1	Installationen av styrspaken	15102009	CF-2009-10	R1
5397	Styransordningens lager	09092009	CF-2009-32	
5403	Huvudrotorns lager	15102009	CF-2009-34	
5417	Ändring av flyghandboken	14012010	CF-2009-43	
5448	Stjärtrotorbladen	02122010	CF-2007-21	R1
5483-1	Landningsställets tvärrör	X	CF-1995-17	R2
5502	Utbyte av kontrollenhet	25102012	CF-2012-19	
5548	Bränsleskylten	X	CF-2013-028	

Bell 206L-()

5094	Detektorn för bränslenivån	31122004	CF-2004-24
------	----------------------------	----------	------------

5095	Kontroll av stjärtrotorbladen	31012005	CF-2004-25	
5133	Kontroll av stjärtrotorbladens bakkant	100H	CF-2004-05	R2
5262	Torsionsstavarna	1200H/2Y	AD78-11-02	R1
5268	Stjärtbommens fästbeslag	X	CF-2007-01	
5269	Kontroll av styrspaken	X	AD85-25-01	
5276	Kontroll av höjdstabilisatorn	09052007	CF-2007-03	
5305-2	Motorns varvtal	19122009	CF-2007-13	R2
5378-1	Installationen av styrspaken	15102009	CF-2009-10	R1
5397	Styransordningens lager	09092009	CF-2009-32	
5403	Huvudrotorns lager	15102009	CF-2009-34	
5413	Stjärtbommens fäste	100FH	CF-2009-41	
5448	Stjärtrotorbladen	02122010	CF-2007-21	R1
5468-1	Kontroll av hydraulservon	19122011	CF-2011-19	R1
5478	Huvudrotorbladen	24122011	CF-2011-43	
5480-1	Huvudrotorbladen	06022012	CF-2011-44	R1
5483-1	Landningsställets tvärrör	X	CF-1995-17	R2
5502	Utbyte av kontrollenhet	25102012	CF-2012-19	
5548	Bränsleskylten	X	CF-2013-028	
5586	Bränslesystemet	X	CF-2015-14	

Experimental**Kaikki/Alla**

3173	Aviation Artur Trendak company och Celier Aviation comp	X	SP-0004-2019-A
------	---	---	----------------

MD Helicopters, Inc**369D**

1668	Kontroll av styrsystemets rör	(100H)	AD89-23-14
5160	Kontroll av huvudrotorbladen	AD	AD2005-21-02
5279	Kontroll av stjärtrotorbladen	X	AD2007-09-51
5289	Kontroll av landstället	(100H)	AD2007-12-23
5349	Kontroll av stjärtrotorbladen	(25H)	AD2008-15-03
5531	Kontroll av stjärtbom	30102013	AD2013-05-16
5554	Kontroll av stjärtrotorbladen	X	AD2013-19-24

369E

1668	Kontroll av styrsystemets rör	(100H)	AD89-23-14
5160	Kontroll av huvudrotorbladen	AD	AD2005-21-02
5279	Kontroll av stjärtrotorbladen	X	AD2007-09-51
5349	Kontroll av stjärtrotorbladen	(25H)	AD2008-15-03
5531	Kontroll av stjärtbom	30102013	AD2013-05-16
5554	Kontroll av stjärtrotorbladen	X	AD2013-19-24

Robinson Helicopter Company**Robinson R22()**

5068	Kontroll av huvudrotorbladen	2200H/10V	AD2004-19-09
5142	Utbyte av huvudrotorbladen	30112005	EASA2005-0019
5150	Kontroll av dörrarna STC SR09189RC	100H	AD2005-16-05
5191	Förlängning av medarna	06042008	EASA2006-0065
5209	Dörrarnas gångjärn	28062008	EASA2006-0167
5447	Pedalernas lagerstöd	X	AD2010-24-03
5549	Ubyte av bränslekranen	05112016	AD2013-19-06
5577	Kontroll av huvudrotorbladen	(JP/100FH)/X	AD2014-23-16

Robinson R44()

5013	Kontroll av bultar	X	AD2003-24-51
5208	Dörrarnas gångjärn	28062008	EASA2006-0166
5286	Utbyte av höftbåtets spänne	X	AD2007-11-01
5447	Pedalernas lagerstöd	X	AD2010-24-03
5530	Flottörernas påfyllningsventil	30042014	AD2013-05-15
5567	Utbyte av bränsletanken	02042016	EASA2014-0070
5577	Kontroll av huvudrotorbladen	(JP/100FH)/X	AD2014-23-16

Rotorway**Exec ()**

2447	Fäste av bränsletanken	X	SF
3163	Gångtiden påkamaxelns drivhjul	250/400FH	MPD2014-003

Scorpion ()

2447	Fäste av bränsletanken	X	SF
------	------------------------	---	----

Schweizer Aircraft**269C**

5054	Helikopterns stjärtparti	10082005	AD2003-13-15 R1
5210-1	Bränsletankens ventilation	03072008	EASA2006-0171 R1
5445	Dörrarnas gångjärn	04052011	EASA2010-0219
5467	Stjärtbommens fäste	X	AD2011-12-16

269C-1

5210-1	Bränsletankens ventilation	03072008	EASA2006-0171 R1
5445	Dörrarnas gångjärn	04052011	EASA2010-0219
5467	Stjärtbommens fäste	X	AD2011-12-16

SEGEL- OCH MOTORSEGELFLYGPLAN - G

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X	
------	--	---	--

AB "Sportinė aviacija"**LAK-17A**

5117	Utbyte av handböckerna	31052005	EASA2005-0014
------	------------------------	----------	---------------

LAK-19

5116	Utbyte av sidor i handböckerna	31052005	EASA2005-0013
5118	Utbyte av handböckerna	X	EASA2005-0015

Aircraft Industries. a.s.**L-13 Blanik**

493	Modifiering av vinginfästningen	X	
5297	Kontroll av styranläggningen	21112007	EASA2007-0212
5469	Modifikation av segelflygplanet	X	EASA2011-0135
5551	Kontroll av vingbalkens flänsar	30112013	EASA2013-0252

L-23 Super Blanik

5020	Kontroll av höjdrodrets vipparm	15022004	CR T-005/2004
5306	Kontroll av styranläggningen	16012008	EASA2007-0261
5428	Kontroll/byte av höjdrodergångjärn	1000FH	EASA2010-0037
5451	Höjdstabilisators fästbeslag	X	EASA2010-0274

Alexander Schleicher GmbH & Co**ASH25**

5326	Kontroll av vingklaffens arm	09042009	EASA2008-0059
------	------------------------------	----------	---------------

ASK-13

5532	Höjdrodrets skjutstång	X	EASA2013-0091
------	------------------------	---	---------------

ASK-21

5539	Ändring av flyghandboken	10072013	EASA2013-0123
------	--------------------------	----------	---------------

ASW22()

5326	Kontroll av vingklaffens arm	09042009	EASA2008-0059
5572	Höjdroderkontrollen	X	EASA2014-0190

K7

161	Utbyte av höjdrodrets mellersta lagerbeslag	01031961	
195	Kontroll av höjdrodermekanismen	01031963	
272	Fäste av styrstången i bakre kabinen	X	
5532	Höjdrodrets skjutstång	X	EASA2013-0091

K8B

161	Utbyte av höjdrodrets mellersta lagerbeslag	01031961	
217	Kontroll och modifiering av brommekanismen	01041963	
288	Säkring av pedalskivan	X	
328	Vingarnas fästbeslag	X	
359	Förstärkning av sidorodrets nedre beslag	X	
375	Styrstängernas skyddsoljning	X	
5532	Höjdrodrets skjutstång	X	EASA2013-0091

Ka2B Rhönschwalbe

162	Förstärkning av kroppspant 2	X	
-----	------------------------------	---	--

Ka4 Rhönlerche II

205	Fäste av skevrodergångjärnen	X	
206	Skevroderlinorna	KK	

209	Höjdroderlinan	01011963	
221	Skevroderflutter	JP	
272	Fäste av styrstången i bakre kabinen	X	
298	Kontroll av sidoroderlinans beslag	X	
Ka6CR-()/EM			
275	Styrspaken	X	
Ka6E			
124	Höjdstabilisators fästning	31101959	
195	Kontroll av höjdrodermekanismen	01031963	
212	Kontroll av bromsspakens beslag	01041963	
280	Höjdstabilisators främre fäste	X	AD64-14-06
397	Termosflaskornas fästning	01031969	
<u>Allstar PZL Glider Sp.</u>			
SZD-30 Pirat			
569	Skevrodrens mellersta gångjärn	KK	
669	Modifiering av bokserkopplingen	X	D-76-122
670	Kontroll och förstärkning av bakre flygkroppens luckor	X	D-76-129
671	Förstärkning av flygkropp/stjärtfästning	X	D-76-131
677	Kontroll av fäste av höjdrodrets yttre gångjärn	1KK/50H	D-76-133
1094	Förbättring av lagerändstyckens infästning	X	
1172	Utbyte av höjdrodersystemets gaffelbult	X	
1520	Kontroll av segelflygplanet	200H	
5462	Luftbromsarna m.m	30062011	EASA2011-0089
SZD-41() Jantar St.			
1119	Infästning av instrumentbrädets skydd	X	
1429	Kontroll och mod. av stjärtroder	X	
2138	Utbyte av vingbalkarnas rottappar	X	
SZD-42()			
1198	Utbyte av skevrodersystemets bultar	01031984	
2348	Kontroll av yttervingens tapp	X	PLMBS2/95
SZD-48() Jantar St.			
1119	Infästning av instrumentbrädets skydd	X	
1198	Utbyte av skevrodersystemets bultar	01031984	
1429	Kontroll och mod. av stjärtroder	X	
SZD-50-() Puchacz			
5025	Kontroll av sidorodrets linsträckare	28022004	SP-0012-2004-A
5091	Kontroll av styrspakens montering	10122004	EASA2004-0003
5230	Kontroll av sidorodrets fäste	01092006	EASA2006-0243
5246	Modifikation av sidoroderanläggningen	31012007	EASA2006-0317
5307	Kontroll av luftbromsanläggningen	(100H/12KK)	EASA2007-0275
5562	Kontroll av luftbromsens torsionsrör	Read SB	EASA2014-0015
5580	Roderkablarnas monteringsblock	30032016	EASA2015-0046
SZD-9 () Bocian			
1151	Kontroll av vinge/flygkropp-infästning	VT	
1173	Kontroll av höjdrodersystemets gaffelbultar	X	
2285	Roderpedalernas lagerbeslag	VT	
<u>DG Flugzeugbau GmbH</u>			
DG-100()			
5057	Sidorodrets nedre lager	31122004	D-2004-348
5395	Kontroll av styrspakens nedre ända	03082009	EASA2009-0167
DG-300			
5057	Sidorodrets nedre lager	31122004	D-2004-348
5131	Förlängning av livstiden	23062005	D-2005-196
5274	Ändring av flygbegränsningarna	23042007	EASA2007-0100

DG-500

5057	Sidorodrets nedre lager	31122004	D-2004-348
5290	Bulten i strylanläggningens arm	(1000H)	EASA2007-0176
5474	Kontroll av nackstödet säkerhetssele	07112011	EASA2011-0191
5475	Kontroll av boxerkopplingfästet	X	EASA2011-0209

DG-500 ELAN ORION

5474	Kontroll av nackstödet säkerhetssele	07112011	EASA2011-0191
5475	Kontroll av boxerkopplingfästet	X	EASA2011-0209

DG-500MB

5188	Ändring av motorinstallationen	31052006	D-2006-060
5290	Bulten i strylanläggningens arm	(1000H)	EASA2007-0176
5407	Startmotorns kuggkrans	24102009	EASA2009-0225
5474	Kontroll av nackstödet säkerhetssele	07112011	EASA2011-0191
5475	Kontroll av boxerkopplingfästet	X	EASA2011-0209
5547	Startmotorns kontrollenhet	27022014	EASA2013-0212

DG-800()

5040	Kontroll av propellern	28052004	D-2004-195
5056	Startkuggkransens fäste	311224004	D-2004-347
5058	Kontroll av chokeventilen	(JP)	D-2004-350
5547	Startmotorns kontrollenhet	27022014	EASA2013-0212

LS10()

5452	Stjärtpartiets vattentank	01022011	EASA2011-0009
------	---------------------------	----------	---------------

Diamond Aircraft Industries GmbH**H36 Dimona**

5464	Luftbromsarnas torionsrör	60KK	EASA2011-0110
------	---------------------------	------	---------------

HK36R Super Dimona

5509	Höjdrodrets vinkelarm	17092013	EASA2012-0173
------	-----------------------	----------	---------------

Eichelsdörfer GmbH**Mistral C**

5187	Luftbromsarnas styrstång	31122006	D-2006-058
------	--------------------------	----------	------------

Eiravion Oy**PIK-20**

637	Nötning av sidoroderlinan	X	
735	Tost Europa H73/72-bokserkopplinges utlösning	X	
736	Kontroll och modif. av vingklaffarnas kuggstång	X	
746	Utbyte av säkerhetsbälten	X	
779	Skavning av sidoroderlinan	X	
851	Kontroll av landställ	X	
1232-1	Sidorodrets nedre gångjärnsbeslag	(VT)	
1479-1	Kontroll av skevrodrens och vingklaffarnas balansvikter	VT/500H	GFA303

PIK-20B

735	Tost Europa H73/72-bokserkopplinges utlösning	X	
736	Kontroll och modif. av vingklaffarnas kuggstång	X	
746	Utbyte av säkerhetsbälten	X	
779	Skavning av sidoroderlinan	X	
851	Kontroll av landställ	X	
1232-1	Sidorodrets nedre gångjärnsbeslag	(VT)	
1479-1	Kontroll av skevrodrens och vingklaffarnas balansvikter	VT/500H	GFA303

PIK-20D

733	Limning av vingarnas balkar	X	
735	Tost Europa H73/72-bokserkopplinges utlösning	X	
746	Utbyte av säkerhetsbälten	X	
1232-1	Sidorodrets nedre gångjärnsbeslag	(VT)	

PIK-20E

746	Utbyte av säkerhetsbälten	X	
1200	Kontroll av bränslesystemets fogar	25H/VT	
1737 -1	Kontroll av propellernavens infästning	25H/1Y	D-90-239

Fiberglas-Technik Rudolf Lindner**Grob Astir CS()**

5203-1	Höjdstabilisatorns fäste	10Y/1000F	EASA2006-0150 R1
5431-1	Grob aircraft AG. Koppling i vattenbarlastens dränering	20052010	EASA2010-0053 R1

Grob G102

5009	Modifikation av huvens utlösningssmekanism	31122003	D-2003-238 R2
5280	Styranläggningens svetsade komponenter	31122007	EASA2007-0135
5431 -1	Grob aircraft AG. Koppling i vattenbarlastens dränering	20052010	EASA2010-0053 R1
5565	Utbyte av trissor	01072014	EASA2013-0067

Grob G103()

5008 -1	Begränsning av flyghastigheterna	17112004	D-2003-231 R3
5022	Begränsningarna av flyghastigheterna	15022004	D-2004-002
5061 -1	Utbyte av höjdrodrets vipparm	30062005	D-2004-292 R1
5186	Kontroll av handböckerna	13032006	D-2006-057
5295	Kontroll av segelflygplanet	X	EASA2007-0194
5340	Kontroll av luftbromsarna	30092008	D-2008-232
5431 -1	Grob aircraft AG. Koppling i vattenbarlastens dränering	20052010	EASA2010-0053 R1
5565	Utbyte av trissor	01072014	EASA2013-0067
5587	Luftbromsmekanismen	VT	EASA2015-0116

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH**Hornet ()**

5476	Höjdrodrets skjutstång	X	EASA2011-0213 R1
------	------------------------	---	------------------

St. Libelle 201()

5115	Utbyte av sidorodrets manöverarm	31072005	D-2005-118
5476	Höjdrodrets skjutstång	X	EASA2011-0213 R1

Grob Aircraft AG**Grob G109()**

5162	Förgasrarvarens guide	X	D-2005-357
5490	Kontroll av fenans främre platta	100H	EASA2012-0027
5512	Kontroll av höjdrodrets skjutstång	5V	EASA2012-0181

Pilatus Aircraft Ltd.**B4-PC11**

5170	Styrspakens montering	12KK	HB-2004-491
------	-----------------------	------	-------------

Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.**PIK-12**

327	Fäste av höjdrodrets aktuatorarm	X	
-----	----------------------------------	---	--

PIK-16 "Vasama"

218	Höjdrodrets arm och stabilisatorns fästappar	X	
277 -2	Säkring av vingarnas fästappar	15111964	
278	Sidoroderlinorna	01011965	
300 -2	Utbyte av sidoroderlinans trissor	01091965	
738	Ökning av maximi startvikten	X	
784	Kontroll av skjutstängernas ändstycken	X	

PIK-3b,c "Kajava"

354	Modifiering av skevroderstängernas ändor	01071967	
547	Kontroll av skevroderens gångjärn och byte av nedre gångj	(KK)	
716	Lösning av vingens huvudbeslag	VT	

PIK-5

208 Kontroll och modifiering av skevrodermekanismens trissb X

Rolladen-Schneider Flugzeugbau**LS4()**

5017 Den största tillåtna flygtiden 31052004 D-2004-001

Scheibe Aircraft GmbH**SF-25()**

5389 Höjdrodrets trimklaff 07072010 EASA2009-0132

SF-28()

5389 Höjdrodrets trimklaff 07072010 EASA2009-0132

Schempp-Hirth KG.**Arcus T**

5591 Kontroll av luftbromsarnas vipparm (50H) EASA2015-0140

Discus 2a

5000 Kontroll av balansviktens infästning 011120003 D-2003-280

Discus 2b

5000 Kontroll av balansviktens infästning 011120003 D-2003-280

Duo Discus

5590-1 Kontroll av luftbromsarnas styrmekanism (100FH) EASA2015-0139 R1

Duo Discus T

5528 Revision av handböckerna X EASA2013-0054

5590-1 Kontroll av luftbromsarnas styrmekanism (100FH) EASA2015-0139 R1

Janus B/-C(e)

5083 Styrspakens svetsfogar 31032005 D-2004-495 R1

5376 Balansvikt 30032009 EASA2009-0054

Janus CM/-CT

5083 Styrspakens svetsfogar 31032005 D-2004-495 R1

5376 Balansvikt 30032009 EASA2009-0054

Nimbus-4D

5590-1 Kontroll av luftbromsarnas styrmekanism (100FH) EASA2015-0139 R1

Nimbus-4DM

5371-1 Motorns utfällningsmekanism 04032009 EASA2009-0033

5429 Kontroll av kuggkransen X EASA2010-0039

Ventus 2a

5000 Kontroll av balansviktens infästning 011120003 D-2003-280

Ventus 2b

5000 Kontroll av balansviktens infästning 011120003 D-2003-280

Ventus 2c()

5122 Kontroll av höjdstabilisatorns framkant 31122005 D-2005-136

5370-1 Motorns utfällningsmekanism 04032009 EASA2009-0034

5429 Kontroll av kuggkransen X EASA2010-0039

5470 Kontroll av motorfästet 30092011 EASA2010-0146

Ventus a/-b/-c

5156 Styrsystemets automatkopplingar 31032006 D-2005-375

SN Centrair**101()**

5019 Fästningen av luftbromsarnas handtag 01022004 F-2004-010

5432 Centrair. Kontroll av sidoroderpedalernas låsrör X EASA2010-0099

5552	Kontroll av flygkroppen	X	EASA2013-0258
------	-------------------------	---	---------------

Stemme GmbH & Co.**Stemme S 10-()**

5078	Kontroll av manöversystemets lager	31122004	D-2004-443
5137	Kontroll och utbyte av tryckrör	X	D-2005-228
5217	Kontroll av avgasrören	X	EASA2006-0217
5243	Bränsleslangarnas anslutningsdon	12102006	EASA2006-0310
5244 -1	Utbyte av kylvätskan	12102006	EASA2006-0311
5253 -1	Propellerbladens följare	31032007	EASA2006-0373 R1
5294	Utbyte av bränsletryckgivaren	30092007	EASA2007-0191
5322	Reparation av bränslesystemet	07032009	EASA2008-0053
5358	Bränsleslangens anslutningsdon	13102008	EASA2008-0186
5507	Kontroll av slangarna	30092012	EASA2012-0154

LUFTFARTYG LÄTTARE ÄN LUFTEN - B

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X
------	--	---

Ballonbau Wörner GmbH**NL-STU/1000**

5557	Gasballongens fortsatta luftvärdighet	23122013	EASA2013-0293 R1
------	---------------------------------------	----------	------------------

Cameron Balloons Ltd.

5076	Kontroll av brännarens ram	10112004	G-2004-0026
5087	Tillägg i flyghandboken	17122004	G-2004-0028

Kaikki - Alla

5506-1	Varmluftballonger. Gängade slangkopplingar	16102012	EASA2012-0142
--------	--	----------	---------------

ULTRALÄTTA FLYGPLAN - M

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X	
------	--	---	--

Aeroprakt**A-22L**

3137	Kontroll och reparation av höjdstabilisatorns skal	(JL)	
------	--	------	--

Aerospool**WT9 Dynamic**

3105	Reparation av propellerregulatorn	X	LSG07-003
3106	Spelet i höjdrodrets lager	X	LSG07-002
3152	Kontroll av vingklaffarnas skjutstänger	15062013	LSG12-006

Aerotechnik CZ s.r.o**EV-97 Eurostar**

3168	Kontroll av vingklaffarnas driv	X	EMPD2015-001
------	---------------------------------	---	--------------

B&F GmbH Speyer**FK 12**

3153	Den elektriska bränslepumpens genomflöde	15062013	LSG11-006
------	--	----------	-----------

FK14

3153	Den elektriska bränslepumpens genomflöde	15062013	LSG11-006
------	--	----------	-----------

FK9

3153	Den elektriska bränslepumpens genomflöde	15062013	LSG11-006
------	--	----------	-----------

Beaver Rx Enterprise**Beaver**

1712	Kontroll av bränslesystemet	X	
------	-----------------------------	---	--

Breezer Aircraft**Kaikki/Alla**

3143	Kontroll och modifikation av styrspeken	(JL)	LSG10-004
------	---	------	-----------

Comco Ikarus**Ikarus C42()**

3093-1	Den största tillåtna flyghastigheten	16062006	LSG02-005	
3094	Kontroll av höjdrodrets lagerbeslag	15072005	LSG05-002	
3095	Säkerhetsbältenas infästning	01012006	SF	
3100-1	Kontroll av sidoroderpedalerna	50H	LSG06-001	R1
3131	Kontroll av den främre stöttan	01042010		
3154	Länken vid höjdrodrets skjutstänger	X	LSG13-003	
3164	Utbyte av anslutningsdonen i bränslesystemet	5Y		
3169	Modifikationer av bränslesystemet	01052016	LSG 14-001	

EVEKTOR**EV-97 Eurostar**

3130-1	Kontroll av vingbalken	05022010	
3133	Modifikation av huvens låsning	X	
3146	Tillägg till flyg- och bruksinstruktionerna	17122011	
3172-1	EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s. Installation av skiljeplatt	X	

Fantasy Air Group GmbH**Cora 200()**

3056	Kontroll av motorfundamentet	100H	SF
3092	Stabilisatorns fäste	15072005	LSG04-003
3098	Fästningen av beklädnaden	01042006	
3104	Kontroll av motorfundamentet	X	

Flight Design**CT2K**

3099	Kontroll av landställsstödet	300H/VT	LSG05-010
------	------------------------------	---------	-----------

CTSW

3099	Kontroll av landställsstödet	300H/VT	LSG05-010
3155	Modifikation av trimklaffen	15062013	LSG12-003

SW 2006

3140	Begränsning av flyghastigheten	15062011	LSG10-002	R1
3155	Modifikation av trimklaffen	15062013	LSG12-003	

Flylight Airsports Ltd**SkyRanger**

3159	Kontroll av tillverkningsmaterialet	31012014	EMPD2014-001-
------	-------------------------------------	----------	---------------

Skyranger Swift

3139	Utbyte av motorns fästbultar	300H/5V	DULV-2010-001
3159	Kontroll av tillverkningsmaterialet	31012014	EMPD2014-001-

Vmax

3139	Utbyte av motorns fästbultar	300H/5V	DULV-2010-001
------	------------------------------	---------	---------------

Fläming Air GmbH**Zephyr()**

3101	Höjdstabilisatorns fästbeslag	01112006	LSG06-004
------	-------------------------------	----------	-----------

Halley Manufacturing and Servicing Ltd**Apollo Fox**

3165	Kontroll av hastighetsmärkningarna	01122014	
------	------------------------------------	----------	--

Kaikki - Alla

1743	Kontroll av bränslesystemet	01031991	SF
2173	Koppling av skevroderstyrning	31121994	SF
2174	Överklädningsmaterial	31121994	SF
2177	Säkerhetsbälten	30091994	SF
2866	Luftfartygens säkerhetsbälten i experimentalklassen	01072001	SF
3073	Kontroll av linsträckare	31122003	SF
3091	Hastighetsmätarens markeringar	01012006	LSG02-003
3102	Varning för luftfartygens räddningsfallskärmar	31032007	
3103	UHS. Kontroll av luftfartygens räddningsfallskärmar	01022007	
3129-1	Höjdrodertrimmen	31102009	

Mainar Sports**Flash**

1662	Begränsning av lutningsvinkeln	X	G-006-10-89
------	--------------------------------	---	-------------

Gemini tr.

1733	Inspektion av flygplanet	X	G-015-07-90
------	--------------------------	---	-------------

Rans Inc**Rans Courier S-7**

3119	Beslagen för stjärtyornas stag	JH	LSG07-009
------	--------------------------------	----	-----------

Rans S-10 Sakota

3119	Beslagen för stjärtyornas stag	JH	LSG07-009
------	--------------------------------	----	-----------

Rans S-12 Airaile

1997	Styrspakens torsionsrör	(JL)	
1998	Landställets fästbultar	100H	
3119	Beslagen för stjärtyornas stag	JH	LSG07-009

Rans S-6(ES) Coyote II

1997	Styrspakens torsionsrör	(JL)	
1998	Landställets fästbultar	100H	
2175	Säkerhetsbältets beslag	31121994	SF
2178	Främre fäste av höjdstabilisatorn	X	SF
3119	Beslagen för stjärtyornas stag	JH	LSG07-009

Speyer**FK12**

3121	Kontroll av bränslepumpen	X	LSG07-004
------	---------------------------	---	-----------

FK14

3121	Kontroll av bränslepumpen	X	LSG07-004
------	---------------------------	---	-----------

FK9

3121	Kontroll av bränslepumpen	X	LSG07-004
------	---------------------------	---	-----------

MOTORER

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X	
------	--	---	--

Austro Engine GmbH**Austro Engine E4**

5546-1	Utbyte av wastegate-kontrollenheten	27122013	EASA2013-0213 R1
--------	-------------------------------------	----------	------------------

BRP-Powertrain GmbH & Co. KG**Rotax 501**

1891	Utbyte av kolvtappens lager	X	A-64
------	-----------------------------	---	------

Rotax 505

1891	Utbyte av kolvtappens lager	X	A-64
------	-----------------------------	---	------

Rotax 582UL

1800	Utbyte av kolvar	X	SF
------	------------------	---	----

Rotax 912()

2228	Kontroll av Tändningsanläggningen	28021995	A-80	
2247	Jordning av tändningsanläggningen	15041995	A-82	
2300	Rengöring av förgasaren	X	A-83	
2301	Utbyte av elektronikmoduler	31011996	A-84	
2441	Kontroll av kamaxeln	50H	A-92	R1
2470	Utbyte av propellerväxeln	X	A-89	
2517	Kontroll av bränslepump	X	A-94	R1
2739	Kontroll och utbyte av statorn	01062000	A-98	
2871	Utbyte av ventillfjäderns hållare	01022002	A-108	
2914	Kontroll av bränslepumpen	(100H)	A-109	
3012-1	Tillägg till användarhandboken	31122002	A-114	R1
3023	Kontroll av motorfundamentet	(100H)	A-105	R1
3081	Utbyte av oljans doppsticka	01122003	A-116	
3135	Utbyte av förgasarens tapp	15072011		
3138	Utbyte av en bricka	15102011	DULV-2011-001	
3147	Inloppskanalernas utjämningsrör	X		
3148-1	Kontroll av vevaxeln	(4 FH/30D)	EASA2011-0224	
3151	Den elektroniska enheten	01082013	FIN	
3156	Kontroll av cylinderlocket	X	EASA2013-0117	
3158	Kontroll av magnetpluggen	X	SF	
3170	Mätningen av cylinderlockets temperatur	4.7.2016	EASA 2015-024	
3174	BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus	210 H		
3177	Kontroll av reduktionsväxels magnetplugg/utbyte av	X	EASA2023-0156	
5245-1	Kontroll av magnetpluggen	X	EASA2006-0316 R1	
5261	Kontroll av vevhuset	110H	EASA2007-0025	
5270-1	Utbyte av bränslepumpen	01072007	EASA2007-0060 R1	
5284	Val av kylvätskan	31122007	EASA2007-0155	
5457	Utbyte av bricka	10 FH/4KK	EASA2011-0067	
5477-1	Kontroll av vevaxeln	25122011	EASA2011-0224	
5484	Kontroll av oljepumpen	26022012	EASA2012-0019	
5500	Utbyte av bränslepumpens slang	X	EASA2012-0097 R1	
5537	Kontroll av cylinderlocket	X	EASA2013-0117	
5600	Kontroll och utbyte av cylinderlocket	04072016	EASA2015-0240	

Rotax 914()

2462	Bränslets anrinningsmunstycke	X	A-88	
2739	Kontroll och utbyte av statorn	01062000	A-98	
2871	Utbyte av ventillfjäderns hållare	01022002	A-108	
3012-1	Tillägg till användarhandboken	31122002	A-114	R1

3023	Kontroll av motorfundamentet	(100H)	A-105	R1
3081	Utbyte av oljans doppsticka	01122003	A-116	
3135	Utbyte av förgasarens tapp	15072011		
3136	Bränsletryckregulatorn	100 H/6KK	EASA2011-0082	
3138	Utbyte av en bricka	15102011	DULV-2011-001	
3148-1	Kontroll av vevaxeln	(4 FH/30D)	EASA2011-0224	
3151	Den elektroniska enheten	01082013	FIN	
3156	Kontroll av cylinderlocket	X	EASA2013-0117	
3158	Kontroll av magnetpluggen	X	SF	
3170	Mätningen av cylinderlockets temperatur	4.7.2016	EASA 2015-024	
3171	Utbyte av avgasventiler	X	EASA 2018-026	
3174	BRP-Powertrain. Kaasuttimien tarkastus	210 H		
3177	Kontroll av reduktionsväxels magnetplugg/utbyte av	X	EASA2023-0156	
5200	Kontroll av ljuddämparen	50H	EASA2006-0127	
5245-1	Kontroll av magnetpluggen	X	EASA2006-0316	R1
5261	Kontroll av vevhuset	110H	EASA2007-0025	
5284	Val av kylvätskan	31122007	EAS2007-0155	
5457	Utbyte av bricka	10 FH/4KK	EASA2011-0067	
5459	Bränsletryckregulatorn	100H/6KK	EASA2011-0082	
5477-1	Kontroll av vevaxeln	25122011	EASA2011-0224	
5484	Kontroll av oljepumpen	26022012	EASA2012-0019	
5537	Kontroll av cylinderlocket	X	EASA2013-0117	
5600	Kontroll och utbyte av cylinderlocket	04072016	EASA2015-0240	

Continental Motors, Inc.**Continental C-145-()**

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
5481	Kontroll av magnetapparater	X	AD2011-26-07	

Continental C-85-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
------	-----------------------	----------	------------	--

Continental C-90-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
------	-----------------------	----------	------------	--

Continental GO-300-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
------	-----------------------	----------	------------	--

Continental IO-360-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04	
5481	Kontroll av magnetapparater	X	AD2011-26-07	

Continental IO-470-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19	R1
5404	Kontroll av cylindrar	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04	
5566	Valetutu sylinterit	(50FH)	AD2014-05-29	

Continental IO-520-()

5105	Utbyte av cylindrar	X	AD2004-08-10	
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19	R1
5404	Kontroll av cylindrar	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04	
5566	Valetutu sylinterit	(50FH)	AD2014-05-29	

Continental IO-550-()

5105	Utbyte av cylindrar	X	AD2004-08-10	
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
5404	Kontroll av cylindrar	50FH	AD2009-19-07	
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04	

Continental LTSIO-360-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03

Continental O-200-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
------	-----------------------	----------	------------

Continental O-300-()

5481	Kontroll av magnetapparater	X	AD2011-26-07
------	-----------------------------	---	--------------

Continental O-470-()

5265-1	Superior Air Parts. Motorns gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19	R1
5404	Kontroll av cylindrar	50FH	AD2009-19-07	
5566	Valetutu sylinterit	(50FH)	AD2014-05-29	

Continental TSIO-360-()

5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03
5481	Kontroll av magnetapparater	X	AD2011-26-07
5553	Kassering av turbokompressorn	13112013	AD2013-21-02

Continental TSIO-520-()

5105	Utbyte av cylindrar	X	AD2004-08-10
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5404	Kontroll av cylindrar	50FH	AD2009-19-07
5433	Teleyne Continental. Hydrauliska ventillyftare	16112010	AD2010-11-04
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03
5499	Startaggregatets adapter	X	AD2012-10-13
5566	Valetutu sylinterit	(50FH)	AD2014-05-29

Honeywell International**TPE331-2()**

5216	Turbinrotorns gångtid	X		
5473-1	Utbyte av huvudaxelns lager	18082011	AD2011-18-51	R1
5588	Kontroll av bränsleregulatorn	(1000HIS)	AD2015-12-04	

TPE331-3()

5216	Turbinrotorns gångtid	X		
5473-1	Utbyte av huvudaxelns lager	18082011	AD2011-18-51	R1
5588	Kontroll av bränsleregulatorn	(1000HIS)	AD2015-12-04	

TPE331-5()

5216	Turbinrotorns gångtid	X		
5473-1	Utbyte av huvudaxelns lager	18082011	AD2011-18-51	R1
5588	Kontroll av bränsleregulatorn	(1000HIS)	AD2015-12-04	
5598	Propelleraxelns koppling	X	AD2015-18-03	

Limbach**L2400**

5161	Fjädern i förgasarens vipparm	X	D-2005-275	R1
------	-------------------------------	---	------------	----

Lycoming Engines**Lycoming AEIO-360-()**

5048-1	Kontroll av motorn efter stöt	X	AD2004-10-14	
5154	Utbyte av vevaxeln	X	AD2005-19-11	
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190	Utbyte av vevaxeln	27102006	AD2006-06-16	
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21	
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40	
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07	
5265-1	Superior Air Parts. Motorns gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19	R1

5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5514	Utbyte av växeln	X	AD2012-19-01
5578	Ställskruven för propellerregulatorns axel	X	AD2015-02-07
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07
Lycoming AEIO-540-()			
5036	Utbyte av vevaxels bult	X	AD2004-05-24
5048-1	Kontroll av motorn efter stöt	X	AD2004-10-14
5154	Utbyte av vevaxeln	X	AD2005-19-11
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5514	Utbyte av växeln	X	AD2012-19-01
5578	Ställskruven för propellerregulatorns axel	X	AD2015-02-07
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07
Lycoming HIO-360-()			
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07
Lycoming HO-360-()			
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
Lycoming IGSO-540-()			
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
Lycoming IO-320-()			
5048-1	Kontroll av motorn efter stöt	X	AD2004-10-14
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07
Lycoming IO-360-()			
5048-1	Kontroll av motorn efter stöt	X	AD2004-10-14
5154	Utbyte av vevaxeln	X	AD2005-19-11
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5190	Utbyte av vevaxeln	27102006	AD2006-06-16
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5514	Utbyte av växeln	X	AD2012-19-01
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07
Lycoming IO-540-()			
5036	Utbyte av vevaxels bult	X	AD2004-05-24
5048-1	Kontroll av motorn efter stöt	X	AD2004-10-14

5154	Utbyte av vevaxeln	X	AD2005-19-11
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5514	Utbyte av vävaxeln	X	AD2012-19-01
5578	Ställskruven för propellerregulatorns axel	X	AD2015-02-07
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07
Lycoming O-235-()			
5048-1	Kontroll av motor efter stöt	X	AD2004-10-14
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
Lycoming O-320-()			
5048-1	Kontroll av motor efter stöt	X	AD2004-10-14
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
Lycoming O-360-()			
5048-1	Kontroll av motor efter stöt	X	AD2004-10-14
5154	Utbyte av vevaxeln	X	AD2005-19-11
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5190	Utbyte av vevaxeln	27102006	AD2006-06-16
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5514	Utbyte av vävaxeln	X	AD2012-19-01
Lycoming O-540-()			
5036	Utbyte av vevaxels bult	X	AD2004-05-24
5048-1	Kontroll av motor efter stöt	X	AD2004-10-14
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5199	Utbyte av vevstakar	22062006	AD2006-10-21
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5265-1	Superior Air Parts. Motors gjutna cylindrar	X	AD2007-04-19 R1
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03
5514	Utbyte av vävaxeln	X	AD2012-19-01
Lycoming TIGO-541-()			
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03
Lycoming TIO-540-()			
5036	Utbyte av vevaxels bult	X	AD2004-05-24
5048-1	Kontroll av motor efter stöt	X	AD2004-10-14
5154	Utbyte av vevaxeln	X	AD2005-19-11
5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5205	Utbyte av cylindrar	X	AD2006-12-07
5426	Kontroll av cylindrarna	50H	AD2009-26-12
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03
5514	Utbyte av vävaxeln	X	AD2012-19-01

5553	Kassering av turbokompressorn	13112013	AD2013-21-02
5585	Turbokompressorns fästbeslag	X	AD2015-10-06
5593	Kontroll av bränsleinsprutningsrören	110FH	AD2015-19-07

Lycoming TIO-541-()

5164-2	Kontroll av avgasventilerna	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Fel i underhållningen	08072006	CF-2005-40
5466	Lycoming Engines och Teledyne Continental Motors. Kom	X	AD2011-13-03

Pieper-Stark & Co. Motorenbau GmbH**1500/2**

609	Fäste av oljebehållarens dräneringslucka	X	D-75-75
835	Kontroll av vävhuset	50H	D-78-269

Pratt & Whitney Canada**PT6A-114()**

5544-1	Kontroll av kompressorturbinbladen	(500FH)	CF-2013-21 R1
--------	------------------------------------	---------	---------------

PT6A-11X()

5495	Utbyte av planetväxeln	X	AD2012-09-10
5574	Modifikation av turbinens skyddsring	28112017	CF-2014-33

PT6A-2X()

5574	Modifikation av turbinens skyddsring	28112017	CF-2014-33
------	--------------------------------------	----------	------------

PT6A-4X()

5495	Utbyte av planetväxeln	X	AD2012-09-10
------	------------------------	---	--------------

PT6A-6X()

5495	Utbyte av planetväxeln	X	AD2012-09-10
------	------------------------	---	--------------

Rolls-Royce Corporation**250-B17()**

5098	Kompressorns koppling	X	AD2004-26-09
5101-1	Kontroll av rören	X	EASA2004-0009 R1
5125	Turbinens energiabsorptionsring	31102011	AD2005-10-13
5213	Utbyte av gasgeneratorns bindbult	31102011	AD2006-13-06
5223	Utbyte av bränslemunstycket	X	AD2006-16-04

250-C18()

5101-1	Kontroll av rören	X	EASA2004-0009 R1
5213	Utbyte av gasgeneratorns bindbult	31102011	AD2006-13-06
5223	Utbyte av bränslemunstycket	X	AD2006-16-04

250-C20()

5098	Kompressorns koppling	X	AD2004-26-09
5101-1	Kontroll av rören	X	EASA2004-0009 R1
5125	Turbinens energiabsorptionsring	31102011	AD2005-10-13
5213	Utbyte av gasgeneratorns bindbult	31102011	AD2006-13-06
5223	Utbyte av bränslemunstycket	X	AD2006-16-04

Rolls-Royce Limited**Gipsy Major 10**

62	Bruk av flygbensin, som innehåller bly	jatk.	
122	Om bruket av flygmotorer	X	
126-2	Kontroll av vevaxeln	X	ARB57
148	Justering av tändningens tidsinställning	JH	
253	Säkringsskruv i magnetapparatsens reglagesystem	X	
361	Fäste av magneter i AG4-magnetapparater	PK	
383	Vevstakens brott	X	

Solo Kleinmotoren GmbH**2350()**

5581-1	Operativ begränsning	31032015	EASA2015-0052 R1
--------	----------------------	----------	------------------

Technify Motors GmbH**TAE125-01-()**

5074-2	Modifikation av motorinstallationen	30042005	D-2004-457 R2
5077	Bränslepumpens montering	30112004	D-2004-473
5134	Utbyte av koppling	23062005	D-2005-229
5292-1	Inspektering av motorinstallationen	30112007	EASA2007-0182 R1
5299	Modifikation av oljesystemet	31102007	EASA2007-0232
5316-1	Kolvens kylmunstycke	100H	EASA2008-0016 R1
5341	Uppdatering av underhållshandbok	23102008	EASA2008-0128
5401-1	Propellerns styrventil	55FH	EASA2009-0193 R1
5424	Utbyte av oljeseparatör	110 FH	EASA2010-0020
5505	Modifikation av FADEC-programvaran	10102012	EASA20120-011
5535	Vevhusets block	X	EASA2013-0109
5575	Utbyte av koppling	X	EASA2014-0232

TAE125-02-()

5323	Fäste av bränslerör	10032008	EASA2008-0056
5334	Kontroll av kopplingen	X	EASA2008-0106
5362	Utbyte av reglageventilen i samtrycklinjen	110FH	EASA2008-0215
5405	Modifikation av propellerregulatorn	31012010	EASA2009-0224
5436	Utbyte av drivkedjan.	910FH	EASA2010-0136
5460	Utbyte av friktionsskivan	X	EASA2011-0087
5503	Påfyllningsöppningens propp	X	EASA2012-0112
5505	Modifikation av FADEC-programvaran	10102012	EASA20120-011
5556	Utbyte av högtrycksbränslepumparna	Read AD	EASA2013-0279
5575	Utbyte av koppling	X	EASA2014-0232
5582	Installation av startprogramvara	X	EASA2015-0055
5595	Ändring av luftvärdighetsbegränsningarna	05103015	EASA2015-0189

PROPELLRAR

Q

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X
------	--	---

Aeromatic

74	Fästskruvarna i bladets rotholk	50H
----	---------------------------------	-----

Hamilton Sundstrand Corporation

562-2	Underhåll av propellrar	½Y/1Y
-------	-------------------------	-------

Hartzell Propeller Inc.

5114	Propellerns fästning	X	AD83-08-01	R2
5141	Propellrarnas fästbultar	(120/100H)	AD2005-14-12	
5152	Kontroll av propellern	X	AD2005-18-12	
5310	Inspektion och modifikation av propellern	X	AD2007-26-09	
5338	Kontroll av propellernaven	17072009	AD2008-13-28	
5390	Balansvikternas fästbultar	X	AD2009-10-14	
5408	Kontroll av propellernaven	(100H)	AD2009-22-03	
5545	Utbyte av propellerns membran	30082014	AD2013-15-04	

Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG

5157-1	Bladomställningsstängerna	31122005	D-2005-370
5555	Utbyte av låsmuttrarna	X	EASA2013-0273

McCauley Propeller Systems

5166	Utbyte av propellernaven	25122005	AD2005-24-09
5275	Begränsningsskylt och kontroll	X	AD2007-08-04
5427	Kontroll av fixpropellerns nav	750H	AD2010-04-05

MT-Propeller Entwicklung GmbH

5248-1	Kontroll av bladens skyddstejp	100H	EASA2006-0345 R1
--------	--------------------------------	------	------------------

Neuform

3118	Kontroll av propellerns montering	X	LSG08-001
------	-----------------------------------	---	-----------

MOTORNS HJÄLPAPPARATER OCH SYSTEMAPPARATER

Ω

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X	
5128	Precise Flight, Inc. Modifikation av vakuumsystemet	18072006	AD2005-11-05
5129	Teledyne Continental Motors. Magnetapparatens impulsko (100/500H)		AD2005-12-06
5182	Aero Advantage.Utbyte av vakuumpumpen	10032007	AD2006-03-08
5329	Kelly Aerospace Power Systems. Kontroll av kompressorn	X	AD2008-08-17
5368	Precision Airmotive LLC och Bendix. Bränsleservon	09022009	AD2009-02-03
5430	Kelly Aerospace Energy Systems, Kassering av turbokom	X	AD2010-07-08
5489	Superior Air Parts & Lycoming Engines. Bränsleservo	X	AD2012-03-06
5491	Lycoming Engines. Kontroll av förgasaren	X	AD2012-03-07
5496	Hartzell Engine Technologies. Kassering av turbokompres	21052012	AD2012-10-52E

INSTRUMENT

Ω

6	Svänginstrument av typen visare-visare	X
---	--	---

RADIO- OCH ELUTRUSTNING, APPARATER, BATTERIER**Q**

1488	Kontroll av separata bens./petr.-värmeaggregat	M	
5041	Goodrich. Kontroll av TAWS-systemet	X	AD2004-08-15
5042	NARCO Avionics. Modifikation av AT150-transpondern	01122004	AD2004-08-16
5059	Garmin AT. Modifiering av GPS:s programvara	03022005	AD2004-13-20
5075	Kelly Aerospace Power Systems. Kontroll av kabinvärmare	100H/24KK	AD2004-21-05
5092-1	Kelly Aerospace Power Systems. Bränslereglageventil	100H/12KK	AD2004-25-16 R1
5104	Garmin International. Transponderns programvara	23082005	AD2005-01-19
5168	Shadin. Uppdatering av flygdataräknaren	(JL)	AD2005-25-08
5254	Carling Technologies. Kontroll av vipknapparna	12KK	EASA2006-0375
5315	Garmin International. Kontroll av servoväxellådan	X	AD2008-02-06
5328	Avidyne Corporation. Kontroll av primära flygdatadisplays	25042008	AD2008-06-28 R1
5351-3	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponder	11092008	EASA2008-0158 R2
5359	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponder	26112008	EASA2008-0183
5402	Narco Avionics Inc. Mode A/C Transponder	22092010	EASA2009-0200
5444	Dittel Messtechnik GmbH. Modifikation av VHF-radion	X	EASA2010-0186

RÄDDNINGSMIDEL**Q**

1226-1	Autoliv. Kassering av säkerhetsbälten	30061987	
2866	Luftfartygens säkerhetsbälten i experimentalklassen	01072001	SF
5018	Kidde Aerospace. Kassering av brandsläckare	20022005	AD2003-26-14
5303	Pacific Scientific Company. Säkerhetsbältenas lås	02042008	EASA2007-0256
5325	FOLA Airsafe. Flytvästens hölje	01062008	SAD1-201
5352	SPEKON GmbH. Reparation av räddningsfallskärmen	02102008	EASA2008-0174
5415-1	Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonbrandsläckare	29122009	EASA2009-0262 R1
5418	SICLI. Halonbrandsläckare	04022010	EASA2009-0278
5493	Kidde Graviner. Modifikation av brandsläckaren	23092012	EASA2012-0037
5522-4	Kontroll av säkerhetsbälten	X	EASA2013-0020 R4

FALLSKÄRMAR

Ω

3175	Upphävning av vissa luftvärdighetsdirektiv	X
------	--	---

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

Q

665	Finncraft-skidor. Montering av skylt	X		
1587	Aeroquip. Kontroll och utbyte av slangar	01041989	F-88-132	
5003	Segeplanens roderlinor och deras ögleändbeslag	X	D-74-323	R2
5153	Goodrich De-icing and Speciality System. Avisarbelägg	JP	AD2005-18-20	